

COMUNE DI CALTRANO
Provincia di Vicenza

2°P.I.

Elaborato

all.

C

1

Scala

Fascicolo edifici non funzionali al fondo



COMUNE DI CALTRANO

Il Sindaco

Marco Sandonà

Responsabile settore tecnico

Geom. Loris Sandonà

Ufficio tecnico - Edilizia privata

Geom. Alessia Pegoraro

Geom. Antonella Gramola

ATP

ARCHISTUDIO, Marisa Fantin

GRUPPO DI LAVORO

Marisa Fantin

Irene Pangrazi

Francesca Maccarone

DATA


febbraio 2015

CENSIMENTO DEGLI ANNESSI RUSTICI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO


1

ART. 62 DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE DEL P.I.

VIA	BRAGLIO, 25	COD. EDIFICIO	003/226
LOCALITA'	CALTRANO	COD. INDIRIZZO	007/025



ESTRATTO PLANIMETRIA
CARTA TECNICA REGIONALE
SCALA 1:5 000



ESTRATTO ORTOFOTO
SCALA 1:5 000

CENSIMENTO DEGLI ANNESSI RUSTICI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO

ART. 62 DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE DEL P.I.

1

EDIFICIO

UTILIZZO	Utilizzato
DATAZIONE	Tra il 1962 e 1971
TIPOLOGIA	Capannone
STATO DI CONSERVAZIONE	Mediocre
QUALITA'	Nessun valore

OPERE DI URBANIZZAZIONE

VIABILITA'	Bianca
GASDOTTO	Assente
ILLUMINAZIONE	
ACQUEDOTTO	Si
FOGNATURA	


NOTE

Tetto piano

DATI DIMENSIONALI

SUP. COPERTA MQ	150
ALT. MASSIMA	5
VOLUME MC	750

I dati derivano da un rilievo sommario dell'edificio, sono quindi puramente indicativi.



MODALITA' E TIPO D'INTERVENTO


AMMESSO IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO IN RESIDENZA, CONTESTUALMENTE DOVRANNO ESSERE DEMOLITE LE COSTRUZIONI PRECARIE.

**CENSIMENTO DEGLI ANNESSI RUSTICI
NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO**

2

ART. 62 DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE DEL P.I.

VIA	SETTE COMUNI, 19	COD. EDIFICIO	003/196
LOCALITA'	CALTRANO	COD. INDIRIZZO	036/000



ESTRATTO PLANIMETRIA DI P.R.G..
SCALA 1:5 000



ESTRATTO ORTOFOTO
SCALA 1:5 000

CENSIMENTO DEGLI ANNESSI RUSTICI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO

ART. 62 DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE DEL P.I.

2

EDIFICIO

UTILIZZO	Utilizzato
DATAZIONE	Tra il 1972 e 1981
TIPOLOGIA	Altro
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
QUALITA'	Nessun valore

OPERE DI URBANIZZAZIONE

VIABILITA'	asfaltata
GASDOTTO	
ILLUMINAZIONE	SI
ACQUEDOTTO	SI
FOGNATURA	

NOTE

Ex capannone di polli; nello stesso lotto della vicina abitazione

DATI DIMENSIONALI

SUP. COPERTA MQ	234.00
ALT. MASSIMA	6.00
VOLUME MC	1404.00

I dati derivano da un rilievo sommario dell'edificio, sono quindi puramente indicativi.



MODALITA' E TIPO D'INTERVENTO


AMMESSO IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO IN RESIDENZA.

CENSIMENTO DEGLI ANNESSI RUSTICI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO


4

ART. 62 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.I.

VIA	ASTICO, 4	COD. EDIFICIO	016/005
LOCALITA'	CALTRANO	COD. INDIRIZZO	004/000



ESTRATTO PLANIMETRIA
CARTA TECNICA REGIONALE
SCALA 1:5 000



ESTRATTO ORTOFOTO
SCALA 1:5 000

CENSIMENTO DEGLI ANNESSI RUSTICI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO

ART. 62 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.I.

4

EDIFICIO

UTILIZZO	Utilizzo sporadico
DATAZIONE	Tra il 1972 e 1981
TIPOLOGIA	Altro
STATO DI CONSERVAZIONE	Capannone
QUALITA'	Nessun valore

OPERE DI URBANIZZAZIONE

VIABILITA'	bianca
GASDOTTO	Assente
ILLUMINAZIONE	
ACQUEDOTTO	
FOGNATURA	

NOTE

Ex capannone di vitelli in buone condizioni statiche

DATI DIMENSIONALI

SUP. COPERTA MQ	661.00
ALT. MASSIMA	2,70
VOLUME MC	1785

I dati derivano da un rilievo sommario dell'edificio, sono quindi puramente indicativi.



MODALITA' E TIPO D'INTERVENTO

L'EDIFICIO SI TROVA IN AREA NON IDONEA PER COMPATIBILITÀ IDRAULICA E ALL'INTERNO DEL VINCOLO PAESAGGISTICO – CORSI D'ACQUA PERTANTO SI DOVRÀ OSSERVARE QUANTO PRESCRITTO NEL PAT PER TALI AREE. PER QUANTO CONCESSO SI DOVRÀ FARE RIFERIMENTO ALL'ART. 54 DELLE NTO DEL PI


CENSIMENTO DEGLI ANNESSI RUSTICI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO

5

ART. 62 DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE DEL P.I.

VIA	MONTE GRAPPA	COD. EDIFICIO	001/206
LOCALITA'	CAMISINO	COD. INDIRIZZO	040/000

ESTRATTO PLANIMETRIA



CARTA TECNICA REGIONALE
SCALA 1:5 000



ESTRATTO ORTOFOTO
SCALA 1:5 000

CENSIMENTO DEGLI ANNESSI RUSTICI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO

ART. 62 DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE DEL P.I.

5

EDIFICIO

UTILIZZO	Utilizzato
DATAZIONE	
TIPOLOGIA	Altro
STATO DI CONSERVAZIONE	pessimo
QUALITA'	Nessun valore

OPERE DI URBANIZZAZIONE

VIABILITA'	bianca
GASDOTTO	Assente
ILLUMINAZIONE	SI
ACQUEDOTTO	SI
FOGNATURA	

NOTE

Ex capannone di polli.
Attualmente sede di attività artigianali

DATI DIMENSIONALI

SUP. COPERTA MQ	245
ALT. MASSIMA	5.50
VOLUME MC	1347.50

I dati derivano da un rilievo sommario dell'edificio, sono quindi puramente indicativi.



MODALITA' E TIPO D'INTERVENTO


E' CONSENTITA L'ATTIVITA' PRODUTTIVA ESISTENTE IN QUANTO NON INQUINANTE E COMPATIBILE CON IL LUOGO.

CENSIMENTO DEGLI ANNESSI RUSTICI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO

6

ART. 62 DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE DEL P.I.

VIA	MONTE GRAPPA, 28	COD. EDIFICIO	005/340
LOCALITA'	CAMISINO	COD. INDIRIZZO	028/000



ESTRATTO PLANIMETRIA
CARTA TECNICA REGIONALE
SCALA 1:5 000



ESTRATTO ORTOFOTO
SCALA 1:5 000

CENSIMENTO DEGLI ANNESSI RUSTICI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO

6

ART. 62 DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE DEL P.I.

EDIFICIO

UTILIZZO	Utilizzo sporadico
DATAZIONE	Tra 1962 e 1971
TIPOLOGIA	Capannone
STATO DI CONSERVAZIONE	Mediocre
QUALITA'	Nessun valore

OPERE DI URBANIZZAZIONE

VIABILITA'	bianca
GASDOTTO	Assente
ILLUMINAZIONE	
ACQUEDOTTO	SI
FOGNATURA	

NOTE

Ex capannone di vitelli in buone condizioni statiche

DATI DIMENSIONALI

SUP. COPERTA MQ	105,00
ALT. MASSIMA	2,6
VOLUME MC	300

I dati derivano da un rilievo sommario dell'edificio, sono quindi puramente indicativi.



MODALITA' E TIPO D'INTERVENTO


AMMESSO IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO IN RESIDENZA.

CENSIMENTO DEGLI ANNESSI RUSTICI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO

ART.62 DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE DEL P.I.

7

VIA	Bonaguro, 6	COD. EDIFICIO	005/388 005/389
LOCALITA'	CAMISINO	COD. INDIRIZZO	006/000



ESTRATTO PLANIMETRIA
CARTA TECNICA REGIONALE
SCALA 1:5 000



ESTRATTO ORTOFOTO
SCALA 1:5 000

CENSIMENTO DEGLI ANNESSI RUSTICI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO

ART.62 DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE DEL P.I.

7

EDIFICIO

UTILIZZO	Utilizzato
DATAZIONE	Tra 1920 e 1945
TIPOLOGIA	A corte
STATO DI CONSERVAZIONE	ottimo
QUALITA'	Nessun valore

OPERE DI URBANIZZAZIONE

VIABILITA'	bianca
GASDOTTO	Assente
ILLUMINAZIONE	
ACQUEDOTTO	I
FOGNATURA	

NOTE

Attuale PI destinazione residenziale e ricettiva

DATI DIMENSIONALI

SUP. COPERTA MQ	238.00
ALT. MASSIMA	
VOLUME MC	



I dati derivano da un rilievo sommario dell'edificio, sono quindi puramente indicativi.

MODALITA' E TIPO D'INTERVENTO


SONO CONFERMATE LE DESTINAZIONI D'USO RESIDENZIALE E RICETTIVA GIA' ESISTENTI E CONFORMI CON IL PI VIGENTE.

**CENSIMENTO DEGLI ANNESSI RUSTICI
NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO**

8

ART. 62 DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE DEL P.I.

VIA	PALLADIO, 32	COD. EDIFICIO	012/023 012/024
LOCALITA'	CALTRANO	COD. INDIRIZZO	032/000



ESTRATTO PLANIMETRIA
CARTA TECNICA REGIONALE
SCALA 1:5 000



ESTRATTO ORTOFOTO
SCALA 1:5 000

CENSIMENTO DEGLI ANNESSI RUSTICI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO

8

ART. 62 DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE DEL P.I.

EDIFICIO

UTILIZZO	Utilizzato
DATAZIONE	Tra 1972 e 1981
TIPOLOGIA	
STATO DI CONSERVAZIONE	Mediocre
QUALITA'	Nessun valore

OPERE DI URBANIZZAZIONE

VIABILITA'	asfaltata
GASDOTTO	Assente
ILLUMINAZIONE	
ACQUEDOTTO	SI
FOGNATURA	

NOTE

Ex portico agricolo/allevamento

DATI DIMENSIONALI

SUP. COPERTA MQ	218.00
ALT. MASSIMA	3
VOLUME MC	655



I dati derivano da un rilievo sommario dell'edificio, sono quindi puramente indicativi.

MODALITA' E TIPO D'INTERVENTO

AMMESSO IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO IN RESIDENZA, CONTESTUALMENTE DOVRANNO ESSERE DEMOLITE LE COSTRUZIONI PRECARIE.


CENSIMENTO DEGLI ANNESSI RUSTICI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO

9

FOGLIO

ART. 62 DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE DEL P.I.

VIA	SETTE COMUNI	COD. EDIFICIO	003/215
LOCALITA'	CALTRANO	COD. INDIRIZZO	036/000



ESTRATTO PLANIMETRIA
CARTA TECNICA REGIONALE
SCALA 1:5 000



ESTRATTO ORTOFOTO
SCALA 1:5 000

**CENSIMENTO DEGLI ANNESSI RUSTICI
NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO**

ART. 62 DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE DEL P.I.

EDIFICIO

UTILIZZO	Non utilizzato
DATAZIONE	Tra il 1972 e 1981
TIPOLOGIA	capannone
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
QUALITA'	Nessun valore

OPERE DI URBANIZZAZIONE

VIABILITA'	asfaltata
GASDOTTO	assente
ILLUMINAZIONE	SI
ACQUEDOTTO	SI
FOGNATURA	

NOTE

--

DATI DIMENSIONALI

SUP. COPERTA MQ	400.00
ALT. MASSIMA	
VOLUME MC	

I dati derivano da un rilievo sommario dell'edificio, sono quindi puramente indicativi.



MODALITA' E TIPO D'INTERVENTO


L'EDIFICIO SI TROVA, RISPETTO AL PI, IN ZONA F. VI SONO AMMESSE, DUNQUE, DESTINAZIONI DI INTERESSE PUBBLICO. IN PARTICOLARE POTRA' ESSERE UTILIZZATO ANCHE COME PARCHEGGIO O RICOVERO AUTOMEZZI.

CENSIMENTO DEGLI ANNESSI RUSTICI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO

10

ART. 62 DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE DEL P.I.

VIA	PALLADIO, 32	COD. EDIFICIO	005/324
LOCALITA'	CAMISINO	COD. INDIRIZZO	032/000



ESTRATTO PLANIMETRIA
CARTA TECNICA REGIONALE
SCALA 1:5 000



ESTRATTO ORTOFOTO
SCALA 1:5 000

**CENSIMENTO DEGLI ANNESSI RUSTICI
NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO****10**

ART. 62 DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE DEL P.I.

EDIFICIO

UTILIZZO	Utilizzato
DATAZIONE	Tra 1972 e 1981
TIPOLOGIA	Capannone
STATO DI CONSERVAZIONE	mediocre
QUALITA'	Nessun valore

OPERE DI URBANIZZAZIONE

VIABILITA'	bianca
GASDOTTO	Assente
ILLUMINAZIONE	Si
ACQUEDOTTO	SI
FOGNATURA	

NOTE

Ex capannone di vitelli in buone condizioni statiche

DATI DIMENSIONALI

SUP. COPERTA MQ	274.00
ALT. MASSIMA	3
VOLUME MC	800

I dati derivano da un rilievo sommario dell'edificio, sono quindi puramente indicativi.



MODALITA' E TIPO D'INTERVENTO


AMMESSO IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO IN RESIDENZA.

CENSIMENTO DEGLI ANNESSI RUSTICI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO


12

ART.62 DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE DEL P.I.

VIA	MONTE GRAPPA	COD. EDIFICIO	---
LOCALITA'	CALTRANO	COD. INDIRIZZO	---



ESTRATTO PLANIMETRIA
INDIVIDUAZIONE CATASTALE



ESTRATTO ORTOFOTO

CENSIMENTO DEGLI ANNESSI RUSTICI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO

ART.62 DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE DEL P.I.

12

EDIFICIO

UTILIZZO	utilizzato
DATAZIONE	n.d.
TIPOLOGIA	Altro
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
QUALITA'	n.d.

OPERE DI URBANIZZAZIONE

VIABILITA'	Privata
GASDOTTO	
ILLUMINAZIONE	
ACQUEDOTTO	n.d.
FOGNATURA	n.d.

NOTE

--

DATI DIMENSIONALI

SUP. COPERTA MQ	n.d.
ALT. MASSIMA	n.d.
VOLUME MC	n.d.



I dati derivano da un rilievo sommario dell'edificio, sono quindi puramente indicativi.

MODALITÀ E TIPO D'INTERVENTO

AMMESSO IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO IN RESIDENZA

**CENSIMENTO DEGLI ANNESSI RUSTICI
NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO**

13

ART.62 DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE DEL P.I.

VIA	GRUMI	COD. EDIFICIO	--
LOCALITA'	CALTRANO	COD. INDIRIZZO	--



ESTRATTO PLANIMETRIA
CARTA TECNICA REGIONALE



ESTRATTO ORTOFOTO

CENSIMENTO DEGLI ANNESSI RUSTICI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO

ART.62 DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE DEL P.I.

13

EDIFICIO

UTILIZZO	Non utilizzato
DATAZIONE	n.d.
TIPOLOGIA	Altro
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
QUALITA'	Nessun valore

OPERE DI URBANIZZAZIONE

VIABILITA'	privata
GASDOTTO	
ILLUMINAZIONE	si
ACQUEDOTTO	si
FOGNATURA	

NOTE

DATI DIMENSIONALI

SUP. COPERTA MQ	54.50
ALT. MASSIMA	4
VOLUME MC	169

I dati derivano da un rilievo sommario dell'edificio, sono quindi puramente indicativi.



MODALITA' E TIPO D'INTERVENTO


AMMESSO IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO IN RESIDENZIALE.

**CENSIMENTO DEGLI ANNESSI RUSTICI
NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO**

14

ART.62 DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE DEL P.I.

VIA	G.GIARDINO	COD. EDIFICIO	--
LOCALITA'	CALTRANO	COD. INDIRIZZO	--



ESTRATTO PLANIMETRIA
CARTA TECNICA REGIONALE



ESTRATTO ORTOFOTO

**CENSIMENTO DEGLI ANNESSI RUSTICI
NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO**

ART.62 DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE DEL P.I.

14

EDIFICIO

UTILIZZO	Non utilizzato
DATAZIONE	n.d.
TIPOLOGIA	Altro
STATO DI CONSERVAZIONE	In costruzione
QUALITA'	Nessun valore

OPERE DI URBANIZZAZIONE

VIABILITA'	comunale
GASDOTTO	
ILLUMINAZIONE	n.d.
ACQUEDOTTO	n.d.
FOGNATURA	n.d.

NOTE

--

DATI DIMENSIONALI

SUP. COPERTA MQ	143
ALT. MASSIMA	3
VOLUME MC	430.50

I dati derivano da un rilievo sommario dell'edificio, sono quindi puramente indicativi.



MODALITÀ E TIPO D'INTERVENTO


AMMESSO IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO IN RESIDENZIALE

**CENSIMENTO DEGLI ANNESSI RUSTICI
NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO**

15

ART.62 DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE DEL P.I.

VIA	DEGLI SCALIGERI	COD. EDIFICIO	--
LOCALITA'	CALTRANO	COD. INDIRIZZO	--



ESTRATTO PLANIMETRIA
CARTA TECNICA REGIONALE



ESTRATTO ORTOFOTO

**CENSIMENTO DEGLI ANNESSI RUSTICI
NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO**

ART.62 DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE DEL P.I.

15

EDIFICIO

UTILIZZO	Non utilizzato
DATAZIONE	n.d.
TIPOLOGIA	Altro
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
QUALITA'	Nessun valore

OPERE DI URBANIZZAZIONE

VIABILITA'	bianca
GASDOTTO	si
ILLUMINAZIONE	si
ACQUEDOTTO	si
FOGNATURA	

NOTE

--

DATI DIMENSIONALI

SUP. COPERTA MQ	60
ALT. MASSIMA	6
VOLUME MC	180

I dati derivano da un rilievo sommario dell'edificio, sono quindi puramente indicativi.



MODALITÀ E TIPO D'INTERVENTO


AMMESSO IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO IN RESIDENZIALE.

**CENSIMENTO DEGLI ANNESSI RUSTICI
NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO**

16

ART.62 DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE DEL P.I.

VIA	--	COD. EDIFICIO	--
LOCALITA'	PIANE	COD. INDIRIZZO	--



ESTRATTO PLANIMETRIA
CARTA TECNICA REGIONALE



ESTRATTO ORTOFOTO

CENSIMENTO DEGLI ANNESSI RUSTICI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO

ART.62 DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE DEL P.I.

16

EDIFICIO

UTILIZZO	Non utilizzato
DATAZIONE	n.d.
TIPOLOGIA	Altro
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
QUALITA'	Nessun valore

OPERE DI URBANIZZAZIONE

VIABILITA'	bianca
GASDOTTO	si
ILLUMINAZIONE	si
ACQUEDOTTO	si
FOGNATURA	si (sub-irrigazione)

NOTE

--

DATI DIMENSIONALI

SUP. COPERTA MQ	28
ALT. MASSIMA	6
VOLUME MC	173

I dati derivano da un rilievo sommario dell'edificio, sono quindi puramente indicativi.



MODALITÀ E TIPO D'INTERVENTO


AMMESSO IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO IN RESIDENZA TEMPORANEA.

**CENSIMENTO DEGLI ANNESSI RUSTICI
NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO**


17

ART.62 DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE DEL P.I.

VIA	PALLADIO	COD. EDIFICIO	--
LOCALITA'		COD. INDIRIZZO	--



ESTRATTO PLANIMETRIA
CARTA TECNICA REGIONALE



ESTRATTO ORTOFOTO

CENSIMENTO DEGLI ANNESSI RUSTICI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO

ART.62 DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE DEL P.I.

17

EDIFICIO

UTILIZZO	n.d.
DATAZIONE	n.d.
TIPOLOGIA	Edificio isolato
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
QUALITA'	

OPERE DI URBANIZZAZIONE


VIABILITA'	n.d.
GASDOTTO	n.d.
ILLUMINAZIONE	n.d.
ACQUEDOTTO	n.d.
FOGNATURA	n.d.

NOTE

--

DATI DIMENSIONALI

SUP. COPERTA MQ	n.d.
ALT. MASSIMA	n.d.
VOLUME MC	n.d.



MODALITÀ E TIPO D'INTERVENTO

L'EDIFICIO SI TROVA IN AREA NON IDONEA PER COMPATIBILITA' GEOLOGICA (V.TAV. 3 DEL PAT) , PER CUI NON SONO AMMESSI AUMENTI DI VOLUMETRIA O SUPERFICIE MA IL SOLO CAMBIO D'USO PER IL RICAVO DI UN'UNICA UNITÀ ABITATIVA.