

COMUNE DI CALTRANO
Provincia di Vicenza

2°P.I.

Elaborato

all.

E

1

Scala

Fascicolo dei casoni



COMUNE DI CALTRANO

Il Sindaco

Marco Sandonà

Responsabile settore tecnico

Geom. Loris Sandonà

Ufficio tecnico - Edilizia privata

Geom. Alessia Pegoraro
Geom. Antonella Gramola

ATP

ARCHISTUDIO, Marisa Fantin
SISTEMA S.n.c., Francesco Sbeti

GRUPPO DI LAVORO

Marisa Fantin
Francesco Sbeti
Irene Pangrazi
Francesca Maccarone

DATA

febbraio 2015

VIA SETTE COMUNI N°36
LOCALITÀ CALTRANO den. Sola Romano

UTILIZZO	2	1 UTILIZZATO 2 NON UTILIZZATO 3 IN COSTRUZIONE 4 IN RISTRUTTURAZIONE	STATO DI CONSERVAZIONE	3	1 OTTIMO 2 BUONO 3 MEDIOCRE 4 PESSIMO
----------	----------	---	------------------------	----------	--

OPERE DI URBANIZZAZIONE

DATI DIMENSIONALI

VIABILITÀ	1	1 ASFALTATA 2 BIANCA	ILLUMINAZIONE	NO	SUP.COPERTA MQ	61,75
			ACQUEDOTTO	NO	ALT. CONVENZIONATA	5,1
GASDOTTO	3	1 METANO 2 GPL 3 ASSENTE	FOGNATURA	NO	VOL. CONVENZIONATO	314,9



NOTE RILIEVO



INTERVENTI AMMESSI

CAMBIO D'USO IN RESIDENZA

RISTRUTTURAZIONE TOTALE

VANNO RISPETTATE LE NTO IN PART. l'art. 54 ANTICHI CASONI

DEVONO ESSERE MANTENUTE LA CARATTERISTICHE DELLA FACCIATA E L'USO DEI MATERIALI TIPICI DEI CASONI. POTRÀ ESSERE RICAVATA SOLO UN'UNITÀ ABITATIVA


VIA _____ N° _____

LOCALITA' CAORSO den. Zanocco Angelo

UTILIZZO	2	1	UTILIZZATO	STATO DI CONSERVAZIONE	2	1	OTTIMO
		2	NON UTILIZZATO			2	BUONO
		3	IN COSTRUZIONE			3	MEDIOCRE
		4	IN RISTRUTTURAZIONE			4	PESSIMO

OPERE DI URBANIZZAZIONE


VIABILITA	2	1	ASFALTATA	ILLUMINAZIONE	NO	SUP. COPERTA mq	29,96
		2	BIANCA				
GASDOTT	3	1	METANO	ACQUEDOTTO	NO	ALT. CONVENZIONA	4,3
		2	GPL				
		3	ASSENTE	FOGNATURA	NO	VOL. CONVENZIONA	130,5



003c.jpg



003b.jpg



003a.jpg

\\Archit\urbanistica\urbanistica\CAPRG\CONTRODEDUZIONI\CASONI_I

NOTE RILIEVO

INTERVENTI
AMMESSI

**MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA**

RESTAURO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

NON SONO AMMESSI:
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE, AUMENTI
VOLUMETRICI E CAMBI DI
DESTINAZIONE D'USO.

vanno rispettate le NTO in particolare l'art. 54 "ANTICHI CASONI"

E' AMMESSA LA RICOSTRUZIONE DELLE PARTI CROLLATE (COPERTURA, PARTI DI MURATURE PERIMETRALI) SOLO SE PERMANGONO TRACCE EVIDENTI E RICONOSCIBILI DELLA STRUTTURA ORIGINARIA




VIA _____ N° _____

LOCALITA' CAGAILOLO den. Stalla e fienile

UTILIZZO	1	1	UTILIZZATO	STATO DI CONSERVAZIONE	2	1	OTTIMO
		2	NON UTILIZZATO			2	BUONO
		3	IN COSTRUZIONE			3	MEDIOCRE
		4	IN RISTRUTTURAZIONE			4	PESSIMO

OPERE DI URBANIZZAZIONE

VIABILITA	2	1	ASFALTATA	ILLUMINAZIONE	NO	SUP. COPERTA mq	31
		2	BIANCA				
GASDOTT	3	1	METANO	ACQUEDOTTO	NO	ALT. CONVENZIONA	5,4
		2	GPL				
		3	ASSENTE	FOGNATURA	NO	VOL. CONVENZIONA	178



004.jpg



\\Archit\urbanistica\urbanistica\CAPRG\CONTRODEDUZIONI\CASONI_I

NOTE RILIEVO

Dal Santo Mirco

INTERVENTI
AMMESSI

**MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA**

RESTAURO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

NON SONO AMMESSI:
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE, AUMENTI
VOLUMETRICI E CAMBI DI
DESTINAZIONE D'USO.

vanno rispettate le NTO in particolare l'art. 54 "ANTICHI CASONI"

E' AMMESSA LA RICOSTRUZIONE DELLE PARTI CROLLATE (COPERTURA, PARTI DI MURATURE PERIMETRALI) SOLO SE PERMANGONO TRACCE EVIDENTI E RICONOSCIBILI DELLA STRUTTURA ORIGINARIA





VIA _____ N° _____

LOCALITA' CAGAILOLO den. Alloggio (casareta)

UTILIZZO	2	1	UTILIZZATO	STATO DI CONSERVAZIONE	2	1	OTTIMO
		2	NON UTILIZZATO			2	BUONO
		3	IN COSTRUZIONE			3	MEDIOCRE
		4	IN RISTRUTTURAZIONE			4	PESSIMO

OPERE DI URBANIZZAZIONE

VIABILITA	2	1	ASFALTATA	ILLUMINAZIONE	NO	SUP. COPERTA mq	16
		2	BIANCA				
GASDOTT	3	1	METANO	ACQUEDOTTO	NO	ALT. CONVENZIONA	4,4
		2	GPL				
		3	ASSENTE	FOGNATURA	NO	VOL. CONVENZIONA	76,8



005.jpg

\\Archit\urbanistica\urbanistica\CAPRG\CONTRODEDUZIONI\CASONI_I

NOTE RILIEVO

Dal Santo Mirco

INTERVENTI
AMMESSI

**MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA**

RESTAURO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

NON SONO AMMESSI:
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE, AUMENTI
VOLUMETRICI E CAMBI DI
DESTINAZIONE D'USO.

vanno rispettate le NTO in particolare l'art. 54 "ANTICHI CASONI"

E' AMMESSA LA RICOSTRUZIONE DELLE PARTI CROLLATE (COPERTURA, PARTI DI MURATURE PERIMETRALI) SOLO SE PERMANGONO TRACCE EVIDENTI E RICONOSCIBILI DELLA STRUTTURA ORIGINARIA

VIA 032; PALLADIO N°

LOCALITA' GALAJN CAMISINO den. Zanocco Piergiorgio e Andrea

UTILIZZO	1	2	STATO DI CONSERVAZIONE	2	1	2	3	4
	1	UTILIZZATO		1	OTTIMO			
	2	NON UTILIZZATO		2	BUONO			
	3	IN COSTRUZIONE		3	MEDIOCRE			
	4	IN RISTRUTTURAZIONE		4	PESSIMO			

OPERE DI URBANIZZAZIONE

DATI DIMENSIONAL

VIABILITA	2	1 ASFALTATA	ILLUMINAZIONE	NO	SUP. COPERTA mq	25,3
		2 BIANCA				
GASDOTT	3	1 METANO	ACQUEDOTTO	NO	ALT. CONVENZIONA	4,9
		2 GPL				
		3 ASSENTE	FOGNATURA	NO	VOL. CONVENZIONA	122,7



006a.jpg



006b.jpg



006c.jpg

\\Archi\\urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CONTRODEDUZIONI\\CASONI_I

NOTE RILIEVO

pozzo mq 2,47 volume 3,2

INTERVENTI
AMMESSI

**MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA**

RESTAURO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

NON SONO AMMESSI:
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE, AUMENTI
VOLUMETRICI E CAMBI DI
DESTINAZIONE D'USO.

vanno rispettate le NTO in particolare l'art. 54 "ANTICHI CASONI"

E' AMMESSA LA RICOSTRUZIONE DELLE PARTI CROLLATE (COPERTURA, PARTI DI
MURATURE PERIMETRALI) SOLO SE PERMANGONO TRACCE EVIDENTI E
RICONOSCIBILI DELLA STRUTTURA ORIGINARIA


VIA _____ N° _____

LOCALITA' CAMPOCOLLO den. Marioni Giamberto


UTILIZZO	1	1	UTILIZZATO	STATO DI CONSERVAZIONE	2	1	OTTIMO
		2	NON UTILIZZATO			2	BUONO
		3	IN COSTRUZIONE			3	MEDIOCRE
		4	IN RISTRUTTURAZIONE			4	PESSIMO

OPERE DI URBANIZZAZIONE

VIABILITA	2	1	ASFALTATA	ILLUMINAZIONE	NO	SUP. COPERTA mq	31,63
		2	BIANCA				
GASDOTT	3	1	METANO	ACQUEDOTTO	NO	ALT. CONVENZIONA	4,3
		2	GPL				
		3	ASSENTE	FOGNATURA	NO	VOL. CONVENZIONA	135



007c.jpg



007b.jpg



007a.jpg

\\Archi\\urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CONTRODEDUZIONI\\CASONI_I

NOTE RILIEVO

INTERVENTI
AMMESSI

**MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA**

RESTAURO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

NON SONO AMMESSI:
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE, AUMENTI
VOLUMETRICI E CAMBI DI
DESTINAZIONE D'USO.

vanno rispettate le NTO in particolare l'art. 54 "ANTICHI CASONI"

E' AMMESSA LA RICOSTRUZIONE DELLE PARTI CROLLATE (COPERTURA, PARTI DI MURATURE PERIMETRALI) SOLO SE PERMANGONO TRACCE EVIDENTI E RICONOSCIBILI DELLA STRUTTURA ORIGINARIA

VIA _____ N° _____

LOCALITA' **PRAMOZZO**

UTILIZZO	1	1 UTILIZZATO 2 NON UTILIZZATO 3 IN COSTRUZIONE 4 IN RISTRUTTURAZIONE	STATO DI CONSERVAZIONE	2	1 OTTIMO 2 BUONO 3 MEDIOCRE 4 PESSIMO
----------	----------	---	------------------------	----------	--

OPERE DI URBANIZZAZIONE

VIABILITA'	2	1 ASFALTATA 2 BIANCA	ILLUMINAZIONE	NO	SUP. COPERTA mq	65
GASDOTT	3	1 METANO 2 GPL 3 ASSENTE	ACQUEDOTTO	NO	ALT. CONVENZIONA	3,7
			FOGNATURA	NO	VOL. CONVENZIONA	237,3



011c.jpg



011b.jpg

011a.jpg



\\Archiv\urbanistica\urbanistica\CAPRG\CONTRODEDUZIONI\CASONI_I

NOTE RILIEVO

Dal Santo Ruggero via Palladio 61 Caltrano TEL.0445/893080

INTERVENTI
AMMESSI

**MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA**

RESTAURO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

NON SONO AMMESSI:
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE, AUMENTI
VOLUMETRICI E CAMBI DI
DESTINAZIONE D'USO.

vanno rispettate le NTO in particolare l'art. 54 "ANTICHI CASONI"

E' AMMESSA LA RICOSTRUZIONE DELLE PARTI CROLLATE (COPERTURA, PARTI DI MURATURE PERIMETRALI) SOLO SE PERMANGONO TRACCE EVIDENTI E RICONOSCIBILI DELLA STRUTTURA ORIGINARIA

VIA 032; PALLADIO N° _____

LOCALITA' PIESAN den. Cason dei Simoni

UTILIZZO	1	1	UTILIZZATO	STATO DI CONSERVAZIONE	2	1	OTTIMO
		2	NON UTILIZZATO			2	BUONO
		3	IN COSTRUZIONE			3	MEDIOCRE
		4	IN RISTRUTTURAZIONE			4	PESSIMO

OPERE DI URBANIZZAZIONE

DATI DIMENSIONAL


VIABILITA	2	1	ASFALTATA	ILLUMINAZIONE	NO	SUP. COPERTA mq	90
		2	BIANCA				
GASDOTT	3	1	METANO	ACQUEDOTTO	NO	ALT. CONVENZIONA	4,3
		2	GPL				
		3	ASSENTE	FOGNATURA	NO	VOL. CONVENZIONA	382,5



012c.jpg



012b.jpg



012a.jpg

\\Archi\urbanistica\urbanistica\CAPRG\CONTRODEDUZIONI\CASONI_I

NOTE RILIEVO

Gioppo Claudio via B. Croce 42 Chiuppano

INTERVENTI
AMMESSI

**MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA**

RESTAURO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

NON SONO AMMESSI:
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE, AUMENTI
VOLUMETRICI E CAMBI DI
DESTINAZIONE D'USO.

vanno rispettate le NTO in particolare l'art. 54 "ANTICHI CASONI"

E' AMMESSA LA RICOSTRUZIONE DELLE PARTI CROLLATE (COPERTURA, PARTI DI MURATURE PERIMETRALI) SOLO SE PERMANGONO TRACCE EVIDENTI E RICONOSCIBILI DELLA STRUTTURA ORIGINARIA

VIA _____ N° _____

LOCALITA' VALDASA foto 28 pag 56 libro "i casoni di Caltrano"


UTILIZZO	2	1	UTILIZZATO	STATO DI CONSERVAZIONE	2	1	OTTIMO
		2	NON UTILIZZATO			2	BUONO
		3	IN COSTRUZIONE			3	MEDIOCRE
		4	IN RISTRUTTURAZIONE			4	PESSIMO

OPERE DI URBANIZZAZIONE

VIABILITA'	2	1	ASFALTATA	ILLUMINAZIONE	NO	SUP. COPERTA mq	43,24
		2	BIANCA				
GASDOTT	3	1	METANO	ACQUEDOTTO	NO	ALT. CONVENZIONA	4,9
		2	GPL				
		3	ASSENTE	FOGNATURA	NO	VOL. CONVENZIONA	230



013b.jpg



013a.jpg



\\Archit\urbanistica\urbanistica\CAPRG\CONTRODEDUZIONI\CASONI_I

NOTE RILIEVO

Savegnago Ulisse, Dalle Carbonare Carlo, Zenari Valentino

INTERVENTI
AMMESSI

**MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA**

RESTAURO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

NON SONO AMMESSI:
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE, AUMENTI
VOLUMETRICI E CAMBI DI
DESTINAZIONE D'USO.

vanno rispettate le NTO in particolare l'art. 54 "ANTICHI CASONI"

E' AMMESSA LA RICOSTRUZIONE DELLE PARTI CROLLATE (COPERTURA, PARTI DI MURATURE PERIMETRALI) SOLO SE PERMANGONO TRACCE EVIDENTI E RICONOSCIBILI DELLA STRUTTURA ORIGINARIA

VIA _____ N° _____

LOCALITA' **PRAMOZZO**

UTILIZZO	2	1	UTILIZZATO	STATO DI CONSERVAZIONE	2	1	OTTIMO
		2	NON UTILIZZATO			2	BUONO
		3	IN COSTRUZIONE			3	MEDIOCRE
		4	IN RISTRUTTURAZIONE			4	PESSIMO

OPERE DI URBANIZZAZIONE

VIABILITA'	2	1	ASFALTATA
		2	BIANCA
GASDOTT	3	1	METANO
		2	GPL
		3	ASSENTE


ILLUMINAZIONE	NO
ACQUEDOTTO	NO
FOGNATURA	NO

DATI DIMENSIONAL

SUP. COPERTA mq	24
ALT. CONVENZIONA	2,5
VOL. CONVENZIONA	60



014b.jpg



014a.jpg

\\Archi\urbanistica\urbanistica\CAPRG\CONTRODEDUZIONI\CASONI_I

NOTE RILIEVO

INTERVENTI
AMMESSI

**MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA**

RESTAURO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

NON SONO AMMESSI:
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE, AUMENTI
VOLUMETRICI E CAMBI DI
DESTINAZIONE D'USO.

vanno rispettate le NTO in particolare l'art. 54 "ANTICHI CASONI"

E' AMMESSA LA RICOSTRUZIONE DELLE PARTI CROLLATE (COPERTURA, PARTI DI MURATURE PERIMETRALI) SOLO SE PERMANGONO TRACCE EVIDENTI E RICONOSCIBILI DELLA STRUTTURA ORIGINARIA

VIA _____ N° _____


LOCALITA' VALGRANDE den. Dal Santo Fiorenzo

UTILIZZO	1	1	UTILIZZATO	STATO DI CONSERVAZIONE	3	1	OTTIMO
		2	NON UTILIZZATO			2	BUONO
		3	IN COSTRUZIONE			3	MEDIOCRE
		4	IN RISTRUTTURAZIONE			4	PESSIMO


OPERE DI URBANIZZAZIONE

DATI DIMENSIONAL

VIABILITA	2	1	ASFALTATA	ILLUMINAZIONE	NO	SUP. COPERTA mq	16,38
		2	BIANCA				
GASDOTT	3	1	METANO	ACQUEDOTTO	NO	ALT. CONVENZIONA	4,0
		2	GPL				
		3	ASSENTE	FOGNATURA	NO	VOL. CONVENZIONA	65,52



015c.jpg



015b.jpg



015a.jpg

\\Archi\\urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CONTRODEDUZIONI\\CASONI_I

NOTE RILIEVO

INTERVENTI
AMMESSI

**MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA**

RESTAURO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

NON SONO AMMESSI:
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE, AUMENTI
VOLUMETRICI E CAMBI DI
DESTINAZIONE D'USO.

vanno rispettate le NTO in particolare l'art. 54 "ANTICHI CASONI"

E' AMMESSA LA RICOSTRUZIONE DELLE PARTI CROLLATE (COPERTURA, PARTI DI MURATURE PERIMETRALI) SOLO SE PERMANGONO TRACCE EVIDENTI E RICONOSCIBILI DELLA STRUTTURA ORIGINARIA

VIA _____ N° _____

LOCALITA' MESTELLO den. Dal Santo Fiorenzo

UTILIZZO		1	2	STATO DI CONSERVAZIONE	2	1	2	3	4
		1	UTILIZZATO			1	OTTIMO		
		2	NON UTILIZZATO			2	BUONO		
		3	IN COSTRUZIONE			3	MEDIOCRE		
		4	IN RISTRUTTURAZIONE			4	PESSIMO		

OPERE DI URBANIZZAZIONE

DATI DIMENSIONAL

VIABILITA	2	1	ASFALTATA	ILLUMINAZIONE	NO	SUP. COPERTA mq	25
		2	BIANCA				
GASDOTT	3	1	METANO	ACQUEDOTTO	NO	ALT. CONVENZIONA	4,5
		2	GPL	FOGNATURA	NO	VOL. CONVENZIONA	115
		3	ASSENTE				



016c.jpg



016c.jpg

016a.jpg



\\Archit\urbanistica\urbanistica\CAPRG\CONTRODEDUZIONI\CASONI_I

NOTE RILIEVO

INTERVENTI
AMMESSI

**MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA**

RESTAURO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

NON SONO AMMESSI:
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE, AUMENTI
VOLUMETRICI E CAMBI DI
DESTINAZIONE D'USO.

vanno rispettate le NTO in particolare l'art. 54 "ANTICHI CASONI"

E' AMMESSA LA RICOSTRUZIONE DELLE PARTI CROLLATE (COPERTURA, PARTI DI MURATURE PERIMETRALI) SOLO SE PERMANGONO TRACCE EVIDENTI E RICONOSCIBILI DELLA STRUTTURA ORIGINARIA

VIA _____ N° _____

LOCALITA' POZZA DEI VEGRI den. Dal Santo Mario (via Campora)


UTILIZZO	1	2	3	4	STATO DI CONSERVAZIONE	2	1	2	3	4
		1	UTILIZZATO				1	OTTIMO		
		2	NON UTILIZZATO				2	BUONO		
		3	IN COSTRUZIONE				3	MEDIOCRE		
		4	IN RISTRUTTURAZIONE				4	PESSIMO		

OPERE DI URBANIZZAZIONE

VIABILITA	2	1	ASFALTATA	ILLUMINAZIONE	NO	SUP. COPERTA mq	40
		2	BIANCA	ACQUEDOTTO	NO	ALT. CONVENZIONA	4,8
GASDOTT	3	1	METANO				
		2	GPL	FOGNATURA	NO	VOL. CONVENZIONA	192
		3	ASSENTE				



017b.jpg



017c.jpg



017a.jpg

\\Archi\\urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CONTRODEDUZIONI\\CASONI_I

NOTE RILIEVO

INTERVENTI
AMMESSI

**MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA**

RESTAURO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

NON SONO AMMESSI:
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE, AUMENTI
VOLUMETRICI E CAMBI DI
DESTINAZIONE D'USO.

vanno rispettate le NTO in particolare l'art. 54 "ANTICHI CASONI"

E' AMMESSA LA RICOSTRUZIONE DELLE PARTI CROLLATE (COPERTURA, PARTI DI
MURATURE PERIMETRALI) SOLO SE PERMANGONO TRACCE EVIDENTI E
RICONOSCIBILI DELLA STRUTTURA ORIGINARIA

VIA _____ N° _____

LOCALITA' **MAGLIO** den. Bonaguro Vittorio, Zordan Beniamina

UTILIZZO	1	1	UTILIZZATO	STATO DI CONSERVAZIONE	3	1	OTTIMO
		2	NON UTILIZZATO			2	BUONO
		3	IN COSTRUZIONE			3	MEDIOCRE
		4	IN RISTRUTTURAZIONE			4	PESSIMO

OPERE DI URBANIZZAZIONE

DATI DIMENSIONAL

VIABILITA	2	1	ASFALTATA	ILLUMINAZIONE	NO	SUP. COPERTA mq	28,88
		2	BIANCA				
GASDOTT	3	1	METANO	ACQUEDOTTO	NO	ALT. CONVENZIONA	3,3
		2	GPL				
		3	ASSENTE	FOGNATURA	NO	VOL. CONVENZIONA	90,1



018b.jpg



018c.jpg



018a.jpg

\\Archi\\urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CONTRODEDUZIONI\\CASONI_I

NOTE RILIEVO

INTERVENTI
AMMESSI

**MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA**

RESTAURO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

NON SONO AMMESSI:
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE, AUMENTI
VOLUMETRICI E CAMBI DI
DESTINAZIONE D'USO.

vanno rispettate le NTO in particolare l'art. 54 "ANTICHI CASONI"

E' AMMESSA LA RICOSTRUZIONE DELLE PARTI CROLLATE (COPERTURA, PARTI DI MURATURE PERIMETRALI) SOLO SE PERMANGONO TRACCE EVIDENTI E RICONOSCIBILI DELLA STRUTTURA ORIGINARIA

VIA _____ N° _____

LOCALITA' **PIANEZZE**


UTILIZZO	1	1	UTILIZZATO	STATO DI CONSERVAZIONE	2	1	OTTIMO
		2	NON UTILIZZATO			2	BUONO
		3	IN COSTRUZIONE			3	MEDIOCRE
		4	IN RISTRUTTURAZIONE			4	PESSIMO

OPERE DI URBANIZZAZIONE

VIABILITA'	2	1	ASFALTATA	ILLUMINAZIONE	NO	SUP. COPERTA mq	22,8
		2	BIANCA				
GASDOTT	3	1	METANO	ACQUEDOTTO	NO	ALT. CONVENZIONA	4,6
		2	GPL				
		3	ASSENTE	FOGNATURA	NO	VOL. CONVENZIONA	104,9



019b.jpg



019a.jpg



\\Archit\urbanistica\urbanistica\CAPRG\CONTRODEDUZIONI\CASONI_I

NOTE RILIEVO

Iannetta Teresa via Venezia 61 Caltrano

INTERVENTI
AMMESSI

**MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA**

RESTAURO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

NON SONO AMMESSI:
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE, AUMENTI
VOLUMETRICI E CAMBI DI
DESTINAZIONE D'USO.

vanno rispettate le NTO in particolare l'art. 54 "ANTICHI CASONI"

E' AMMESSA LA RICOSTRUZIONE DELLE PARTI CROLLATE (COPERTURA, PARTI DI MURATURE PERIMETRALI) SOLO SE PERMANGONO TRACCE EVIDENTI E RICONOSCIBILI DELLA STRUTTURA ORIGINARIA

VIA _____ N° _____

LOCALITA' GHISA den. Sandonà Sergio

UTILIZZO	1	1	UTILIZZATO	STATO DI CONSERVAZIONE	2	1	OTTIMO
		2	NON UTILIZZATO			2	BUONO
		3	IN COSTRUZIONE			3	MEDIOCRE
		4	IN RISTRUTTURAZIONE			4	PESSIMO

OPERE DI URBANIZZAZIONE

DATI DIMENSIONAL

VIABILITA	2	1	ASFALTATA	ILLUMINAZIONE	NO	SUP. COPERTA mq	46
		2	BIANCA				
GASDOTT	3	1	METANO	ACQUEDOTTO	NO	ALT. CONVENZIONA	3,4
		2	GPL				
		3	ASSENTE	FOGNATURA	NO	VOL. CONVENZIONA	154,1



020b.jpg



020c.jpg



020a.jpg

\\Archit\urbanistica\urbanistica\CAPRG\CONTRODEDUZIONI\CASONI_I

NOTE RILIEVO

INTERVENTI
AMMESSI

**MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA**

RESTAURO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

NON SONO AMMESSI:
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE, AUMENTI
VOLUMETRICI E CAMBI DI
DESTINAZIONE D'USO.

vanno rispettate le NTO in particolare l'art. 54 "ANTICHI CASONI"

E' AMMESSA LA RICOSTRUZIONE DELLE PARTI CROLLATE (COPERTURA, PARTI DI MURATURE PERIMETRALI) SOLO SE PERMANGONO TRACCE EVIDENTI E RICONOSCIBILI DELLA STRUTTURA ORIGINARIA




VIA _____ N° _____

LOCALITA' RIVALMORE Zenari Ermanno via Gioberti 40 Caltrano

UTILIZZO	1	1	UTILIZZATO	STATO DI CONSERVAZIONE	2	1	OTTIMO
		2	NON UTILIZZATO			2	BUONO
		3	IN COSTRUZIONE			3	MEDIOCRE
		4	IN RISTRUTTURAZIONE			4	PESSIMO

OPERE DI URBANIZZAZIONE

VIABILITA	2	1	ASFALTATA	ILLUMINAZIONE	NO	SUP. COPERTA mq	12,5
		2	BIANCA				
GASDOTT	3	1	METANO	ACQUEDOTTO	NO	ALT. CONVENZIONA	3,0
		2	GPL				
		3	ASSENTE	FOGNATURA	NO	VOL. CONVENZIONA	37,5



024.jpg

\\Archit\urbanistica\urbanistica\CAPRG\CONTRODEDUZIONI\CASONI_I

NOTE RILIEVO



INTERVENTI
AMMESSI

**MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA**

RESTAURO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

NON SONO AMMESSI:
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE, AUMENTI
VOLUMETRICI E CAMBI DI
DESTINAZIONE D'USO.

vanno rispettate le NTO in particolare l'art. 54 "ANTICHI CASONI"

E' AMMESSA LA RICOSTRUZIONE DELLE PARTI CROLLATE (COPERTURA, PARTI DI MURATURE PERIMETRALI) SOLO SE PERMANGONO TRACCE EVIDENTI E RICONOSCIBILI DELLA STRUTTURA ORIGINARIA

VIA _____ N° _____

LOCALITA' POZZA DEI VEGRI Dal Santo Oreste Sandonà Claudio e Renzo

UTILIZZO	1	1	UTILIZZATO	STATO DI CONSERVAZIONE	2	1	OTTIMO
		2	NON UTILIZZATO			2	BUONO
		3	IN COSTRUZIONE			3	MEDIOCRE
		4	IN RISTRUTTURAZIONE			4	PESSIMO

OPERE DI URBANIZZAZIONE

DATI DIMENSIONAL


VIABILITA	2	1	ASFALTATA	ILLUMINAZIONE	NO	SUP. COPERTA mq	48,45
		2	BIANCA				
GASDOTT	3	1	METANO	ACQUEDOTTO	NO	ALT. CONVENZIONA	4,0
		2	GPL				
		3	ASSENTE	FOGNATURA	NO	VOL. CONVENZIONA	195,9



028b.jpg



028c.jpg



028a.jpg

\\Archit\urbanistica\urbanistica\CAPRG\CONTRODEDUZIONI\CASONI_I

NOTE RILIEVO

TEL.0445/396033

INTERVENTI
AMMESSI

**MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA**

RESTAURO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

NON SONO AMMESSI:
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE, AUMENTI
VOLUMETRICI E CAMBI DI
DESTINAZIONE D'USO.

vanno rispettate le NTO in particolare l'art. 54 "ANTICHI CASONI"

E' AMMESSA LA RICOSTRUZIONE DELLE PARTI CROLLATE (COPERTURA, PARTI DI MURATURE PERIMETRALI) SOLO SE PERMANGONO TRACCE EVIDENTI E RICONOSCIBILI DELLA STRUTTURA ORIGINARIA

VIA 032; PALLADIO N° 149

LOCALITA' di Zanocco M. Teresa Chiuppano

UTILIZZO	1	1	UTILIZZATO	STATO DI CONSERVAZIONE	2	1	OTTIMO
		2	NON UTILIZZATO			2	BUONO
		3	IN COSTRUZIONE			3	MEDIOCRE
		4	IN RISTRUTTURAZIONE			4	PESSIMO

OPERE DI URBANIZZAZIONE

DATI DIMENSIONAL

VIABILITA	1	1	ASFALTATA	ILLUMINAZIONE	SI	SUP. COPERTA mq	81,5
		2	BIANCA				
GASDOTT	3	1	METANO	ACQUEDOTTO	SI	ALT. CONVENZIONA	6,0
		2	GPL				
		3	ASSENTE	FOGNATURA	NO	VOL. CONVENZIONA	493,1



030a.jpg



030b.jpg

\\Archit\urbanistica\urbanistica\CAPRG\CONTRODEDUZIONI\CASONI_I

NOTE RILIEVO

casone utilizzato come deposito attrezzi agricoli

INTERVENTI
AMMESSI

**MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA**

RESTAURO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

NON SONO AMMESSI:
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE, AUMENTI
VOLUMETRICI E CAMBI DI
DESTINAZIONE D'USO.

vanno rispettate le NTO in particolare l'art. 54 "ANTICHI CASONI"

E' AMMESSA LA RICOSTRUZIONE DELLE PARTI CROLLATE (COPERTURA, PARTI DI MURATURE PERIMETRALI) SOLO SE PERMANGONO TRACCE EVIDENTI E RICONOSCIBILI DELLA STRUTTURA ORIGINARIA

VIA _____ N° _____

LOCALITA' VALDASA Dal Santo Fiorenzo


UTILIZZO	1	1	UTILIZZATO	STATO DI CONSERVAZIONE	3	1	OTTIMO
		2	NON UTILIZZATO			2	BUONO
		3	IN COSTRUZIONE			3	MEDIOCRE
		4	IN RISTRUTTURAZIONE			4	PESSIMO

OPERE DI URBANIZZAZIONE


VIABILITA'	2	1	ASFALTATA	ILLUMINAZIONE	NO	SUP. COPERTA mq	22,5
		2	BIANCA				
GASDOTT	3	1	METANO	ACQUEDOTTO	NO	ALT. CONVENZIONA	3,7
		2	GPL				
		3	ASSENTE	FOGNATURA	NO	VOL. CONVENZIONA	83,25



031b.jpg



031c.jpg



031a.jpg

\\Archi\\urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CONTRODEDUZIONI\\CASONI_I

NOTE RILIEVO

INTERVENTI
AMMESSI

**MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA**

RESTAURO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

NON SONO AMMESSI:
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE, AUMENTI
VOLUMETRICI E CAMBI DI
DESTINAZIONE D'USO.

vanno rispettate le NTO in particolare l'art. 54 "ANTICHI CASONI"

E' AMMESSA LA RICOSTRUZIONE DELLE PARTI CROLLATE (COPERTURA, PARTI DI MURATURE PERIMETRALI) SOLO SE PERMANGONO TRACCE EVIDENTI E RICONOSCIBILI DELLA STRUTTURA ORIGINARIA

VIA _____ N° _____

LOCALITA' VALDASA Fam. Dal Santo

UTILIZZO	2	1	UTILIZZATO	STATO DI CONSERVAZIONE	4	1	OTTIMO
		2	NON UTILIZZATO			2	BUONO
		3	IN COSTRUZIONE			3	MEDIOCRE
		4	IN RISTRUTTURAZIONE			4	PESSIMO

OPERE DI URBANIZZAZIONE

DATI DIMENSIONAL

VIABILITA	2	1	ASFALTATA	ILLUMINAZIONE	NO	SUP. COPERTA mq	46
		2	BIANCA				
GASDOTT	3	1	METANO	ACQUEDOTTO	NO	ALT. CONVENZIONA	3,7
		2	GPL				
		3	ASSENTE	FOGNATURA	NO	VOL. CONVENZIONA	184



033b.jpg



033a.jpg

\\Archit\urbanistica\urbanistica\CAPRG\CONTRODEDUZIONI\CASONI_I

NOTE RILIEVO

Dal Santo Antonio via 25 Aprile

INTERVENTI
AMMESSI

**MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA**

RESTAURO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

NON SONO AMMESSI:
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE, AUMENTI
VOLUMETRICI E CAMBI DI
DESTINAZIONE D'USO.

vanno rispettate le NTO in particolare l'art. 54 "ANTICHI CASONI"

E' AMMESSA LA RICOSTRUZIONE DELLE PARTI CROLLATE (COPERTURA, PARTI DI MURATURE PERIMETRALI) SOLO SE PERMANGONO TRACCE EVIDENTI E RICONOSCIBILI DELLA STRUTTURA ORIGINARIA

VIA _____ N° _____


LOCALITA' _____ Marolla Esterina _____

UTILIZZO	1	1	UTILIZZATO	STATO DI CONSERVAZIONE	2	1	OTTIMO
		2	NON UTILIZZATO			2	BUONO
		3	IN COSTRUZIONE			3	MEDIOCRE
		4	IN RISTRUTTURAZIONE			4	PESSIMO


OPERE DI URBANIZZAZIONE

DATI DIMENSIONAL

VIABILITA	2	1	ASFALTATA	ILLUMINAZIONE	NO	SUP. COPERTA mq	23,05
		2	BIANCA				
GASDOTT	3	1	METANO	ACQUEDOTTO	NO	ALT. CONVENZIONA	4,1
		2	GPL				
		3	ASSENTE	FOGNATURA	NO	VOL. CONVENZIONA	94,52



035b.jpg



035a.jpg



\\Archit\urbanistica\urbanistica\CAPRG\CONTRODEDUZIONI\CASONI_I

NOTE RILIEVO

Marolla Esterina tel.0445/880218

INTERVENTI
AMMESSI

**MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA**

RESTAURO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

NON SONO AMMESSI:
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE, AUMENTI
VOLUMETRICI E CAMBI DI
DESTINAZIONE D'USO.

vanno rispettate le NTO in particolare l'art. 54 "ANTICHI CASONI"

E' AMMESSA LA RICOSTRUZIONE DELLE PARTI CROLLATE (COPERTURA, PARTI DI MURATURE PERIMETRALI) SOLO SE PERMANGONO TRACCE EVIDENTI E RICONOSCIBILI DELLA STRUTTURA ORIGINARIA




VIA _____ N° _____

LOCALITA' VALLE DEI CARLI casone fam. Toldo Almerigo via dell'artigianato 2

UTILIZZO	1	1	UTILIZZATO	STATO DI CONSERVAZIONE	1	1	OTTIMO
		2	NON UTILIZZATO			2	BUONO
		3	IN COSTRUZIONE			3	MEDIOCRE
		4	IN RISTRUTTURAZIONE			4	PESSIMO

OPERE DI URBANIZZAZIONE

VIABILITA	2	1	ASFALTATA	ILLUMINAZIONE	NO	SUP. COPERTA mq	29
		2	BIANCA				
GASDOTT	3	1	METANO	ACQUEDOTTO	NO	ALT. CONVENZIONA	4,9
		2	GPL				
		3	ASSENTE	FOGNATURA	NO	VOL. CONVENZIONA	140



036.jpg



\\Archit\urbanistica\urbanistica\CAPRG\CONTRODEDUZIONI\CASONI_I

NOTE RILIEVO



INTERVENTI
AMMESSI

**MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA**

RESTAURO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

NON SONO AMMESSI:
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE, AUMENTI
VOLUMETRICI E CAMBI DI
DESTINAZIONE D'USO.

vanno rispettate le NTO in particolare l'art. 54 "ANTICHI CASONI"

E' AMMESSA LA RICOSTRUZIONE DELLE PARTI CROLLATE (COPERTURA, PARTI DI MURATURE PERIMETRALI) SOLO SE PERMANGONO TRACCE EVIDENTI E RICONOSCIBILI DELLA STRUTTURA ORIGINARIA

VIA _____ N° _____

LOCALITA' CARLI casone Menego Marco


UTILIZZO	2	1 UTILIZZATO 2 NON UTILIZZATO 3 IN COSTRUZIONE 4 IN RISTRUTTURAZIONE	STATO DI CONSERVAZIONE	3	1 OTTIMO 2 BUONO 3 MEDIOCRE 4 PESSIMO
----------	----------	---	------------------------	----------	--

OPERE DI URBANIZZAZIONE

VIABILITA'	2	1 ASFALTATA 2 BIANCA	ILLUMINAZIONE	NO	SUP. COPERTA mq	19
GASDOTT	3	1 METANO 2 GPL 3 ASSENTE	ACQUEDOTTO	NO	ALT. CONVENZIONA	3,9
			FOGNATURA	NO	VOL. CONVENZIONA	74



037b.jpg



037c.jpg



037a.jpg

\\Archit\urbanistica\urbanistica\CAPRG\CONTRODEDUZIONI\CASONI_I

NOTE RILIEVO

Sandonà Mario via S. Lorenzo 40

INTERVENTI
AMMESSI

**MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA**

RESTAURO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

NON SONO AMMESSI:
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE, AUMENTI
VOLUMETRICI E CAMBI DI
DESTINAZIONE D'USO.

vanno rispettate le NTO in particolare l'art. 54 "ANTICHI CASONI"

E' AMMESSA LA RICOSTRUZIONE DELLE PARTI CROLLATE (COPERTURA, PARTI DI MURATURE PERIMETRALI) SOLO SE PERMANGONO TRACCE EVIDENTI E RICONOSCIBILI DELLA STRUTTURA ORIGINARIA


VIA _____ N° _____

LOCALITA' VICINANZA QUATTRO STRADE casone dei "Loli"

UTILIZZO	2	1	UTILIZZATO	STATO DI CONSERVAZIONE	3	1	OTTIMO
		2	NON UTILIZZATO			2	BUONO
		3	IN COSTRUZIONE			3	MEDIOCRE
		4	IN RISTRUTTURAZIONE			4	PESSIMO

OPERE DI URBANIZZAZIONE

VIABILITA	2	1	ASFALTATA	ILLUMINAZIONE	NO	SUP. COPERTA mq	25
		2	BIANCA				
GASDOTT	3	1	METANO	ACQUEDOTTO	NO	ALT. CONVENZIONA	3,7
		2	GPL				
		3	ASSENTE	FOGNATURA	NO	VOL. CONVENZIONA	92,5



038b.jpg



038c.jpg



038a.jpg

\\Archiv\urbanistica\urbanistica\CAPRG\CONTRODEDUZIONI\CASONI_I

NOTE RILIEVO

Sandonà Mario via San Lorenzo 40

INTERVENTI
AMMESSI

**MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA**

RESTAURO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

NON SONO AMMESSI:
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE, AUMENTI
VOLUMETRICI E CAMBI DI
DESTINAZIONE D'USO.

vanno rispettate le NTO in particolare l'art. 54 "ANTICHI CASONI"

E' AMMESSA LA RICOSTRUZIONE DELLE PARTI CROLLATE (COPERTURA, PARTI DI MURATURE PERIMETRALI) SOLO SE PERMANGONO TRACCE EVIDENTI E RICONOSCIBILI DELLA STRUTTURA ORIGINARIA


VIA _____ N° _____

LOCALITA' CAGAGLIOLO Dal Santo Moreno e F.lli via Trento 20 Caltrano


UTILIZZO	1	2	3	4	STATO DI CONSERVAZIONE	2	1	2	3	4
		1	UTILIZZATO				1	OTTIMO		
		2	NON UTILIZZATO				2	BUONO		
		3	IN COSTRUZIONE				3	MEDIOCRE		
		4	IN RISTRUTTURAZIONE				4	PESSIMO		

OPERE DI URBANIZZAZIONE

VIABILITA	2	1	ASFALTATA	ILLUMINAZIONE	NO	SUP. COPERTA mq	93,46
		2	BIANCA				
GASDOTT	3	1	METANO	ACQUEDOTTO	NO	ALT. CONVENZIONA	2,8
		2	GPL				
		3	ASSENTE	FOGNATURA	NO	VOL. CONVENZIONA	385,5



050B.JPG



050A.JPG



\\Archi\urbanistica\urbanistica\CAPRG\CONTRODEDUZIONI\CASONI_I

NOTE RILIEVO

INTERVENTI
AMMESSI

**MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA**

RESTAURO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

NON SONO AMMESSI:
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE, AUMENTI
VOLUMETRICI E CAMBI DI
DESTINAZIONE D'USO.

vanno rispettate le NTO in particolare l'art. 54 "ANTICHI CASONI"

E' AMMESSA LA RICOSTRUZIONE DELLE PARTI CROLLATE (COPERTURA, PARTI DI
MURATURE PERIMETRALI) SOLO SE PERMANGONO TRACCE EVIDENTI E
RICONOSCIBILI DELLA STRUTTURA ORIGINARIA

VIA _____ N° _____

LOCALITA' VALGRANDE DAL SANTO FIORENZO

UTILIZZO	1	1	UTILIZZATO	STATO DI CONSERVAZIONE	3	1	OTTIMO
		2	NON UTILIZZATO			2	BUONO
		3	IN COSTRUZIONE			3	MEDIOCRE
		4	IN RISTRUTTURAZIONE			4	PESSIMO

OPERE DI URBANIZZAZIONE

DATI DIMENSIONAL

VIABILITA	2	1	ASFALTATA	ILLUMINAZIONE	NO	SUP. COPERTA mq	16,38
		2	BIANCA				
GASDOTT	3	1	METANO	ACQUEDOTTO	NO	ALT. CONVENZIONA	4,0
		2	GPL				
		3	ASSENTE	FOGNATURA	NO	VOL. CONVENZIONA	65,52



052B.JPG



052C.JPG



052A.JPG

\\Archi\\urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CONTRODEDUZIONI\\CASONI_I

NOTE RILIEVO

INTERVENTI
AMMESSI

**MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA**

RESTAURO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

NON SONO AMMESSI:
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE, AUMENTI
VOLUMETRICI E CAMBI DI
DESTINAZIONE D'USO.

vanno rispettate le NTO in particolare l'art. 54 "ANTICHI CASONI"

E' AMMESSA LA RICOSTRUZIONE DELLE PARTI CROLLATE (COPERTURA, PARTI DI MURATURE PERIMETRALI) SOLO SE PERMANGONO TRACCE EVIDENTI E RICONOSCIBILI DELLA STRUTTURA ORIGINARIA



VIA _____ N° _____

LOCALITA' POSSATE CASONE VIDALE TIZIANO (mapp.le 84)

UTILIZZO	1	2	3	4	STATO DI CONSERVAZIONE	2	1	2	3	4
		1	UTILIZZATO				1	OTTIMO		
		2	NON UTILIZZATO				2	BUONO		
		3	IN COSTRUZIONE				3	MEDIOCRE		
		4	IN RISTRUTTURAZIONE				4	PESSIMO		

OPERE DI URBANIZZAZIONE

VIABILITA	2	1	ASFALTATA	ILLUMINAZIONE	NO	SUP. COPERTA mq	11,1
		2	BIANCA				
GASDOTT	3	1	METANO	ACQUEDOTTO	NO	ALT. CONVENZIONA	3,5
		2	GPL				
		3	ASSENTE	FOGNATURA	NO	VOL. CONVENZIONA	44,34



054.JPG

\\Archi\urbanistica\urbanistica\CAPRG\CONTRODEDUZIONI\CASONI_I

NOTE RILIEVO



INTERVENTI
AMMESSI

**MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA**

RESTAURO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

NON SONO AMMESSI:
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE, AUMENTI
VOLUMETRICI E CAMBI DI
DESTINAZIONE D'USO.

vanno rispettate le NTO in particolare l'art. 54 "ANTICHI CASONI"

E' AMMESSA LA RICOSTRUZIONE DELLE PARTI CROLLATE (COPERTURA, PARTI DI MURATURE PERIMETRALI) SOLO SE PERMANGONO TRACCE EVIDENTI E RICONOSCIBILI DELLA STRUTTURA ORIGINARIA

VIA _____ N° _____


LOCALITA' **BIVIO STRADA DEI SALTI, STRADA DELLE VOLTE**

UTILIZZO	2	1	UTILIZZATO	STATO DI CONSERVAZIONE	3	1	OTTIMO
		2	NON UTILIZZATO			2	BUONO
		3	IN COSTRUZIONE			3	MEDIOCRE
		4	IN RISTRUTTURAZIONE			4	PESSIMO

OPERE DI URBANIZZAZIONE

DATI DIMENSIONAL

VIABILITA	2	1	ASFALTATA	ILLUMINAZIONE	NO	SUP. COPERTA mq	40
		2	BIANCA				
GASDOTT	3	1	METANO	ACQUEDOTTO	NO	ALT. CONVENZIONA	4,5
		2	GPL				
		3	ASSENTE	FOGNATURA	NO	VOL. CONVENZIONA	182,5



059B.JPG



059A.JPG

\\Archit\urbanistica\urbanistica\CAPRG\CONTRODEDUZIONI\CASONI_I

NOTE RILIEVO

INTERVENTI
AMMESSI

**MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA**

RESTAURO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

NON SONO AMMESSI:
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE, AUMENTI
VOLUMETRICI E CAMBI DI
DESTINAZIONE D'USO.

vanno rispettate le NTO in particolare l'art. 54 "ANTICHI CASONI"

E' AMMESSA LA RICOSTRUZIONE DELLE PARTI CROLLATE (COPERTURA, PARTI DI MURATURE PERIMETRALI) SOLO SE PERMANGONO TRACCE EVIDENTI E RICONOSCIBILI DELLA STRUTTURA ORIGINARIA

VIA _____ N° _____

LOCALITA' POZZATE - Sandonà Mario Domenico-Pellizzari

UTILIZZO	1	1	UTILIZZATO	STATO DI CONSERVAZIONE	2	1	OTTIMO
		2	NON UTILIZZATO			2	BUONO
		3	IN COSTRUZIONE			3	MEDIOCRE
		4	IN RISTRUTTURAZIONE			4	PESSIMO

OPERE DI URBANIZZAZIONE

VIABILITA	2	1	ASFALTATA	ILLUMINAZIONE	NO	SUP. COPERTA mq	62,73
		2	BIANCA				
GASDOTT	3	1	METANO	ACQUEDOTTO	NO	ALT. CONVENZIONA	3,6
		2	GPL				
		3	ASSENTE	FOGNATURA	NO	VOL. CONVENZIONA	227,4



066B.JPG



066C.JPG

066A.JPG



\\Archit\urbanistica\urbanistica\CAPRG\CONTRODEDUZIONI\CASONI_I

NOTE RILIEVO

INTERVENTI
AMMESSI

**MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA**

RESTAURO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

NON SONO AMMESSI:
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE, AUMENTI
VOLUMETRICI E CAMBI DI
DESTINAZIONE D'USO.

vanno rispettate le NTO in particolare l'art. 54 "ANTICHI CASONI"

E' AMMESSA LA RICOSTRUZIONE DELLE PARTI CROLLATE (COPERTURA, PARTI DI MURATURE PERIMETRALI) SOLO SE PERMANGONO TRACCE EVIDENTI E RICONOSCIBILI DELLA STRUTTURA ORIGINARIA

VIA

LOCALITÀ

VALDASA den. Sola Battistina

UTILIZZO

2

1 UTILIZZATO
2 NON UTILIZZATO
3 IN COSTRUZIONE
4 IN RISTRUTTURAZIONE

STATO DI
CONSERVAZIONE

4

1 OTTIMO
2 BUONO
3 MEDIOCRE
4 PESSIMO

OPERE DI URBANIZZAZIONE

DATI DIMENSIONALI

VIABILITÀ

2

1 ASFALTATA
2 BIANCA

GASDOTTO

3

1 METANO
2 GPL
3 ASSENTE

ILLUMINAZIONE	NO	SUP.COPERTA MQ	N.D.
ACQUEDOTTO	NO	ALT. CONVENZIONATA	N.D.
FOGNATURA	NO	VOL. CONVENZIONATO	N.D.



NOTE RILIEVO

Il richiedente deve fornire i dati dimensionali per la redazione della scheda

INTERVENTI AMMESSI

DESTINAZIONE COME RESIDENZA
TEMPORANEA

**MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA, RESTAURO E
RISANAMENTO CONSERVATIVO**

**NON SONO AMMESSI:
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE, AUMENTI
VOLUMETRICI E CAMBI DI
DESTINAZIONE D'USO.**

VA RISPETTATO l'art. 54 E ABACO DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI CASONI DELLE NTO

E' AMMESSA LA RICOSTRUZIONE DELLE PARTI CROLLATE (COPERTURA, PARTI DI MURATURE PERIMETRALI) SOLO SE PERMANGONO TRACCE EVIDENTI E RICONOSCIBILI DELLA STRUTTURA ORIGINARIA

VIA

LOCALITÀ

PIANEZZE den. Gaspari Cornelio

UTILIZZO

2

1 UTILIZZATO
2 NON UTILIZZATO
3 IN COSTRUZIONE
4 IN RISTRUTTURAZIONE

STATO DI
CONSERVAZIONE

3

1 OTTIMO
2 BUONO
3 MEDIOCRE
4 PESSIMO

OPERE DI URBANIZZAZIONE

DATI DIMENSIONALI

VIABILITÀ

2

1 ASFALTATA
2 BIANCA

GASDOTTO

3

1 METANO
2 GPL
3 ASSENTE

ILLUMINAZIONE	NO	SUP.COPERTA MQ	33.00
ACQUEDOTTO	NO	ALT. CONVENZIONALE	3.00
FOGNATURA	NO	VOL. ESISTENTE	98.00



NOTE RILIEVO

INTERVENTI AMMESSI

DESTINAZIONE COME RESIDENZA
TEMPORANEA

**MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA, RESTAURO E
RISANAMENTO CONSERVATIVO**

NON SONO AMMESSI:
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE, AUMENTI
VOLUMETRICI, CAMBI DI
DESTINAZIONE D'USO

VA RISPETTATO l'art. 54 E ABACO DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI CASONI DELLE NTO

E' AMMESSA LA RICOSTRUZIONE DELLE PARTI CROLLATE (COPERTURA, PARTI DI
MURATURE PERIMETRALI) SOLO SE PERMANGONO TRACCE EVIDENTI E RICONOSCIBILI
DELLA STRUTTURA ORIGINARIA

VIA SCALIGERI

LOCALITÀ CALTRANO den. Dal Santo Rosella

UTILIZZO

2

1 UTILIZZATO
2 NON UTILIZZATO
3 IN COSTRUZIONE
4 IN RISTRUTTURAZIONE

STATO DI
CONSERVAZIONE

3

1 OTTIMO
2 BUONO
3 MEDIOCRE
4 PESSIMO

OPERE DI URBANIZZAZIONE

VIABILITÀ

2

1 ASFALTATA
2 BIANCA

GASDOTTO

3

1 METANO
2 GPL
3 ASSENTE

DATI DIMENSIONALI

ILLUMINAZIONE	NO	SUP.COPERTA MQ	38.75
ACQUEDOTTO	SÌ	ALT. CONVENZIONALE	5.00
FOGNATURA	NO	VOL. ESISTENTE	191.44



NOTE RILIEVO

INTERVENTI AMMESSI

DESTINAZIONE COME RESIDENZA
TEMPORANEA

RISTRUTTURAZIONE TOTALE

AMPLIAMENTO FINO A 275 MC

NON SONO AMMESSI:
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE E CAMBI DI
DESTINAZIONE D'USO.

VA RISPETTATO l'art. 54 E ABACO DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI CASONI DELLE NTO

È AMMESSO L'AMPLIAMENTO PER RICAVARE UN SERVIZIO IGIENICO.
SI DEVE MANTENERE LA MURATURA IN SASSO A VISTA E I CARATTERI TIPICI DEGLI
EDIFICI DELLA MEDESIMA TIPOLOGIA.

VIA CASTELLAN

LOCALITÀ CASTELLAN den. Gaspari Luigi

UTILIZZO

2

1 UTILIZZATO
2 NON UTILIZZATO
3 IN COSTRUZIONE
4 IN RISTRUTTURAZIONE

STATO DI
CONSERVAZIONE

3

1 OTTIMO
2 BUONO
3 MEDIOCRE
4 PESSIMO

OPERE DI URBANIZZAZIONE

DATI DIMENSIONALI

VIABILITÀ

2

1 ASFALTATA
2 BIANCA

GASDOTTO

3

1 METANO
2 GPL
3 ASSENTE

ILLUMINAZIONE	NO	SUP.COPERTA MQ	26.50
ACQUEDOTTO	SÌ	ALT. CONVENZIONALE	5.40
FOGNATURA	NO	VOL. ESISTENTE	142.43



NOTE RILIEVO

INTERVENTI AMMESSI

DESTINAZIONE COME RESIDENZA
TEMPORANEA

RISTRUTTURAZIONE TOTALE

AMPLIAMENTO FINO A 210 MC

NON SONO AMMESSI:
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE E CAMBI DI
DESTINAZIONE D'USO.

VA RISPETTATO l'art. 54 E ABACO DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI CASONI DELLE NTO

È AMMESSO L'AMPLIAMENTO PER RICAVARE UN SERVIZIO IGIENICO.
SI DEVE MANTENERE LA MURATURA IN SASSO A VISTA E I CARATTERI TIPICI DEGLI
EDIFICI DELLA MEDESIMA TIPOLOGIA.

VIA

LOCALITÀ

VALDASA den. Cortese Massimiliano

UTILIZZO

2

1 UTILIZZATO
2 NON UTILIZZATO
3 IN COSTRUZIONE
4 IN RISTRUTTURAZIONE

STATO DI
CONSERVAZIONE

4

1 OTTIMO
2 BUONO
3 MEDIOCRE
4 PESSIMO

OPERE DI URBANIZZAZIONE

DATI DIMENSIONALI

VIABILITÀ

2

1 ASFALTATA
2 BIANCA

GASDOTTO

3

1 METANO
2 GPL
3 ASSENTE

ILLUMINAZIONE	NO	SUP.COPERTA MQ	12.80
ACQUEDOTTO	NO	ALT. CONVENZIONALE	4.50
FOGNATURA	NO	VOL. ESISTENTE	57.60



NOTE RILIEVO

INTERVENTI AMMESSI

DESTINAZIONE COME RESIDENZA
TEMPORANEA

RISTRUTTURAZIONE TOTALE

AMPLIAMENTO FINO A 70 MC

NON SONO AMMESSI:
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE, SOPRAELEVAZIONE,
CAMBI DI DESTINAZIONE D'USO

VA RISPETTATO l'art. 54 E ABACO DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI CASONI DELLE NTO

È AMMESSO L'AMPLIAMENTO SOLTANTO PER RICAVARE UN SERVIZIO IGIENICO SUL
RETRO. SI DEVE MANTENERE LA MURATURA IN SASSO A VISTA E I CARATTERI TIPICI
DEGLI EDIFICI DELLA MEDESIMA TIPOLOGIA.

VIA

LOCALITÀ CAMPORA/TEZZE den. Dalla Valle Lauri

UTILIZZO

2

1 UTILIZZATO
2 NON UTILIZZATO
3 IN COSTRUZIONE
4 IN RISTRUTTURAZIONE

STATO DI
CONSERVAZIONE

4

1 OTTIMO
2 BUONO
3 MEDIOCRE
4 PESSIMO

OPERE DI URBANIZZAZIONE

DATI DIMENSIONALI

VIABILITÀ

2

1 ASFALTATA
2 BIANCA

GASDOTTO

3

1 METANO
2 GPL
3 ASSENTE

ILLUMINAZIONE	NO	SUP.COPERTA MQ	5.70
ACQUEDOTTO	NO	ALT. CONVENZIONALE	2.50
FOGNATURA	NO	VOL. ESISTENTE	14.00



NOTE RILIEVO

RUDERE

INTERVENTI AMMESSI

RISTRUTTURAZIONE TOTALE

VOLUME TOTALE AMMESSO: 14 MC

NON SONO AMMESSI:
CAMBI DI DESTINAZIONE D'USO,
AUMENTI VOLUMETRICI

VA RISPETTATO art. 54 E ABACO DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI CASONI DELLE NTO

SI DEVE MANTENERE LA MURATURA IN SASSO A VISTA E I CARATTERI TIPICI DEGLI EDIFICI DELLA MEDESIMA TIPOLOGIA.

VIA CASTELLAN

LOCALITÀ CASTELLAN

UTILIZZO

2

1 UTILIZZATO
2 NON UTILIZZATO
3 IN COSTRUZIONE
4 IN RISTRUTTURAZIONE

STATO DI
CONSERVAZIONE

4

1 OTTIMO
2 BUONO
3 MEDIOCRE
4 PESSIMO

OPERE DI URBANIZZAZIONE

VIABILITÀ

2

1 ASFALTATA
2 BIANCA


GASDOTTO

3

1 METANO
2 GPL
3 ASSENTE

DATI DIMENSIONALI

ILLUMINAZIONE	NO	SUP.COPERTA MQ	40.30
ACQUEDOTTO	NO	ALT. CONVENZIONALE	non rilevabile
FOGNATURA	NO	VOL. ESISTENTE	non dimostrabile



NOTE RILIEVO

RUDERE

INTERVENTI AMMESSI

RISTRUTTURAZIONE TOTALE

NON SONO AMMESSI:
CAMBI DI DESTINAZIONE D'USO,
AUMENTI VOLUMETRICI

VOLUME TOTALE AMMESSO: 162 MC

VA RISPETTATO l'art. 54 E ABACO DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI CASONI DELLE NTO

IL VOLUME È CALCOLATO PER UN'ALTEZZA DI 4 m DAL MOMENTO CHE ATTUALMENTE L'ALTEZZA DELL'EDIFICIO NON È RILEVABILE. SI DEVE MANTENERE LA MURATURA IN SASSO A VISTA E I CARATTERI TIPICI DEGLI EDIFICI DELLA MEDESIMA TIPOLOGIA.

VIA CASTELLAN

LOCALITÀ CASTELLAN den. Sandonà Marco

UTILIZZO

2

1 UTILIZZATO
2 NON UTILIZZATO
3 IN COSTRUZIONE
4 IN RISTRUTTURAZIONE

STATO DI
CONSERVAZIONE

4

1 OTTIMO
2 BUONO
3 MEDIOCRE
4 PESSIMO

OPERE DI URBANIZZAZIONE

DATI DIMENSIONALI

VIABILITÀ

1

1 ASFALTATA
2 BIANCA

GASDOTTO

3

1 METANO
2 GPL
3 ASSENTE

ILLUMINAZIONE	n.d.	SUP.COPERTA MQ	49.00
ACQUEDOTTO	n.d.	ALT. CONVENZIONALE	6.00
FOGNATURA	n.d.	VOL. ESISTENTE	200



NOTE RILIEVO

INTERVENTI AMMESSI

CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO IN
RESIDENZA

RISTRUTTURAZIONE TOTALE

VOLUME TOTALE AMMESSO: 200 MC

NON SONO AMMESSI:
AUMENTI VOLUMETRICI

VA RISPETTATO l'art. 54 E ABACO DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI CASONI DELLE NTO

SI DEVE MANTENERE LA MURATURA IN SASSO A VISTA E I CARATTERI TIPICI DEGLI
EDIFICI DELLA MEDESIMA TIPOLOGIA.