

LOCALITA' **CALTRANO CENTRO STORICO** CODICE EDIFICIO 0
TAVOLA N° 13.3.04
VIA **P.ZA DANTE** N° **001/002**
DATAZIONE INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI EDILIZIE

STRUTTURA PORTANTE **3** FINITURE ESTERNE **3** COMPOSIZIONE FACCIATA **3**
1 - assenza di elementi di valore architettonico
2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente
3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	MURATURA
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LEGNO
SERRAMENTI E SCURI	
INGRESSO PRINCIPALE	PORTALE IN LEGNO
CORNICI	DECORATE
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	ASFALTO
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SIMMETRICA
PARTICOLARI DI RILIEVO	EDIFICIO DI VALORE PREVALEMENTEMENTE SIMBOLICO
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	PIAZZA E PARCHEGGIO ASFALTATI
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

002.01A.JPG



001_002_RETRO.JPG



\\Archi\\Urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CENSIMENTO\\FO

001_002_ROSONE.JP

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO MONUMENTALE

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RESTAURO

LOCALITA'

SAN DONA'

CODICE EDIFICIO

0

TAVOLA N°

13.3.09

N°

005/434

VIA

GORIZIA

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

PARZIALE RISTRUTT.

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E SASSO
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	
INGRESSO PRINCIPALE	PORTONCINO LIGNEO A DUE ANTE
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SU TRE LIVELLI, CON ACCESSO AL PRIMO PIANO PER MEZZO DI SCALA IN PIETRA
PARTICOLARI DI RILIEVO	DA CONSERVARE SCALA LAPIDEA, CORNICI E STIPITI DI PORTE
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	SU CORTE COMUNE
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

434_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE SOPRATTUTTO PER LE PARTI IN PIETRA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' DA CONSERVARE LA SCALA ESTERNA IN PIETRA SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA'

SAN DONA'

CODICE EDIFICIO

0

TAVOLA N°

13.3.09

N°

005/433

VIA

GORIZIA

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA (visibili solo i conci lapidei d'angolo)
FACCIATA	INTONACATA CON INTONACO GREZZO DI CEMENTO
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	LIGNEO
CORNICI	MENSOLE IN PIETRA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SIMMETRICA, SU DUE LIVELLI
PARTICOLARI DI RILIEVO	LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA E LE PIATTABANDE DELLE APERTURE
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

433_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO TIPICO DELL'EDILIZIA STORICA MINORE, INTERESSANTE PER LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA E L'USO DELLA PIETRA E DEL LATERIZIO

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

LOCALITA'

SAN DONA'

CODICE EDIFICIO

0

TAVOLA N°

13.3.09

N°

005/432

VIA

GORIZIA

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E SASSO
FACCIATA	PARZIALMENTE INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	ERA IN COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	ASSENTI
INGRESSO PRINCIPALE	SENZA PORTONCINO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SU TRE LIVELLI, CON ARCO AL PIANO TERRA PER META' TAMPONATO
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	INDICAZIONE IN FACCIATA: "CASA PERICOLANTE".A BREVE IL PROPRIETARIO INIZIERA' I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'INTERA UNITA'.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

432_005A.JPG



432_005B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE MA IN GRAVE STATO DI DEGRADO

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

DOVRANNO ESSERE RECUPERATI GLI ELEMENTI TIPICI COME IL GRANDE ARCO. SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA'

SAN DONA'

CODICE EDIFICIO

0

TAVOLA N°

13.3.09

N°

005/429

VIA

GORIZIA

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

IN CORSO

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valor e architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA CON TESSITURA ABBASTANZA REGOLARE
FACCIATA	NO INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA (ED.428) IN C.A. (ED. 429)
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI LIGNEI AD ANTA
INGRESSO PRINCIPALE	PORTONCINO LIGNEO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	PRATO
POGGIOLI	POGGIOLO IN C.A. DI RECENTE COSTRUZIONE

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SU QUATTRO PIANI (ED. 428) CON ALLINEAMENTI VERTICALI ED ORIZZONTALI. SU DUE PIANI (ED. 429)
PARTICOLARI DI RILIEVO	DA CONSERVARE LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA, GLI STIPITI E LE PIATTABANDE DELLE APERTURE IN MATTONI. DA RIPRISTINARE IL TETTO LIGNEO DEL FABBRICATO PIU' BASSO (429)
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	DA DEMOLIRE IL POGGIOLO IN C.A. E LA COPERTURA, CON STRUTTURA IN C.A. DEL FABBRICATO PIU' BASSO (429)
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	PRATO
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	LA SCHEDA SI RIFERISCE ANCHE ALL'EDIFICIO 005/428


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

429_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

428_005.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO CON CARATTERI TIPICI DELL'ARCHITETTURA STORICA MINORE IN PARTE MANOMESSO DA INTERVENTI NON COERENTI CON IL FABBRICATO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

VANNO RIPRISTINATI I CARATTERI ORIGINARI DEL CORPO DI FABBRICA PIU' BASSO SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA' **SAN DONA'**

CODICE EDIFICIO 5

TAVOLA N° 13.3.09

005/428

VIA **GORIZIA**

N°

DATAZIONE **TRA 1800 E 1919** INTERVENTI RECENTI IN CORSO

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	2	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valor e architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA CON TESSITURA ABBASTANZA REGOLARE
FACCIATA	NO INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA (ED.428) IN C.A. (ED. 429)
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI LIGNEI AD ANTA
INGRESSO PRINCIPALE	PORTONCINO LIGNEO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	PRATO INERBITO
POGGIOLI	POGGIOLO IN C.A. DI RECENTE COSTRUZIONE

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SU QUATTRO PIANI (ED. 428) CON ALLINEAMENTI VERTICALI ED ORIZZONTALI. SU DUE PIANI (ED. 429)
PARTICOLARI DI RILIEVO	DA CONSERVARE LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA, GLI STIPITI E LE PIATTABANDE DELLE APERTURE IN MATTONI. DA RIPRISTINARE IL TETTO LIGNEO DEL FABBRICATO PIU' BASSO (429)
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	DA DEMOLIRE IL POGGIOLO IN C.A. E LA COPERTURA, CON STRUTTURA IN C.A. DEL FABBRICATO PIU' BASSO (429)
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	PRATO
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	LA SCHEDA SI RIFERISCE ANCHE ALL'EDIFICIO 005/429

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

428_005.JPG



429_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO CON CARATTERI TIPICI DELL'ARCHITETTURA STORICA MINORE IN PARTE MANOMESSO DA INTERVENTI NON COERENTI CON IL FABBRICATO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

VANNO RIPRISTINATI I CARATTERI ORIGINARI DEL CORPO DI FABBRICA PIU' BASSO. SONO DA DEMOLIRE LE PARTI A SBALZO IN CALCESTRUZZO IN QUANTO ELEMENTI ESTRANEI AL CORPO DI FABBRICA. SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

CODICE
EDIFICIO 005/428

LOCALITA'

SAN DONA'

CODICE EDIFICIO

0

TAVOLA N°

13.3.09

N°

005/425

VIA

GORIZIA

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

RISTRUTT. DOPO IL 1991

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E SASSO
FACCIATA	NON INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	
SERRAMENTI E SCURI	SENZA SERRAMENTI
INGRESSO PRINCIPALE	SENZA SERRAMENTI
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	LA TIPOLOGIA DELLA MURATURA
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	LEGNAIA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

425_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO DI PICCOLE DIMENSIONI INTERESSANTE PER I MATERIALI CHE COMPONGONO LE MURATURE.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA'

SAN DONA'

TAVOLA N°

13.3.09

VIA

GORIZIA

CODICE EDIFICIO

0

N°

28/29C

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

RISTRUTTURAZIONE

005/422

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valor e architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	LIGNEI, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN LEGNO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	REGOLARE, CON FORATURE ALLINEATE SIA VERTICALMENTE CHE ORIZZONTALMENTE
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

422_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

L'EDIFICIO PRESENTA CARATTERISTICHE TIPICHE DELL'EDILIZIA MINORE DI PREGIO. E' IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE ED E' STATO RISTRUTTURATO CON ATTENZIONE ALLA CONSERVAZIONE DEGLI ELEMENTI TIPICI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

SONO DA CONSERVARE LA CORNICE DI GRONDA E LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA.

LOCALITA' **SAN DONA'** CODICE EDIFICIO 5
TAVOLA N° 13.3.09
VIA **MONTE PASUBIO** N° **005/409**
DATAZIONE **TRA 1800 E 1919** INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE **2** FINITURE ESTERNE **1** COMPOSIZIONE FACCIATA **2**
1 - assenza di elementi di valore architettonico
2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente
3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA, SASSO, FRAMMENTI DI LATERIZIO
FACCIATA	INTONACO GREZZO CHE LASCIA IN PARTE A VISTA LA TESSITURA MURARIA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI LIGNEI SENZA SCURI
INGRESSO PRINCIPALE	PORTONCINO LIGNEO A DUE ANTE
CORNICI	MENSOLE IN LATERIZIO A SOSTEGNO DI CORNICI LATERIZIE
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SIMMETRICA SU TRE PIANI
PARTICOLARI DI RILIEVO	LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

409_005A.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

409_005B.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE PER LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA LINEARE MA TIPICA

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' DA CONSERVARE IL PROSPETTO PRINCIPALE SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

COMUNE DI CALTRANO
PROVINCIA DI VICENZA

P.R.G.

Consistenza patrimonio immobiliare
BENI AMBIENTALI

SCHEDA

B

LOCALITA' **SAN DONA'**

CODICE EDIFICIO 5

TAVOLA N° 13.3.09

005/408

VIA **MONTE PASUBIO**

N°

DATAZIONE **TRA 1800 E 1919** INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

PIETRA E SASSO

FACCIATA

NON INTONACATA

MANTO DI COPERTURA

COPPI

STRUTTURA DI COPERTURA

LIGNEA

SERRAMENTI E SCURI

ASSENTI

INGRESSO PRINCIPALE

PORTONCINO LIGNEO AD UN' ANTA

CORNICI

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

POGGIOLI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

ASIMMETRICA CON DUE FORI SU FACCIATA PRINCIPALE E UNO "TIPO FIENILE" SUL LATO VERSO LA STRADA

PARTICOLARI DI RILIEVO

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

408_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE PER L'USO DI MATERIALI TIPICI. NON PRESENTA PARTICOLARI DI RILIEVO MA APPARTIENE ALLE COSTRUZIONI TIPICHE DELL'EDILIZIA STORICA MINORE.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE E DELL'EDIFICIO

LOCALITA'

SAN DONA'

CODICE EDIFICIO

0

TAVOLA N°

13.3.09

N°

(33)

005/407

VIA

MONTE PASUBIO

DATAZIONE

TRA 1920 E 1945

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA
FACCIATA	NON INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	ALTERNANZA DI PICCOLE E GRANDI APERTURE ALLINEATE
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

407_005A.JPG



407_005B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO RURALE INTERESSANTE PER LA TIPOLOGIA, PER LA PRESENZA DELLE TESSITURE MURARIE A VISTA E PER LA COMPOSIZIONE DELLE FORATURE.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' AMMESSO IL CAMBIO D'USO IN RESIDENZA. SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

CODICE
EDIFICIO 005/407

LOCALITA'

SAN DONA'

CODICE EDIFICIO

0

TAVOLA N°

13.3.09

N°

(29)

005/405

VIA

MONTE PASUBIO

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E LATERIZIO
FACCIATA	PARZIALMENTE INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	LIGNEI
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN LEGNO
CORNICI	PIETRA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	CORNICI IN PIETRA
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

405_005A.JPG



405_005B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO RURALE TIPICO, INTERESSANTE SOPRATTUTTO PER L'USO DELLA PIETRA SIA NELLA STRUTTURA MURARIA CHE NELLE CORNICI DELLE FORATURE.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' AMMESSO IL CAMBIO D'USO IN RESIDENZA, INOLTRE E' CONSENTITA LA SOPRAELEVAZIONE FINO A DUE PIANI ABITABILI. SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

CODICE
EDIFICIO 005/405

LOCALITA'

SAN DONA'

CODICE EDIFICIO

0

TAVOLA N°

13.3.09

N°

005/402

VIA

M.TE PASUBIO

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA
FACCIATA	NON INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	LIGNEI
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN LEGNO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

402_005B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE PER L'USO DI MATERIALI TIPICI. NON PRESENTA PARTICOLARI DI RILIEVO MA APPARTIENE ALLE COSTRUZIONI TIPICHE DELL'EDILIZIA STORICA MINORE.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA'

SAN DONA'

CODICE EDIFICIO

0

TAVOLA N°

13.3.09

N°

(25A)

005/401

VIA

MONTE PASUBIO

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO E LATERIZIO
FACCIATA	NON INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	
SERRAMENTI E SCURI	LIGNEI
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN ALLUMINIO E VETRO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	LA SCHEDA RIGUARDA ANCHE L'UNITA' 005/159

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

401_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

159_005.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE PERCHE' CONSERVA ALCUNI ELEMENTI TIPICI DELL'ARCHITETTURA LOCALE COME LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA E L'USO DEI MATERIALI. PROBABILMENTE IN ORGINE LA SOFFITTA AVEVA UN'UNICA APERTURA NEL SOTTOTETTO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' AMMESSO IL CAMBIO D'USO DELL'ANNESSO RUSTICO IN RESIDENZA NEL RISPETTO DEI CARATTERI TIPOLOGICI. SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

CODICE
EDIFICIO 005/401

LOCALITA'

SAN DONA'

CODICE EDIFICIO

0

TAVOLA N°

13.3.09

N°

(25A)

005/400

VIA

M.TE PASUBIO

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA
FACCIATA	NON INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	LIGNEI
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	PIETRA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	LA SCHEDA SI RIFERISCE ANCHE ALL'EDIFICIO 005/399

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

400_005.JPG



399_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO APPARTENENTE ALLE ARCHITETTURE DI INTERESSE AMBIENTALE. INTERESSANTE PER LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA E L'USO DEI MATERIALI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (senza demolizione totale dell'edificio) CON SOPRAELEVAZIONE

E' AMMESSA LA SOPRAELEVAZIONE DEL CORPO DI FABBRICA RESIDENZIALE PIU' BASSO FINO ALLA QUOTA DI QUELLO ADIACENTE. PER L'ANNESSO RUSTICO E' AMMESSO IL CAMBIO D'USO IN RESIDENZIALE NEL RISPETTO DEI CARATTERI TIPOLOGICI.

CODICE
EDIFICIO 005/400

LOCALITA'

SAN DONA'

CODICE EDIFICIO

0

TAVOLA N°

13.3.09

N°

(25A)

005/399

VIA

M.TE PASUBIO

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA
FACCIATA	NON INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	LIGNEI
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	PIETRA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	LA SCHEDA SI RIFERISCE ANCHE ALL'EDIFICIO 005/400

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

399_005.JPG



400_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\IFO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO APPARTENENTE ALLE ARCHITETTURE DI INTERESSE AMBIENTALE. INTERESSANTE PER LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA E L'USO DEI MATERIALI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (senza demolizione totale dell'edificio) CON SOPRAELEVAZIONE

E' AMMESSA LA SOPRAELEVAZIONE DEL CORPO DI FABBRICA RESIDENZIALE PIU' BASSO FINO ALLA QUOTA DI QUELLO ADIACENTE. PER L'ANNESSO RUSTICO E' AMMESSO IL CAMBIO D'USO IN RESIDENZIALE NEL RISPETTO DEI CARATTERI TIPOLOGICI.

CODICE
EDIFICIO 005/399

LOCALITA'

SAN DONA'

TAVOLA N°

13.3.09

VIA

MONTE PASUBIO

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

CODICE EDIFICIO

0

N°

005/385

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valor e architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E LATERIZIO
FACCIATA	NON INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	LATERIZIO
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

385_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO RURALE IN CORSO DI RISTRUTTURAZIONE. L'INTERVENTO RIPRENDE I CARATTERI ORIGINALI SIA NELL'USO DEI MATERIALI CHE NELLA COMPOSIZIONE DI FACCIATA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE.

COMUNE DI CALTRANO
PROVINCIA DI VICENZA

P.R.G. Consistenza patrimonio immobiliare
BENI AMBIENTALI

SCHEDA
B

LOCALITA' **SAN DONA'**

CODICE EDIFICIO 0

TAVOLA N° 13.3.09

005/384

VIA **MONTE PASUBIO**

N° (22)

DATAZIONE **TRA 1920 E 1945** INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	2	FINITURE ESTERNE	1	COMPOSIZIONE FACCIATA	1
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO
FACCIATA	PARZIALMENTE INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

384_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

ANNESSO RUSTICO IN PARTE RIMANEGGIATO, MA ANCORA INTERESSANTE PER CARTTERI TIPOLOGICI E PER LA PRESENZA DI MURATURE FACCIA A VISTA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' AMMESSO IL CAMBIO D'USO IN RESIDENZA, IL RIFACIMENTO DEL PROSPETTO PER LA PARTE ADIACENTE LA RESIDENZA, LA SOPRAELEVAZIONE FINO A DUE PIANI ABITABILI. VA PERO' MATENUTA LA LEGGIBILITA' DELLA TIPOLOGIA ORIGINARIA. SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

CODICE
EDIFICIO 005/384

LOCALITA'

SAN DONA'

CODICE EDIFICIO

0

TAVOLA N°

13.2.02

N°

(9)

005/380

VIA

M.TE PASUBIO

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

3

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO
FACCIATA	NON INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	LIGNEI
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	PICCOLE APERTURE DISPOSTE SIMMETRICAMENTE
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

380_005.JPG



381_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO RURALE, FA PARTE DI UNA CORTE CHE E' STATA IN PARTE MANOMESSA, MA ANCORA RICONOSCIBILE NEI CARATTERI ORIGINARI. INTERESSANTE L'USO DI MATERIALI FACCIA A VISTA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' AMMESSO RICAVARE NUOVE APERTURE. SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

CODICE
EDIFICIO 005/380

LOCALITA'

SAN DONA'

CODICE EDIFICIO

5

TAVOLA N°

13.03.08

N°

005/365

VIA

TRENTO

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E SASSO
FACCIATA	NON INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	ASSENTI
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	ANNESSO RUSTICO SU DUE PIANI CON INTERPOSTO SOLAIO IN LEGNO, COSTITUITO DA SETTI IN MURATURA A DEFINIRE UN FIANCO
PARTICOLARI DI RILIEVO	SETTI IN PIETRA E SASSO
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	PRESENZA DI UN TRATTO DI MURO DI DELIMITAZIONE DELLA PROPRIETA' VERSO STRADA CON UN PILASTRO
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	E' ANNESSO RUSTICO DEL CIV. 17

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

365_005A.JPG



365_005B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

365_005C.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

ANNESSO RUSTICO TIPICO, INTERESSANTE PER L'USO DEI MATERIALI A VISTA

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA'

SAN DONA'

CODICE EDIFICIO

5

TAVOLA N°

13.3.08

N°

(15)

005/364

VIA

TRENTO

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

RESTAURO CA. 1960

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valor e architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente


CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO E PIETRA
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	GRANDI APERTURE AL PIANO TERRA E AL PRIMO PIANO.
PARTICOLARI DI RILIEVO	MURI DI SPINA IN SASSO E PIETRA
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	SOLETTA IN LATEROCEMENTO
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

364_005A.JPG



\\Archi\\Urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CENSIMENTO\\FO

364_005B.JPG

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

ANNESSO RUSTICO TIPICO

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' AMMESSO IL CAMBIO D'USO IN RESIDENZA, DEVONO PERO' ESSERE MANTENUTI I CARATTERI TIPICI ORIGINARI SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA'

CAMISINO

TAVOLA N°

13.3.07

VIA

MONTE GRAPPA

DATAZIONE

PRIMA DEL 1800

INTERVENTI RECENTI

CODICE EDIFICIO

5

N°

005/344

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E SASSO
FACCIATA	IN PARTE INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	IN LEGNO
INGRESSO PRINCIPALE	AL PRIMO PIANO RAGGIUNGIBILE CON SCALA
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	AL PIANO TERRA SOTTOPORTICO DI ACCESSO ALLA CORTE
PARTICOLARI DI RILIEVO	DA CONSERVARE: LA TIPOLOGIA DELL'ARCO, IL COMIGNOLO A SEZIONE CILINDRICA CON CORONAMENTO IN LATERIZIO
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

344_005A.JPG



344_005B.JPG



\\Archi\\Urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CENSIMENTO\\FO

344_005C.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO DI ACCESSO ALLA CORTE INTERNA. INTERESSANTE SOTTO IL PROFILO TIPOLOGICO

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

LOCALITA'

CAMISINO

CODICE EDIFICIO

5

TAVOLA N°

13.3.07

N°

005/343

VIA

MONTE GRAPPA

DATAZIONE

PRIMA DEL 1800

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA, SASSO , LATERIZIO
FACCIATA	IN PARTE INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI AD ANTA
INGRESSO PRINCIPALE	PORTONCINO A DUE ANTE IN LEGNO CON SPECCHIATURA IN VETRO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	IN CEMENTO
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	GRANDE ARCO AL PIANO TERRA CHE CREA UN PORTICO DI ACCESSO ALL'ABITAZIONE. DUE FORI AL PRIMO PIANO, UN'APERTURA PICCOLA AD ARCO, CON STIPITI IN PIETRA E CONCI IN LEGNO INTONACATI
PARTICOLARI DI RILIEVO	DA CONSERVARE LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA, LA FINESTRINA DEL SOTTOTETTO, LE TAVELLINE DECORATE A ROMBI.
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	ED. NON ABITATO AFFIANCATO AL CIV. 37

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

343_005A.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

343_005B.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO CARATTERIZZATO DALLA PRESENZA DI UN ARCO AL PIANO TERRA CHE PROTEGGE L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

IL PROSPETTO PRINCIPALE DEVE ESSERE CONSERVATO, SONO EVENTUALMENTE AMMESSE DUE APERTURE AL PIANO SOFFITTA CON LE DIMENSIONI DELLA ESISTENTE E IN ALLINEAMENTO CON QUELLE SOTTOSTANTI.

LOCALITA'

CAMISINO

TAVOLA N°

13.3.07

VIA

MONTE GRAPPA

DATAZIONE

1668

INTERVENTI RECENTI

RISTRUTTURAZIONE

1947

CODICE EDIFICIO

5

N°

005/341

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	2	FINITURE ESTERNE	3	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valor e architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA
FACCIATA	IN PARTE INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	PROBABILMENTE IN LEGNO
SERRAMENTI E SCURI	LIGNEI
INGRESSO PRINCIPALE	PORTONCINO IN LEGNO
CORNICI	COTTO
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	FORI ALLINEATI ORIZZONTALMENTE E VERTICALMENTE.
PARTICOLARI DI RILIEVO	FACCIATA PRINCIPALE: COLONNA IN PIETRA, ALLINEAMENTO ORIZZONTALE E VERTICALE DELLE MENSOLE IN LATERIZIO. A LATO: ARCO IN PIETRA CON DATAZIONE
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	CANNA FUMARIA
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

341_005A.JPG



341_005C.JPG



\\Archi\\Urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CENSIMENTO\\FO

341_005B.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO CHE PRESENTA ALCUNI DETTAGLI DI PARTICOLARE INTERESE COME L'ARCO IN PIETRA SUL FIANCO, CHIUSO IN MURATURA E CON UNA SCALA ESTERNA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E SOPRAELEVAZIONE

E' AMMESSA LA SOPRAELEVAZIONE FINO A RAGGIUNGERE DUE PIANI ABITABILI, LE NUOVE FORATURE DOVRANNO ESSERE IN ALLINEAMENTO CON LE ESISTENTI. E' FATTO OBBLIGO DI RIPRISTINO DELL'ARCO, ANCHE EVENTUALMENTE TAMPONATO. LA SCALA ESTERNA, SE MANTENUTA, DOVRA' ESSERE REALIZZATA IN MATERIALE LEGGERO IN ODO DA CONSENTIRE LA LETTURA DELL'ARCO. SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO.

CODICE
EDIFICIO 005/341

LOCALITA'

CAMISINO

CODICE EDIFICIO

5

TAVOLA N°

13.3.06-07

N°

(15)

005/337

VIA

MONTE GRAPPA

DATAZIONE

1800

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valor e architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA, SASSO E FRAMMENTI IN COTTO
FACCIATA	
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	ORDITURA LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	PERTINENZA IN CLS
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	I FORI, DISUGUALI PER DIMENSIONI, NON SONO ALLINEATI
PARTICOLARI DI RILIEVO	VOLUMETRIA, MURI DI SPINA, ORDITURA DEL TETTO
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

337_005A.JPG



337_005B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\IFO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO RURALE IN UN CONTESTO MOLTO TRASFORMATO CONSERVA I CARATTERI TIPICI

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E SOPRAELEVAZIONE

SONO AMMESSI LA SOPRAELEVAZIONE FINO A DUE PIANI ABITABILI E IL CAMBIO D'USO. DEVONO PERO' ESSERE MANTENUTI I CARATTERI TIPICI SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

CODICE
EDIFICIO 005/337

LOCALITA'
TAVOLA N°
VIA
DATAZIONE
1800

CAMISINO
13.3.06-07
MONTE GRAPPA
INTERVENTI RECENTI

CODICE EDIFICIO
5
005/335
N° (13)
SOLETTA LATEROCEMENTO 1970-80

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	2	FINITURE ESTERNE	1	COMPOSIZIONE FACCIATA	1
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E SASSO
FACCIATA	PILASTRO 60X80 PIETRA E SASSO
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	ANNESSO CON PILASTRO CENTRALE, PIANO TERRA AD USO RURALE CON SOVRASTANTE FIENILE
PARTICOLARI DI RILIEVO	PILASTRO, MURI DI SPINA
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	BARCHESSA A LATO IN LEGNO E COPERTURA DI LAMIERA, SOLETTA IN CLS DISCUTIBILE
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

335_005A.JPG



335_005B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

ANNESSO RUSTICO DOVE, PUR ESSENDO EVIDENTI INTERVENTI RECENTI, RIMANE LEGGIBILE LA STRUTTURA ORIGINARIA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' AMMESSO ANCHE UN USO RESIDENZIALE PURCHE' NELL'INTERVENTO RIMANGANO LEGGIBILI I CARATTERI TIPOLOGICI ORIGINARI SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

CODICE
EDIFICIO 005/335

LOCALITA'

CAMISINO

CODICE EDIFICIO

5

TAVOLA N°

13.3.06-07

N°

005/332

VIA

MONTE GRAPPA

DATAZIONE

1800

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valor e architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA, SASSO, FRAMMENTI DI LATERIZIO
FACCIATA	NON INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	ASSENTI
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SU DUE LIVELLI
PARTICOLARI DI RILIEVO	IL MURO "CONTRAFFORTE" DEL PIANO TERRA
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	CORTE INERBITA
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	ANNESSO RUSTICO DI PERTINENZA N° CIV. 6 (089/005)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

332_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

089_005.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO RURALE IN UN CONTESTO PIUTTOSTO MANOMESSO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

DA CONSERVARE IL MURO CONT RAFFORTE SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA' CAMISINO CODICE EDIFICIO 5
TAVOLA N° 13.3.06-07
VIA MONTEGRAPPA N° 1
DATAZIONE 1800 INTERVENTI RECENTI

005/330

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	2	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	NON VISIBILE
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO CON DOPPIVETRI IN ALLUMINIO
INGRESSO PRINCIPALE	VISIBILE SOLO IL PORTONE AD ARCO
CORNICI	SOLO CORNICE DEL SETTO MURARIO SU STRADA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	FACCIATA CON FORI SU TRE LIVELLI SENZA ALLINEAMENTI
PARTICOLARI DI RILIEVO	ARCO CON GLI STIPITI E LE SOGLIE IN PIETRA. LA CORNICE DEL SETTO MURARIO SU STRADA.
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	DA DEMOLIRE IL PARAPETTO IN ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. ESAGONALI. RICOMPORRE AD UN ORDINE ORIGINARIO IL SETTO IN MURATURA.
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	UNA PICCOLA CORTE E' DELIMITATA DALLA STRADA DA UN SETTO MURARIO SUL QUALE SI APRE UN PASSAGGIO AD ARCO. LA CASA SI AFFACCIA SULLA CORTE.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

330_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE IN UN CONTESTO IN PARTE MANOMESSO. DA CONSERVARE E RIPRISTINARE PER LE PARTI MANOMESSE L'ARCO DI INGRESSO ALLA CORTE INTERNA

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' DA CONSERVARE L'ARCO COMPRESA LA CORNICE DI FINITURA SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA'

CAMISINO

CODICE EDIFICIO

5

TAVOLA N°

13.3.07

N°

(81)

005/317

VIA

PALLADIO

DATAZIONE

1800

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E SASSO
FACCIATA	INTONACO RUSTICO DI CALCE E INERTE DI PIETRA GIALLA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	PROBABILMENTE LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI ASSENTI, SCURI LIGNEI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTONCINO LIGNEO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SIMMETRICA SU QUATTRO LIVELLI, DUE FINESTRE PER PIANO. ALLINEAMENTI TRA FINESTRE.
PARTICOLARI DI RILIEVO	LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA, LA TIPOLOGIA DELLE FINESTRE CON ARCHITRAVE AD ARCO RIBASSATO.
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

317_005.JPG



317A_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE PERCHE' RIPRENDE ELEMENTI TIPOLOGICI RICORRENTI COME LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA LINEARE E I FORI CON ARCHITRAVE AD ARCO RIBASSATO E PER L'USO DEI MATERIALI FACCIA A VISTA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

LOCALITA' CAMISINO

CODICE EDIFICIO 5

TAVOLA N° 13.2.02

005/311

VIA PALLADIO

N°

DATAZIONE TRA 1800 E 1919 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

- 1 - assenza di elementi di valore architettonico
2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente
3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

NON VISIBILI

FACCIATA

INTONACATA

MANTO DI COPERTURA

COPPI

STRUTTURA DI COPERTURA

LIGNEA

SERRAMENTI E SCURI

SCURI LIGNEI A LIBRO

INGRESSO PRINCIPALE

PORTONCINO 2 ANTE IN LEGNO

CORNICI

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

POGGIOLI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

PARTICOLARI DI RILIEVO

LA SCALA IN PIETRA D'ACCESSO AL 1° P.

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

311_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO APPARTENENTE ALL'ARCHITETTURA MINORE DI INTERESSE AMBIENTALE, INTERESSANTE PER L'INSIEME E PER ALCUNI PARTICOLARI ARCHITETTONICI COME LA SCALA ESTERNA IN PIETRA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

DA CONSERVARE LA SCALA ESTERNA SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA' CAMISINO

CODICE EDIFICIO 5

TAVOLA N° 13.2.02

005/309

VIA PALLADIO

N° 54

DATAZIONE 1800 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE PROBABILMENTE PIETRA E SASSO
FACCIATA	INTONACO RUSTICO, PITTURATO DI BIANCO
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	SCURI LIGNEI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTONCINO IN ALLUMINIO E VETRO
CORNICI	MENSOLE IN PIETRA SAGOMATA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	MARCIPIEDE DI C.A.
POGGIOLI	PICCOLO POGGIOLO ALLINEATO CON PORTA D'INGRESSO SOSTENUTO DA MENSOLE IN PIETRA

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	RITMO DI TRE APERTURE PER PIANO RIPETUTO OTTO VOLTE.
PARTICOLARI DI RILIEVO	COMPOSIZIONE DI FACCIATA, TIPOLOGIA DELLE APERTURE CON PIATTABANDA A SESTO RIBASSATO, TIPOLOGIA DELLE SOGLIE DELLE FINESTRE.
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	PORTONCINO D'INGRESSO IN ALLUMINIO E VETRO
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	AIA DI PERTINENZA INERBITA
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	GODE DI BEL PANORAMA SULL'ABITATO DI CHIUPPANO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

309_005A.JPG



309_005BPANORAMA.



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO DI PREGIO PER LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA E LA QUALITA' DELLE FINITURE, NEL COMPLESSO BEN CONSERVATO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

E' DA CONSERVARE IL PROSPETTO PRINCIPALE, LA CORNICE DI GRONDA, LA TIPOLOGIA DELLE APERTURE

LOCALITA'
TAVOLA N°
VIA
DATAZIONE
1800

CAMISINO
13.3.06-07
PALLADIO
INTERVENTI RECENTI

CODICE EDIFICIO
0
N°
005/302

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE
2
1 - assenza di elementi di valore architettonico
2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente
3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

FINITURE ESTERNE
1

COMPOSIZIONE FACCIATA
2

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E SASSO
FACCIATA	INTONACO CEMENTIZIO SU INTONACO DI CALCE
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI AD ANTA
INGRESSO PRINCIPALE	PORTONCINO LIGNEO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	CORTE INERBITA
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	SCALA IN PIETRA LOCALE, GRADINI NON SAGOMATI
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	LA SCHEDA SI RIFERISCE ANCHE AGLI EDIFICI 005/300 - 005/301 BISOGNEREBBE TUTELARE LA CORTE NEL COMPLESSO CONSIDERANDOLA UNITA' MINIMA D'INTERVENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

302_005.JPG



300_005B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO 301_005.JPG

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

INTERESSANTE COMPLESSO RURALE CARATTERIZZATO DA UN IMPIANTO TIPICO FORMATO DA CORPO DI FABBRICA RESIDENZIALE E ANNESSO RUSTICO. DA CONSERVARE TUTTE LE PARTI IN PIETRA, LA RICONOSCIBILITA' DEI DIVERSI CORPI DI FABBRICA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

L'INTERVENTO DOVRA' ESSERE RIFERITO ALL'INTERO COMPLESSO. E' CONSENTITA LA DESTINAZIONE RESIDENZIALE ANCHE PER L'ANNESSO PURCHE' RIMANGA EVIDENTE LA DIVERSA MATRICE TIPOLOGICA.

CODICE
EDIFICIO 005/302

LOCALITA'

CAMISINO

CODICE EDIFICIO

0

TAVOLA N°

13.3.06-07

N°

005/301

VIA

PALLADIO

DATAZIONE

1800

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E SASSO
FACCIATA	INTONACO CEMENTIZIO SU INTONACO DI CALCE
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI AD ANTA
INGRESSO PRINCIPALE	PORTONCINO LIGNEO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	CORTE INERBITA
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	SCALA IN PIETRA LOCALE, GRADINI NON SAGOMATI
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	LA SCHEDA SI RIFERISCE ANCHE AGLI EDIFICI 005/300 - 005/302 BISOGNEREBBE TUTELARE LA CORTE NEL COMPLESSO CONSIDERANDOLA UNITA' MINIMA D'INTERVENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

301_005.JPG



300_005B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO 302_005.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

INTERESSANTE COMPLESSO RURALE CARATTERIZZATO DA UN IMPIANTO TIPICO FORMATO DA CORPO DI FABBRICA RESIDENZIALE E ANNESSO RUSTICO. DA CONSERVARE TUTTE LE PARTI IN PIETRA, LA RICONOSCIBILITA' DEI DIVERSI CORPI DI FABBRICA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

L'INTERVENTO DOVRA' ESSERE RIFERITO ALL'INTERO COMPLESSO. E' CONSENTITA LA DESTINAZIONE RESIDENZIALE ANCHE PER L'ANNESSO PURCHE' RIMANGA EVIDENTE LA DIVERSA MATRICE TIPOLOGICA.

CODICE
EDIFICIO 005/301

LOCALITA' CAMISINO

CODICE EDIFICIO 5

TAVOLA N° 13.3.06-07

005/300

VIA PALLADIO

N° 32

DATAZIONE 1800 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	2	FINITURE ESTERNE	1	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E SASSO
FACCIATA	INTONACO CEMENTIZIO SU INTONACO DI CALCE
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI AD ANTA
INGRESSO PRINCIPALE	PORTONCINO LIGNEO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	CORTE IN ERBA
POGGIOLI	


COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	SCALA IN PIETRA LOCALE, GRADINI NON SAGOMATI
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	LA SCHEDA SI RIFERISCE ANCHE AGLI EDIFICI 005/301 - 005/302 BISOGNEREBBE TUTELARE LA CORTE NEL COMPLESSO CONSIDERANDOLA UNITA' MINIMA D'INTERVENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

300_005B.JPG



301_005.JPG



\\Archi\\Urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CENSIMENTO\\FO 302_005.JPG

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

INTERESSANTE COMPLESSO RURALE CARATTERIZZATO DA UN IMPIANTO TIPICO FORMATO DA CORPO DI FABBRICA RESIDENZIALE E ANNESSO RUSTICO. DA CONSERVARE TUTTE LE PARTI IN PIETRA, LA RICONOSCIBILITA' DEI DIVERSI CORPI DI FABBRICA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

L'INTERVENTO DOVRA' ESSERE RIFERITO ALL'INTERO COMPLESSO. E' CONSENTITA LA DESTINAZIONE RESIDENZIALE ANCHE PER L'ANNESSO PURCHE' RIMANGA EVIDENTE LA DIVERSA MATRICE TIPOLOGICA.

CODICE
EDIFICIO 005/300

LOCALITA' CAMISINO

CODICE EDIFICIO 5

TAVOLA N° 13.3.06-07

005/296

VIA PALLADIO

N°

DATAZIONE 1800 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	2	FINITURE ESTERNE	1	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E SASSO, FRAMMENTI DI LATERIZIO
FACCIATA	NON INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	SCURI LIGNEI
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	


COMPOSIZIONE DI FACCIATA	FRONTE STRADA: ARCO D'INGRESSO ALLA CORTE IN MATTONI E APERTURA ORIGINALE CON STIPITI E DUE PIATTABANDE IN MATTONI. SEI PICCOLE (CA. 15X30 CM) APERTURE DI AERAZIONE DEL FABBRICATO
PARTICOLARI DI RILIEVO	ARCO IN LATERIZIO/PIATTABANDE/CORNICI IN MATTONI E PIETRA/ DUE GRADINI IN PIETRA NON SAGOMATI SUL FRONTE STRADA UTILIZZATI PER AGEVOLARE L'INSERIMENTO DEL FIENO NEL FABBRICATO.CERNIERA IN PIETRA DEL PORTONE (NON C'E' PIU') DELL'ARCO DI
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	IL PAVIMENTO DEL SOTTOPORTICO E' ASFALTATO. PERMANGONO ALCUNI CIOTOLI CHE FORMAVANO LA CANALETTA DI ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE.
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

296_005A.JPG



296_005B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

296_005C.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE PER LA CURA NEL DETTAGLIO ARCHITETTONICO E NELL'USO DI PIETRA E MATTONI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

DA CONSERVARE IL PROSPETTO PRINCIPALE, LE PARTI IN PIETRA E I DETTAGLI FACCIA A VISTA IN MATTONI

LOCALITA' CAMISINO

CODICE EDIFICIO 0

TAVOLA N° 13.3.06-07

005/295

VIA PALLADIO

N°

DATAZIONE TRA 1800 E 1919 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

- 1 - assenza di elementi di valor e architettonico
2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente
3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

SASSO E LATERIZIO

FACCIATA

INTONACATA

MANTO DI COPERTURA

COPPI

STRUTTURA DI COPERTURA

LIGNEA

SERRAMENTI E SCURI

LIGNEI

INGRESSO PRINCIPALE

PORTA IN LEGNO CON SCALETTA IN PIETRA

CORNICI

PIETRA

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

POGGIOLI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

PARTICOLARI DI RILIEVO

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE

SCALA ESTERNA, CORNICI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

295_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE PERCHE' PRESENTA CARATTERI TIPICI DELL'ARCHITETTURA RURALE SOPRATTUTTO PER LA PRESENZA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI IN PIETRA COME LE CORNICI E LA SCALA ESTERNA

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' DA CONSERVARE LA SCALA E STERNA SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA'

CAMISINO

CODICE EDIFICIO

5

TAVOLA N°

13.3.06-07

VIA

PALLADIO

N°

005/289

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico
2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente
3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E SASSO
FACCIATA	IN PICCOLA PARTE INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI ALCUNI AD ANTA ALTRI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTONCINO LIGNEO, STIPITI E ARCHITRAVE IN PIETRA
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SU TRE LIVELLI, L'ALLINEAMENTO ESISTE SOLO TRA ARCHITRAVE PORTA E FINESTRA DEL PIANO TERRA
PARTICOLARI DI RILIEVO	LE CORNICI IN PIETRA DI PORTA E FINESTRA. LE TRAVI IN LEGNO SAGOMATE DELLA STRUTTURA DI COPERTURA
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	L'ACCESSO ALL'ED. AVVIENE DA UN LIVELLO DI CA. +2 M RISPETTO ALLA STRADA, RAGGIUNGIBILE PER ,MEZZO DI SCALA IN CLS.
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

289_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE PER LA TESSITURA MURARIA E PER L'USO DELLA PIETRA NELLE CORNICI DI PORTE E FINESTRE

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA' **CAMISINO**

CODICE EDIFICIO 5

TAVOLA N° 13.3.06-07

005/285

VIA **PALLADIO**

N°

DATAZIONE **TRA 1800 E 1919** INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

NON VISIBILE MA PROBABILMENTE PIETRA E SASSO

FACCIATA

IN PARTE INTONACATA

MANTO DI COPERTURA

COPPI

STRUTTURA DI COPERTURA

NON VISIBILE PROBABILMENTE LIGNEA

SERRAMENTI E SCURI

SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI LIGNEI AD ANTA

INGRESSO PRINCIPALE

PORTONCINO A DUE ANTE IN LEGNO

CORNICI

CORNICE DI CORONAMENTO CON DENTELLI IN MATTONI PIENI

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

POGGIOLI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

FORI SU QUATTRO LIVELLI, NEL SOTTOTETTO SI TRATTA DI FERITOIE DI AERAZIONE, LE FINESTRE SONO IN GENERALE PIUTTOSTO PICCOLE E NON SEMPRE ALLINEATE IN SENSO VERTICALE ED ORIZZONTALE.

PARTICOLARI DI RILIEVO

DA RIPRISTINARE GLI ALLINEAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI DELLE APERTURE.

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

285_005.JPG



\\Archi\\Urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CENSIMENTO\\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO CHE APPARTIENE ALLE ARCHITETTURE MINORI DI INTERESSE AMBIENTALE NEL COMPLESSO BEN CONSERVATO

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA'

CAMISINO

CODICE EDIFICIO

0

TAVOLA N°

13.3.06-07

N°

005/282

VIA

PALLADIO

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO E LATERIZIO
FACCIATA	NON INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	
SERRAMENTI E SCURI	
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	



COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

282_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

TIPICO ANNESSO RUSTICO INTERESSANTE PERCHE' APPARTIENE A UN COMPLESSO DI UN CERTO PREGIO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

AMMESSO IL CAMBIO D'USO IN RESIDENZA E LA SOPRAELEVAZIONE FINO A DUE PIANI ABITABILI. SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA' **CAMISINO**

CODICE EDIFICIO 5

TAVOLA N° 13.3.06-07

005/275

VIA **FOGAZZARO**

N°

DATAZIONE **1800**

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

3

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

PIETRA, SASSO, FRAMMENTI DI LATERIZIO

FACCIATA

NON INTONACATA

MANTO DI COPERTURA

COPPI

STRUTTURA DI COPERTURA

LIGNEA

SERRAMENTI E SCURI

SCURI LIGNEI AD ANTA

INGRESSO PRINCIPALE

AL PRIMO PIANO RAGGIUNGIBILE CON SCALA ESTERNA. PORTONCINO LIGNEO

CORNICI

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

SU CORTE NON PAVIMENTATA

POGGIOLI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

STALLA AL PIANO TERRA, RESIDENZA AL PRIMO PIANO, SOTTOTETTO. ISPETTIVAMENTE CON DUE-QUATTRO-TRE FORI. LE FINESTRE DEL SOTTOTETTO SONO PIU' PICCOLE RISPETTO ALLE ALTRE, QUADRATE ED ALLINEATE CON LE FINESTRE DEL PRIMO PIANO

PARTICOLARI DI RILIEVO

LA SCALA IN PIETRA A "L" D' ACCESSO AL PRIMO PIANO E' DA CONSERVARE.

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

SU CORTE

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

275_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE SIA PER IL VALORE DI INSIEME SIA PER LA PRESENZA DI ALCUNI ELEMENTI TIPICI RICORRENTI COME LA SCALA ESTERNA IN PIETRA

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

E' DA CONSERVARE LA SCALA ESTERNA. LA FACCIATA IN SASSO A VISTA PUO' ESSERE INTONACATA, COERENTEMENTE CON LA TIPOLOGIA DI CALTRANO. SONO AMMESSE NUOVE APERTURE O RICOMPOSIZIONI DELLE ESISTENTI SECONDO UN DISEGNO DI FACCIATA SEMPLICE E LINEARE E CON LE DIMENSIONI TIPICHE DEGLI EDIFICI DI INTERESSE AMBIENTALE.

CODICE
EDIFICIO 005/275

LOCALITA'

CAMISINO

CODICE EDIFICIO

5

TAVOLA N°

13.3.06-07

N°

005/273

VIA

FOGAZZARO

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valor e architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA, CIOTTOLI, PICCOLI FRAMMENTI DI LATERIZIO
FACCIATA	NON INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	
INGRESSO PRINCIPALE	PORTONE DEL GAR AGE IN LAMIERA
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	ASIMMETRICA, SIA SUL FRONTE CHE SUL RETRO
PARTICOLARI DI RILIEVO	LA PARTICOLARE TESSITURA MURARIA CON I FRAMMENTI DI LATERIZIO
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	PORTONE IN FERRO
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	IL FRONTE ED IL RETRO DANNO SU DUE CORTI DISTINTE.
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

273_005A.JPG



273_005B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE PERCHE' ANCORA IN PARTE LEGGIBILE L'ORIGINARIO ASSETTO E PER LA TESSITURA MURARIA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SONO DA RICOMPORRE I PROSPETTI SECONDO TIPOLOGIE, FORME E DIMENSIONI CARATTERISTICHE DEL LUOGO. SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

CODICE
EDIFICIO 005/273

LOCALITA' **CAMISINO**

CODICE EDIFICIO 5

TAVOLA N° 13.3.06

005/270

VIA **FOGAZZARO**

N° 11

DATAZIONE **TRA 1800 E 1919** INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

- 1 - assenza di elementi di valore architettonico
2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente
3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

PIETRA E SASSO

FACCIATA

INTONACO DI CALCE E PARTE INTONACO DI CEMENTO

MANTO DI COPERTURA

COPPI

STRUTTURA DI COPERTURA

LIGNEA

SERRAMENTI E SCURI

LIGNEI

INGRESSO PRINCIPALE

PORTONCINO A DUE ANTE IN LEGNO CON SPECCHIATURE IN VETRO STAMPATO

CORNICI

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

BETONELLE DI CEMENTO

POGGIOLI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

LA FACCIATA PRINCIPALE E' DIVISA IN DUE. LA PARTE DI SINISTRA PRESENTA UNA GRANDE APERTURA QUADRATA NON COEVA ALL'EDIFICIO. FINESTRE E PORTE HANNO DIMENSIONI DIVERSE E NON CI SONO ALLINEAMENTI.

PARTICOLARI DI RILIEVO

GLI STIPITI, SOGLIE E ARCHITRAVI ESISTENTI IN PIETRA BIANCA, PUR CON UNA PIU' RAZIONALE COMPOSIZIONE DI FACCIATA. LA PIATTABANDA A SESTO RIBASSATO DELLA PORTA PRINCIPALE D'INGRESSO.

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

270_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE PER LA PRESENZA E L'USO DEI MATERIALI LAPIDEI

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA' CAMISINO

CODICE EDIFICIO 5

TAVOLA N° 13.3.06-07

005/267

VIA FOGAZZARO

N° 9

DATAZIONE TRA 1800 E 1919 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	1	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valor e architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILI, PROBABILMENTE PIETRA, SASSO, LATERIZIO
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	NON VISIBILE
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, TAPPARELLE
INGRESSO PRINCIPALE	CON SERRAMENTI IN ALLUMINIO E SPECCHIATURE IN VETRO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	MARCIAPIEDE DI CEMENTO
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	COMPOSIZIONE DI FACCIATA.
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	TAPPARELLE
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	SU CORTE
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

267_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE PER LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA LINEARE

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA' CAMISINO

CODICE EDIFICIO 5

TAVOLA N° 13.3.06-07

005/264

VIA FOGAZZARO

N°

DATAZIONE TRA 1800 E 1919 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	1
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO, PIETRA, LATERIZIO
FACCIATA	PARZIALMENTE INTONACATA CON INTONACO GROSSOLANO
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI LIGNEI ALLA VICENTINA
INGRESSO PRINCIPALE	LIGNEO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	MEN SOLA: LASTRA DI PIETRA TIPO ASIAGO COSTITUENTE VECCHIO SBARCO SCALA ESTERNA ORA DEM OLITA

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	MOLTO DISORDINATA, NON CI SONO NE' ALLINEAMENTI VERTICALI NE' ORIZZONTALI.
PARTICOLARI DI RILIEVO	I TRE CONTRAFFORTI AL PIANO TERRA NELLA PARTE DESTRA DELLA FACCIATA
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	RICREARE GLI ALLINEAMENTI, SPECIALMENTE AL PRIMO PIANO
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	SU CORTE
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

264_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO CHE APPARTIENE ALL'ARCHITETTURA MINORE LOCALE IN UN CONTESTO IN PARTE RIMANEGGIATO

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SONO DA CONSERVARE I CONTRAFFORTI SUL PROSPETTO PRINCIPALE SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA'

CAMISINO

CODICE EDIFICIO

5

TAVOLA N°

13.3.06-07

N°

005/263

VIA

CANOVA

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	MURATURA LAPIDEA
FACCIATA	INTONACO GROSSOLANO A LEGANTE CALCE
MANTO DI COPERTURA	COPPI E CANALI
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVI E ARCARRECCI IN LEGNO
SERRAMENTI E SCURI	ASSENTI
INGRESSO PRINCIPALE	PIEDRITTI E ARCHITRAVE LAPIDEO
CORNICI	ASSENTI
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	MOLTO IRREGOLARE. SIMMETRICA NEL VOLUME DEL SOTTOPORTICO
PARTICOLARI DI RILIEVO	FORI DEGLI INGRESSI CON PIEDRITTI ED ARCHITRAVI LAPIDEI. PERIMETRO DEL LOTTO DI PERTINENZA IN MURO DI PIETRA A VISTA H=180 CM. DA CONSERVARE GLI ARCHI DEL SOTTOPORTICO, LA PORTA, LE 2 FINESTRE.
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	STRUTTURA PRECARIA E FATISCENTE ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DEL MURO DI PERTINENZA.
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

263_005A.JPG



263_005B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

263_005C.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE SIA PER L'ORIGINALE COMPOSIZIONE DI FACCIATA CHE PER LA PRESENZA DEGLI ARCHI RIBASSATI, TIPICI DI CALTRANO E, ANCORA, PER L'USO DEI MATERIALI LAPIDEI

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

IL RECUPERO DEVE PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE AL RIPRISTINO DEI MATERIALI ORIGINARI

CODICE
EDIFICIO 005/263

LOCALITA'

SAN DONA'

CODICE EDIFICIO

0

TAVOLA N°

13.3.09

N°

24

005/259

VIA

MONTE PASUBIO

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	LIGNEI
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SIMMETRICA, CON INGRESSO SULL'ASSE DI SIMMETRIA E FORATURE ALLINEATE
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

259_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

TIPICO EDIFICIO RURALE, INTERESSANTE PERCHE' RICHIAMA NELLA COMPOSIZIONE DI FACCIATA NELLA DIMENSIONE DEI FORI E NELLE TESSITURE MURARIE A VISTA, GLI ELEMENTI TIPICI DELL'ARCHITETTURA LOCALE. E' IN CORSO DI RISTRUTTURAZIONE.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

LOCALITA' **SAN DONA'**

CODICE EDIFICIO 5

TAVOLA N° 13.3.08

005/244

VIA **TRENTO**

N° 15/17

DATAZIONE **1911**

INTERVENTI RECENTI 1995

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

NON VISIBILE PROBABILMENTE PIETRA E MATTONI

FACCIATA

INTONACATA

MANTO DI COPERTURA

COPPI

STRUTTURA DI COPERTURA

FORSE LIGNEA

SERRAMENTI E SCURI

SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI A LIBRO

INGRESSO PRINCIPALE

DUE ANTE IN ALLUMINIO CON SPECCHIATURE IN VETRO

CORNICI

MENSOLE IN LATERIZIO

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

MARCIAPIEDE IN CLS

POGGIOLI

IN CLS, PARAPETTO IN FERRO

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

ALLINEAMENTO ORIZZONTALE E VERTICALE DEI FORI

PARTICOLARI DI RILIEVO

CONSERVARE LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA, RIPRISTINARE L'ARCO RIBASSATO DELLE FINESTRE COME L'EDIFICIO ADIACENTE CHE HANNO L'ARCO RIBASSATO, DA RESTAURARE L'IMMAGINE DELL'EDICOLA

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

DISCUTIBILE IL POGGIOLO RECENTEMENTE MODIFICATO

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

MARCIAPIEDE IN CLS E PERTINENZA IN CLS E VERDE

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE

LE 2 UNITA' FORMANO UN UNICO EDIFICIO. CON EDICOLA VOTIVA DEDICATA ALLA MADONNA DI LOURDES

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

244_005A.JPG



244_005C.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

244_005B.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE PER LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA E PER ALCUNI ELEMENTI DECORATIVI
COME LA CORNICE DI GRONDA E IL CAPITELLO VOTIVO

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

LOCALITA' CAMISINO

CODICE EDIFICIO 5

TAVOLA N° 13.3.07

005/214

VIA PALLADIO

N° 71

DATAZIONE TRA 1800 E 1919 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

- 1 - assenza di elementi di valore architettonico
2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente
3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

SASSO E PIETRA

FACCIATA

INTONACATA

MANTO DI COPERTURA

COPPI

STRUTTURA DI COPERTURA

LIGNEA

SERRAMENTI E SCURI

SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI LIGNEI A LIBRO

INGRESSO PRINCIPALE

IN ALLUMINIO E VETRO

CORNICI

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

MARCIAPIEDI IN CEMENTO

POGGIOLI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

SU TRE PIANI, CON TRE FORI PER PIANO. ALLINEAMENTI TRA PRIMO E SECONDO PIANO ORIZZONTALE E VERTICALE. MANCA L'ALLINEAMENTO CON L' EDIFICIO A FIANCO

PARTICOLARI DI RILIEVO

MANTENERE COMPOSIZIONE DI FACCIATA

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

PORTONCINO D'INGRESSO

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

MARCIAPIEDE IN CEMENTO

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

214_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

214A_005.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO CON CARATTERI TIPICI DELL'ARCHITETTURA MINORE DI INTERESSE AMBIENTALE.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' AMMESSO RICAVARE NUOVE APERTURE SUL PROSPETTO LATERALE SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA' CAMISINO

CODICE EDIFICIO 5

TAVOLA N° 13.3.07

005/213

VIA PALLADIO

N° 67

DATAZIONE TRA 1800 E 1919 INTERVENTI RECENTI RISTRUTT. DOPO IL 1991

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	3	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E CIOTTOLI E FRAMMENTI DI MATTONE
FACCIATA	NON INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI LIGNEI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTONCINO LIGNEO AD UN' ANTA CON SPECCHIATURE IN VETRO DECORATO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	MARCIAPIEDE DI CEMENTO
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SU 3 PIANI, CON 2 FORI PER PIANO. ALLINEAMENTI ORIZZONTALI E VERTICALI TRA LE APERTURE, MANCA L'ALLINEAMENTO CON APERTURE DELL'EDIFICIO AFFIANCATO.
PARTICOLARI DI RILIEVO	CONSERVARE LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA, LE PIATTABANDE E GLI STIPITI IN MATTONI
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	MARCIAPIEDE IN CEMENTO
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	NELLA RISTRUTTURAZIONE SONO STATI ALZATI I LIVELLI DEI PIANI E SONO QUINDI STATE ALZATE LE FINESTRE MANTENENDONE PERO' TUTTE LE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E TECNOLOGICHE.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

213_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO RISTRUTTURATO RECENTEMENTE CON ATTENZIONE AL RISPETTO DEI CARATTERI TIPOLOGICI

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA' CAMISINO

CODICE EDIFICIO 5

TAVOLA N° 13.2.02

005/206

VIA PALLADIO

N° 52

DATAZIONE TRA 1946 E 1961 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	2	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	MURATURA MISTA IN PIETRA E LATERIZIO
FACCIATA	
MANTO DI COPERTURA	COPPI E CANALI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	IN LEGNO
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	CORNICIONE SAGOMATO CON INTONACO SU SOTTOSTRUTTURA IN MATTONI
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	LE TAVELLINE DI COPERTURA CON DECORAZIONE; LA CORNICE.
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	TUTTI GLI SPAZI DI PERTINENZA MANTENGONO SPICcate CARATTERISTICHE RURALI E SONO IN GRAN PARTE INERBITI.
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	L'UNITA' COSTITUISCE CON IL SUO ANNESSO RUSTICO UN'INSIEME ORGANICO INSERITO NEL CONTESTO RURALE SUB-MONTANO, STACCATO DALLA STRADA PRINCIPALE DA UN ACCESSO STERRATO DI PERTINENZA COMUNE ANCHE AL CIV. 54

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

206_005A.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

206_005B.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO IMPORTANTE, PRESENTA PERO' INTERVENTI DI MANOMISSIONE ANCHE IN FACCIATA. INTERESSANTI ANCHE GLI SPAZI DI PERTINENZA

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

E' DA RIPRISTINARE LA DIMENSIONE ORIGINARI DEI FORI SUL PROSPETTO PRINCIPALE

LOCALITA' CAMISINO

CODICE EDIFICIO 5

TAVOLA N° 13.3.07

005/204

VIA PALLADIO

N° 49

DATAZIONE TRA 1800 E 1919 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACO RUSTICO
MANTO DI COPERTURA	NON VISIBILE
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SCURI LIGNEI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTONCINO LIGNEO A DUE ANTE
CORNICI	DENTELLI IN LATERIZIO
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SIMMETRICA. INTERESSANTI LE APERTURE DELLA CANTINA
PARTICOLARI DI RILIEVO	LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA. LA CORNICE.
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

204_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO DI QUALITA' AMBIENTALE, NEL COMPLESSO BEN CONSERVATO

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' DA CONSERVARE LA CORNICE DI GRONDA SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA'

CAMISINO

TAVOLA N°

13.3.07

VIA

PALLADIO

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

CODICE EDIFICIO

5

N°

34/36

005/194

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valor e architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	MURATURA MISTA IN PIETRA E LATERIZIO
FACCIATA	
MANTO DI COPERTURA	COPPI E CANALI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	LIGNEI
INGRESSO PRINCIPALE	PORTE IN LEGNO CON SPECCHIATURE IN VETRO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	GRANDI LASTRE IN PIETRA ROSATA
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	APERTURE CON ARCHITRAVE CON ARCO RIBASSATO. STIPITI LAPIDEI DI FINESTRE. CONSERVARE LE LASTRE IN PIETRA ROSATA NELLO SPAZIO SCOPERTO DI PERTINENZA.
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	CANNA FUMARIA IN ETERNIT IN FACCIATA. GRADINI DI ACCESSO IN CLS DA DEMOLIRE
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	LASTRE IN PIETRA ROSATA
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	E' IMPORTANTE CHE IN CASO DI RISTRUTTURAZIONE DEL N° CIV. 34 E 36, VENGA MANTENUTI GLI ALLINEAMENTI TRA APERTURE E NON VENGA MODIFICATA L'ALTEZZA DELL'EDIFICIO.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

194_005A.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

194_005B.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO APPARTENENTE ALL'ARCHITETTURA MINORE DI INTERESSE AMBIENTALE

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA'

CAMISINO

CODICE EDIFICIO

5

TAVOLA N°

13.3.06-07

N°

22C

005/185

VIA

PALLADIO

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

3

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	MURATURA IN PIETrame
FACCIATA	INTONACO SULLA FACCIATA PRINCIPALE
MANTO DI COPERTURA	COPPI E CANALI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	IN LEGNO (FATISCENTI)
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	4 PIANI CON 2 FORI PER PIANO. LE FINESTRE DEL 3° LIVELLO SONO PROTETTE DA SCURI ALLA VENEZIANA (ANTE CON CERNIERE ESTERNE) SAGOMATI CON PROFILO SUPERIORE AD ARCO RIBASSATO CHE TESTIMONIA L'ORIGINALE FORMA DEI FORI.
PARTICOLARI DI RILIEVO	LA STRUTTURA DELLA COPERTURA, L'USO DELLA TAVELLA PIENA DI COTTO DAL CARATTERISTICO SPESSORE E DIMENSIONI IN QUESTO CASO IMPREZIOSITA DAL MOTIVO A ROMBO OTTENUTO PER SCIALBATURA.
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	L'INTRADOSSO DEL MANTO DI COPERTURA A SBALZO MOSTRA L'IMPIEGO DI TRADIZIONALI TAVELLE IN COTTO DECORATE A SCIALBATURA DI CALCE CON IL CLASSICO MOTIVO A ROMBO.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

185_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\IFO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE PERCHE' RIPRENDE ALCUNI ELEMENTI TIPICI DELL'ARCHITETTURA LOCALE NELLA COMPOSIZIONE DI FACCIATA E NELL'USO DEI MATERIALI

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

LOCALITA'

CAMISINO

CODICE EDIFICIO

5

TAVOLA N°

13.3.06-07

N°

22 Ae

005/184

VIA

PALLADIO

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	MURATURA IN PIETRA
FACCIATA	INTONACO CEMENTIZIO
MANTO DI COPERTURA	COPPI E CANALI
STRUTTURA DI COPERTURA	MENSOLE A REGGERE LASTRE LAPIDEE IN GRONDA. STRUTTURA DEL TETTO LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	FINESTRE E SCURI ALLA VICENTINA A IN LEGNO. FINESTRE DOPPIE ESTERNE IN FERRO
INGRESSO PRINCIPALE	RIALZATO RISPETTO IL LIVELLO STRADALE DI 4 ALZATE IN PIETRA 2 BATTENTI IN LEGNO/VETRO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	IN ASSE CON LA FACCIATA - MENSOLE

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SIMMETRIA CENTRALE. 3 LIVELLI CON 5 FORI PER LIVELLO. IL SECONDO E TERZO LIVELLO HANNO FINESTRE CON ARCHITRAVE AD ARCO RIBASSATO
PARTICOLARI DI RILIEVO	POGGIOLO. SCALA D'INGRESSO. APERTURE CON ARCHITRAVE AD ARCO RIBASSATO. MENSOLE E LASTRE LAPIDEE DEL CORNICIONE. SCALA DI ACCESSO SIMMETRICA CON GRADINI IN BLOCCO LAPIDEO TIPO ROSA ASIAGO.
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	DA SOSTITUIRE LE FINESTRE ESTERNE IN ALLUMINIO ANODIZZATO
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


184_005A.JPG



184_005B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO CON COMPOSIZIONE DI FACCIATA LINEARE E SIMMETRICA INTERESSANTE PER L'USO DEI MATERIALI LAPIDEI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

E' DA CONSERVARE IL PROSPETTO PRINCIPALE

LOCALITA' CAMISINO

CODICE EDIFICIO 5

TAVOLA N° 13.3.06-07

005/182

VIA PALLADIO

N° 20

DATAZIONE 1800 INTERVENTI RECENTI IN CORSO

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	2	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE, PROBABILMENTE PIETRA E SASSO
FACCIATA	INTONACO FINO DI CEMENTO
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	ANCORA MANCANTI
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SU DUE LIVELLI CON FINESTRE ALLINEATE
PARTICOLARI DI RILIEVO	DA RESTAURARE L'AFFRESCO NELL'EDICOLA VOTIVA
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

182_005A.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

182_005B.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO CHE FA PARTE DELL'EDILIZIA MINORE DEL CENTRO STORICO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' DA CONSERVARE E RECUPERARE IL CAPITELLO VOTIVO, SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA' CAMISINO

CODICE EDIFICIO 5

TAVOLA N° 13.3.06-07

005/181

VIA PALLADIO

N° 18

DATAZIONE TRA 1800 E 1919 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	2	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	MURATURA MISTA DI PIETrame
FACCIATA	INTONACO, TINTEGGIATURA DIFFERENZIATA TRA PIANO TERRA , PRIMO E SECONDO
MANTO DI COPERTURA	COPPI E CANALI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO; SCURI ALLA VICENTINA IN LEGNO SOLO AL PRIMO PIANO, TAPPARELLE
INGRESSO PRINCIPALE	IN ANGOLO
CORNICI	CORNICIONE DI GRONDA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	PARAPETTO IN FERRO BATTUTO, STRUTTURA DEL POGGIOLO CON MENSOLE IN PIETRA

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	REGOLARE PER ALLINEAMENTI E DIMENSIONI DEI FORI ORGANIZZATI SU 3 LIVELLI, 5 PER PIANO. I PIANI VERTICALI SONO DEFINITI DA FASCE DI TINTEGGIATURA MARCA-PIANO. LE <u>FINESTRE DEL TERZO E SECONDO PIANO HANNO ARCHITRAVE AD ARCO RIBASSATO.</u>
PARTICOLARI DI RILIEVO	NICCHIA RETTANGOLARE IN FACCIATA NON ALLINEATA CON LE FINESTRE. POGGIOLO. MANTENERE LA FORMA AD ARCHITRAVE DELLE FINESTRE.
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	LA DIMENSIONE DIFFERENTE DELLE FINESTRE AL PIANO TERRA. DA SOSTITUIRE LE TAPPARELLE DEL PIANO TERRA.
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

181_005A.JPG



181_005B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\IFO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE SIA PER LA CONSISTENZA CHE PER LE SOLUZIONI DECORATIVE E PER LA SOLUZIONE D'ANGOLO

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

E' DA CONSERVARE IL PROSPETTO PRINCIPALE

LOCALITA' CAMISINO

CODICE EDIFICIO 5

TAVOLA N° 13.3.06-07

005/179

VIA PALLADIO

N° 14

DATAZIONE TRA 1920 E 1945 INTERVENTI RECENTI INTONACATURA P. T.

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	3	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valor e architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	MURATURA MISTA IN PIETrame
FACCIATA	INTONACO E TINTEGGIATURA
MANTO DI COPERTURA	COPPI E CANALI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	MARCAPIANO FRA PIANO TERRA E PRIMO PIANO A TRE DENTELLI REALIZZATI IN INTONACO
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	BALAUSTRANTROPOMORFA, MENSOLE E PIANO-TUTTO IN CLS

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	FORI DISPOSTI SU QUATTRO LIVELLI, TRE PER PIANO. L'INGRESSO E' SPOSTATO SULLA DESTRA, AL PRIMO PIANO IL TERRAZZINO E' SIMMETRICO
PARTICOLARI DI RILIEVO	TERRAZZO E FORATURE
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	PORTA D'INGRESSO IN ALLUMINIO ANODIZATO. PAVIMENTAZIONE IN CLS SU SPAZIO ANTISTANTE.
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	PAVIMENTAZIONE IN CLS
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

179_005A.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

179_005B.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO PROBABILMENTE DI IMPIANTO ANTICO, MA COMPLETAMENTE RIFATTO NEI PRIMI NOVECENTO CON CARATTERI ARCHITETTONICI TIPICI DELL'EPOCA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

E' DA CONSERVARE IL PROSPETTO PRINCIPALE

LOCALITA' **CAMISINO**

CODICE EDIFICIO 5

TAVOLA N° 13.3.06-07

005/178

VIA **PALLADIO**

N° 13

DATAZIONE **TRA 1800 E 1919** INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

NON VISIBILE, PROBABILMENTE PIETRA E SASSO

FACCIATA

INTONACATA

MANTO DI COPERTURA

NON VISIBILE

STRUTTURA DI COPERTURA

NON VISIBILE

SERRAMENTI E SCURI

SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI LIGNEI A LIBRO

INGRESSO PRINCIPALE

IN LEGNO

CORNICI

CON MENSOLE SAGOMATE

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

POGGIOLI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

ASIMMETRICA

PARTICOLARI DI RILIEVO

LA NICCHIA CHE UN TEMPO OSPITAVA QUALCHE IMMAGINE SACRA E' DA CONSERVARE. LA CORNICE DEVE ESSERE MANTENUTA IN CONTINUITA' CON QUELLA DELL'EDIFICIO CON N° CIV. 15

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

178_005A.JPG



178_005B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

L'EDIFICIO FA PARTE DI UNA CORTINA EDILIZIA IN CUI ALCUNE UNITA' NEL TEMPO SONO STATE TRASFORMATE, ALTRE, COME QUESTA, HANNO MANTENUTO LE LORO CARATTERISTICHE.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' DA CONSERVARE LA CORNICE DI GRONDA, SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA' **CAMISINO**

CODICE EDIFICIO 5

TAVOLA N° 13.3.06-07

005/177

VIA **PALLADIO**

N° 11

DATAZIONE **TRA 1920 E 1945** INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

NON VISIBILE MA PROBABILMENTE PIETRA E SASSO

FACCIATA

INTONACO DI CALCE

MANTO DI COPERTURA

NON VISIBILE

STRUTTURA DI COPERTURA

NON VISIBILE

SERRAMENTI E SCURI

SCURI LIGNEI A LIBRO

INGRESSO PRINCIPALE

PORTONCINO LIGNEO A DUE ANTE

CORNICI

CON DENTELLI IN LATERIZIO

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

POGGIOLI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

SIMMETRIA CENTRALE. LE FINESTRE SONO ALLINEATE TRA LORO MA NON CON QUELLE DEGLI EDIFICI AFFIANCATI

PARTICOLARI DI RILIEVO

LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA, GLI ARCHITRAVI A SESTO RIBASSATO DELLE FINESTRE, LA CORNICE DI CORONAMENTO DELL'EDIFICIO. SONO TUTTI ELEMENTI DA CONSERVARE.

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

177_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE PER LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA LINEARE E SIMMETRICA

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA' CAMISINO

CODICE EDIFICIO 5

TAVOLA N° 13.3.06-07

005/175

VIA PALLADIO

N° 8

DATAZIONE TRA 1920 E 1945 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	2	FINITURE ESTERNE	3	COMPOSIZIONE FACCIATA	3
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	MURATURA IN PIETRA
FACCIATA	INTONACO E TINTEGGIATURA CON FASCE E MOTIVI FLOREALI
MANTO DI COPERTURA	COPPI E CANALI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE. MENSOLE SAGOMATE IN LINEA DI GRONDA-CORNICIONE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI ALLA VICENTINA
INGRESSO PRINCIPALE	IN LEGNO
CORNICI	CORNICIONE DI GRONDA CON MENSOLE IN PIETRA SAGOMATE
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	MARCIAPIEDE DI PERTINENZA IN CLS
POGGIOLI	MENSOLE E PIANO, BALAUSTRE ANTROPOMORFE IN CLS

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	FORI DISPOSTI SU QUATTRO PIANI ALLINEATI IN SENSO VERTICALE E ORIZZONTALE
PARTICOLARI DI RILIEVO	INTONACO FALSO BUGNATO AL PIANO TERRA (RIGATURA). DECORAZIONI LIBERTY LIVELLO SOTTOTETTO, TERRAZZI E FORI
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

175_005A.JPG



175_005B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE SIA PER L'INSIEME CHE PER LA PRESENZA DI ELEMENTI DECORATIVI E DI SOLUZIONI ARCHITETTONICHE CHE RICHIAMANO L'ARCHITETTURA LIBERTY

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

SONO DA CONSERVARE IL PROSPETTO PRINCIPALE E L'ARCO LATERALE

LOCALITA' **CAMISINO**

CODICE EDIFICIO 5

TAVOLA N° 13.3.06-07

005/173

VIA **PALLADIO**

N° 6

DATAZIONE **TRA 1800 E 1919** INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	3	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA SBOZZATA E PARZIALEMTE INTONACATA
FACCIATA	
MANTO DI COPERTURA	COPPI E CANALI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA, TRAVI A SEZIONE CIRCOLARE (TOPPI) E ARCARECCI
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI ASSENTI
INGRESSO PRINCIPALE	LIGNEO AD UN BATTENTE
CORNICI	NON PRESENTI
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	PARTE STERRATO/PARTE PAVIMENTATO IN CLS CHE RICOPRE SOTTOSTANTE PAVIMENTAZIONE LAPIDEA
POGGIOLI	FATISCENTI IN LEGNO

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	PORTICO A DOPPIA ALTEZZA REALIZZATO CON PILASTRI RETTANGOLARI IN MURATURA DI PIETRA; CAPITELLO IN LATERIZIO CHE CONTIENE LE SCALE AD 1 RAMPA CON GRADINI IN BLOCCHI DI PIETRA. PIEDRITTI E PIATTABANDE DEI FORI IN MATTONI PIENI A VISTA.
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	PAVIMENTAZIONE IN CLS
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	NEL PORTICO SONO STATI REALIZZATI 2 VOLUMINOSI CORPI IN PARTE IN LATERIZIO ED IN PARTE IN CLS ADIBITI IN PARTE A FORNO PER IL PANE ED IN PARTE A FOCOLARE.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

173_005A.JPG



\\Archit\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE PERCHE' CONSERVA MOLTI DEGLI ELEMENTI TIPICI DELL'ARCHITETTURA RURALE

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

LOCALITA' CAMISINO

CODICE EDIFICIO 5

TAVOLA N° 13.3.06-07

005/172

VIA PALLADIO

N° 5

DATAZIONE 800 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	2	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE MA IN PIETRA E SASSO
FACCIATA	INTONACO DI CEMENTO RUSTICO
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, CON DOPPIVETRI IN ALLUMINIO E VETRO
INGRESSO PRINCIPALE	AD ARCO CON PORTICO DI INGRESSO ALLA CORTE
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	ARCO AL PIANO TERRA CON UNA FINESTRA PER PIANO PER I DUE PIANI SUCCESSIVI NON IN ASSE CON L'ARCO STESSO
PARTICOLARI DI RILIEVO	ARCO D'INGRESSO ALLA CORTE, CON LE SOGLIE ORIGINARIE E LE PIETRE PARASTIPITE. SOLAIO LIGNEO SOPRA AL PORTICO.
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

172_005A.JPG



\\Archi\\Urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CENSIMENTO\\FO

172_005B.JPG

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO CARATTERIZZANTE IL CENTRO STORICO SOPRATTUTTO PER LA PRESENZA DELL'ARCO E DEGLI STIPITI IN PIETRA

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

E' DA CONSERVARE IL PROSPETTO PRINCIPALE

LOCALITA' **CAMISINO**

CODICE EDIFICIO 5

TAVOLA N° 13.3.06-07

005/171

VIA **PALLADIO**

N° 3

DATAZIONE **TRA 1920 E 1945** INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

PIETRA, SASSO, ARCHITRAVI DELLE FINESTRE IN MATTONI

FACCIATA

INTONACO GREZZO CON FASCIA MARCAPIANO SU STRADA E NON INTONACATA SU CORTE

MANTO DI COPERTURA

COPPI

STRUTTURA DI COPERTURA

LIGNEA

SERRAMENTI E SCURI

SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI LIGNEI A LIBRO

INGRESSO PRINCIPALE

PORTONCINO LIGNEO

CORNICI

CON MENSOLE (IN PIETRA?) SAGOMATE

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

POGGIOLI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

QUATTRO PIANI. AL P.T. PORTONCINO D'INGRESSO CON A SX E A DX 1 APERTURA. AGLI ALTRI PIANI DUE FINESTRE, NEL SOTTOTETTO PIU' PICCOLE. NEL TEMPO LE DIMENSIONI DEI FORI NON SONO STATE ALTERATE.

PARTICOLARI DI RILIEVO

LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA. FASCE MARCAPIANO SU STRADA. PIATTABANDE IN MATTONI, DOVE PRESENTI. MENSOLE SAGOMATE DELLA CORNICE.

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


171_005A.JPG



171_005B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE PER LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA LINEARE E SIMMETRICA

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

E' DA CONSERVARE IL PROSPETTO PRINCIPALE

LOCALITA' **CAMISINO**

CODICE EDIFICIO 5

TAVOLA N° 13.3.06-07

005/169

VIA **PALLADIO**

N° 1

DATAZIONE **TRA 1800 E 1919** INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

NON VISIBILE

FACCIATA

INTONACO GROSSOLANO

MANTO DI COPERTURA

COPPI

STRUTTURA DI COPERTURA

IN LEGNO

SERRAMENTI E SCURI

SERRAMENTI IN LEGNOI, SCURI LIGNEI A LIBRO

INGRESSO PRINCIPALE

PORTA IN LEGNO

CORNICI

CON MENSOLE (IN CEMENTO?) SAGOMATE

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

SU STRADA

POGGIOLI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

TRE PIANI CON DUE FORI PER PIANO. LE FINESTRE DEL SECONDO PIANO NON SONO ALLINEATE CON QUELLE DEL N° CIV. 3, MA QUELLE DEL TERZO PIANO SI. AL PIANO TERRA LA FINESTRA E' PIU' GRANDE RISPETTO ALLE ALTRE ED E' QUADRATA.

PARTICOLARI DI RILIEVO

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

SOSTITUIRE I DOPPIVETRI. ELIMINARE IL RIVESTIMENTO IN LASTRE DI PIETRA AL PIANO TERRA SUL FRONTE STRADA.

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

SUL FRONTE STRADA NON CI SONO SPAZI DI PERTINENZA. SUL RETRO DA' SU UNA CORTE COMUNE AI CIV. 1-3-5. SPAZIO DI PERTINENZA PAVIMENTATA CON LASTRE DI PORFIDO.

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

169_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO IN PARTE COMPROMESSO DA INTERVENTI RECENTI SOPRATTUTTO AL PIANO TERRA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA'

SAN DONA'

TAVOLA N°

13.3.09

VIA

MONTE PASUBIO

DATAZIONE

TRA 1920 E 1945

INTERVENTI RECENTI

CODICE EDIFICIO

0

N°

33

005/163

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

3

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valor e architettonico
2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente
3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO
FACCIATA	NON INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	LIGNEI, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


163_005B.JPG



163_005A.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO RURALE INSERITO IN UNA CORTINA EDILIZIA CHE APPARTIENE ALL'ARCHITETTURA MINORE DI PREGIO AMBIENTALE. IL COMPLESSO E' IN STATO DI ABBANDONO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA' **SAN DONA'** CODICE EDIFICIO 5
TAVOLA N° 13.3.09
VIA **MONTE PASUBIO** N° 31
DATAZIONE **1800** INTERVENTI RECENTI

005/162

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	2	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valor e architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO E PIETRA, COCCI IN LATERIZIO
FACCIATA	NON INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI DIVELTI
INGRESSO PRINCIPALE	PORTONCINO IN LEGNO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	PERTINENZA IN PARTE CEMENTO E IN PARTE IN PIETRA
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SU DUE PIANI, SIMMETRICA
PARTICOLARI DI RILIEVO	CONTRAFFORTE LATO STRADA, COMPOSIZIONE DI FACCIATA E SPAZI ESTERNI DA RIPRISTINARE NELL'USO DEI MATERIALI.
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	SEDILE CON LASTRA IN PIETRA A LATO DELL'INGRESSO, SPAZIO DI PERTINENZA DELIMITATO DA MURETTO IN SASSI, IN PARTE COPERTO DA CEMENTO, PAVIMENTAZIONE DA UNIFORMARE.
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	CORNICI DELLE FINESTRE SOLO DIPINTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

162_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE IN GENERALE PER I CARATTERI TIPOLOGICI, MA ANCHE PER LA PRESENZA DI ALCUNI ELEMENTI IN PIETRA CHE LO CARATTERIZZANO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

SONO DA CONSERVARE IL SEDILE IN PIETRA E LA COMPOSIZIONE DEL PROSPETTO PRINCIPALE

LOCALITA'

SAN DONA'

CODICE EDIFICIO

0

TAVOLA N°

13.3.09

N°

25A

005/159

VIA

MONTE PASUBIO

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO E LATERIZIO
FACCIATA	NON INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	
SERRAMENTI E SCURI	LIGNEI
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN ALLUMINIO E VETRO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	LA SCHEDA RIGUARDA ANCHE L'UNITA' 005/401

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

159_005.JPG



401_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE PERCHE' CONSERVA ALCUNI ELEMENTI TIPICI DELL'ARCHITETTURA LOCALE COME LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA E L'USO DEI MATERIALI. PROBABILMENTE IN ORGINE LA SOFFITTA AVEVA UN'UNICA APERTURA NEL SOTTOTETTO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' AMMESSO IL CAMBIO D'USO DELL'ANNESSO RUSTICO IN RESIDENZA NEL RISPETTO DEI CARATTERI TIPOLOGICI. SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

CODICE
EDIFICIO 005/159

LOCALITA'

SAN DONA'

TAVOLA N°

13.3.09

VIA

MONTE PASUBIO

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

CODICE EDIFICIO

0

N°

23A

005/157

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	1
1 - assenza di elementi di valor e architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO E LATERIZIO
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVI E TAVOLATO IN LEGNO
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN LEGNO E VETRO
CORNICI	LATERIZIO
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SIMMETRICA, FORATURE ALLINEATE
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

157_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE PER LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA E PER L'USO DEL LATERIZIO

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

E' DA CONSERVARE IL PROSPETTO PRINCIPALE

LOCALITA'

SAN DONA'

CODICE EDIFICIO

0

TAVOLA N°

13.3.09

N°

23

005/156

VIA

MONTE PASUBIO

DATAZIONE

PRIMA DEL 1800

INTERVENTI RECENTI

IN RISTRUTTURAZIONE

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA
FACCIATA	SENZA INTONACO
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVI E TAVOLATO IN LEGNO
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	PIETRA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	PIETRA E FERRO BATTUTO

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	IRREGOLARE, CON ARCO AL PIANO TERRA E BIFORA AL SECONDO PIANO
PARTICOLARI DI RILIEVO	ARCO, BIFORA
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

156_005A.JPG



156_005C.JPG



\\Archi\\Urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CENSIMENTO\\FO

156_005B.JPG

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO CARATTERIZZANTE IL CENTRO STORICO. PRESENTA PARTICOLARI ARCHITETTONICI DI RILIEVO

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

E' DA CONSERVARE IL PROSPETTO PRINCIPALE

LOCALITA'

SAN DONA'

CODICE EDIFICIO

0

TAVOLA N°

13.3.09

N°

22

005/155

VIA

MONTE PASUBIO

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

3

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	LIGNEI, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	CORNICE SOTTOGRONDA IN LATERIZIO
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SIMMETRICA, CON INGRESSO SULL' ASSE DI SIMMETRIA E APERTURE ALLINEATE
PARTICOLARI DI RILIEVO	CORNICE SOTTOGRONDA
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

155_005A.JPG



155_005B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

155_005C.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

TIPICO EDIFICIO RURALE, INTERESSANTE PERCHE' RICHIAMA NELLA COMPOSIZIONE DI FACCIATA NELLA DIMENSIONE DEI FORI E NELLE TESSITURE MURARIE A VISTA, GLI ELEMENTI TIPICI DELL'ARCHITETTURA LOCALE.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

DA CONSERVARE LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA E LA CORNICE DI GRONDA.

CODICE
EDIFICIO 005/155

LOCALITA'

SAN DONA'

CODICE EDIFICIO

5

TAVOLA N°

13.3.09

005/154

VIA

MONTE PASUBIO

N°

21

DATAZIONE

TRA 1920 E 1945

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valor e architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E SASSO
FACCIATA	INTONACO GREZZO
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTONCINO LIGNEO A DUE ANTE CON SPECCHIATURE IN VETRO STAMPATO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	CEMENTO
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SIMMETRICA, FORATURE ALLINEATE
PARTICOLARI DI RILIEVO	LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	RECINTATI DA MURETTO IN SASSO
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

154_005A.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE PER LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA LINEARE, MA TIPICA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE DEL PROSPETTO PRINCIPALE E DEI MURETTI DI RECINZIONE

LOCALITA' **SAN DONA'** CODICE EDIFICIO 5
TAVOLA N° 13.3.09
VIA **MONTE PASUBIO** N° 19/19A **005/151**
DATAZIONE **TRA 1920 E 1945** INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	2	FINITURE ESTERNE	1	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valor e architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E SASSO
FACCIATA	INTONACO GREZZO DI CALCE CON INERTE DI PIETRA GIALLA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTONCINO A DUE ANTE LIGNEO CON DUE SPECCHIATURE IN VETRO STAMPATE
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	CEMENTO
POGGIOLI	CLS

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SIMMETRICA, CON 5 APERTURE PER PIANO TUTTE ALLINEATE
PARTICOLARI DI RILIEVO	DA CONSERVARE L'ARCO IN MURATURA, RIBASSATO CON PILASTRO QUADRATO E CAPITELLO DEL CORPO DI FABBRICA PERPENDICOLARE AL PRINCIPALE.
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	POGGIOLO IN CEMENTO
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

151_005.JPG



152_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE PER LA PRESENZA DELL'ARCO IN MURATURA, PER L'USO DEI MATERIALI LAPIDEI E PER LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE DEL PROSPETTO PRINCIPALE CON L'ELIMINAZIONE DEL POGGIOLO, LA CONSERVAZIONE DELL'ARCO E DELLE PARTI IN PIETRA.

CODICE
EDIFICIO 005/151

LOCALITA' **SAN DONA'**

CODICE EDIFICIO 0

TAVOLA N° 13.2.02

005/135

VIA **MONTE PASUBIO**

N° 1

DATAZIONE **PRIMA DEL 1800** INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	3	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	3
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					


CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E LATERIZIO
FACCIATA	NON INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTONCINO LIGNEO
CORNICI	PIETRA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SIMMETRICA, CON INGRESSO IN ASSE E FORI ALLINEATI
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	AMPLIAMENTO SUL RETRO
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

135_005A.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

135_005B.JPG

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE PER LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA LINEARE E PER ALCUNE SOLUZIONI ARCHITETTONICHE COME LA CORNICE DI GRONDA

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE DELLA CORNICE DI GRONDA E DEL PROSPETTO PRINCIPALE SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA' CAMISINO

CODICE EDIFICIO 5

TAVOLA N° 13.3.09

005/110

VIA MONTEGRAPPA

N° 37

DATAZIONE TRA 1800 E 1919 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	1	COMPOSIZIONE FACCIATA	1
1 - assenza di elementi di valor e architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE PROBABILEMTE PIETRA E SASSO
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTONCINO AD U N' ANTA IN VETRO E ALLUMINIO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	IN CEMENTO
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SIMMETRICA CON FORI ALLINEATI
PARTICOLARI DI RILIEVO	LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	DA ELIMINARE I DOPPIVETRI IN ALLUMINIO E DA SOSTITUIRE IL PORTONCINO IN VETRO E ALLUMINIO
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

110_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INSERITO IN UN CONTESTO STORICO, PRESENTA CARATTERISTICHE TIPICHE DELL'ARCHITETTURA MINORE DI INTERESSE AMBIENTALE

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

LE FINESTRE DEL SOTTOTETTO DEVONO ESSERE RIALLINEATE CON LE SOTTOSTANTI SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA'

CAMISINO

CODICE EDIFICIO

5

TAVOLA N°

13.3.09

N°

005/108

VIA

MONTE GRAPPA

DATAZIONE

1800

INTERVENTI RECENTI

IN RESTAURO

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

3

FINITURE ESTERNE

3

COMPOSIZIONE FACCIATA

3

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO E PIETRA
FACCIATA	A VISTA
MANTO DI COPERTURA	IN RISTRUTTURAZIONE
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	ALLINEAMENTO ORIZZONTALE E VERTICALE, SOTTOPORTICO PER ACCESSO ALLA CORTE
PARTICOLARI DI RILIEVO	PRESENZA DI UNA BIFORA VERSO LA CORTE INTERNA
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

108_005a.jpg



108_005C.JPG



\\Archi\\Urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CENSIMENTO\\FO

108_005E.JPG

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO CARATTERIZZANTE IL TESSUTO STORICO, INTERESSANTE SOTTO IL PROFILO ARCHITETTONICO E PER LA PRESENZA DI ELEMENTI DI FACCIATA DI NOTEVOLE PREGIO. IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

LOCALITA' **CAMISINO**

CODICE EDIFICIO 5

TAVOLA N° 13.3.06-07

005/087

VIA **MONTE GRAPPA**

N° 4

DATAZIONE **TRA 1800 E 1919** INTERVENTI RECENTI ULTIMO DECENNIO

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

- 1 - assenza di elementi di valore architettonico
2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente
3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

NON VISIBILE PROBABILMENTE PIETRA, SASSO, LATERIZIO

FACCIATA

INTONACO DI CEMENTO CON PITTURA

MANTO DI COPERTURA

COPPI

STRUTTURA DI COPERTURA

LIGNEA

SERRAMENTI E SCURI

LIGNEI CON SCURI A LIBRO

INGRESSO PRINCIPALE

IN LEGNO A DUE ANTE

CORNICI

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

POGGIOLI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

ALLINEAMENTO VERTICALE ED ORIZZONTALE DEI FORI

PARTICOLARI DI RILIEVO

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

SUL LATO INTERNO DA' SU CORTE INERBITA

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

087_005A.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

087_005B.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE RISTRUTTURATO CON MANTENIMENTO DEI CARATTERI ORIGINALI

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

LOCALITA'

SAN DONA'

TAVOLA N°

13.3.09

VIA

GORIZIA

DATAZIONE

TRA 1946 E 1961

INTERVENTI RECENTI

CODICE EDIFICIO

0

N°

30

005/084

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico
2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente
3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI A LIBRO, DOPPIVETRI IN ALLUMINIO
INGRESSO PRINCIPALE	NON VISIBILE
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	CEMENTO
POGGIOLI	CON SOLETTA IN CLS

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	ALLINEAMENTI ORIZZONTALI E VERTICALI DEI FORI
PARTICOLARI DI RILIEVO	TIPOLOGIA DELLE FINESTRE CON ARCHITRAVE AD ARCO RIBASSATO. DA RIPORTARE ALL'UNITA' IL FABBRICATO, CHE ATTUALMENTE HA COLORAZIONI DIVERSE TRA PARTE DX E PARTE SX
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	DOPPIVETRI IN ALLUMINIO
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

084_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE PER LA LINEARITA' DELLA COMPOSIZIONE DI FACCIATA

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA'

SAN DONA'

TAVOLA N°

13.3.09

VIA

GORIZIA

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

CODICE EDIFICIO

0

N°

19

005/072

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico
2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente
3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	MURATURA DI PIETrame
FACCIATA	PARZIALMENTE INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI E CANALI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA PRIMARIA (TRAVI) E SECON DARIA (ARCAReCCI)
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI AL PRIMO PIANO A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTONCINO LIGN EO A DUE BATTENTI
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	ASFALTO
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SU DUE LIVELLI CON FORI REGOLARI, CON TORNATI DA MASSELLI IN PIETRA
PARTICOLARI DI RILIEVO	FORMA, DIMENSIONI E MATERIALI CHE DELIMITANO LE FINESTRE. LA FINESTRA QUADRATA AL PIANO TERRA PRESENTA INFERRIATA AD INTRECCIO PERPENDICOLARE. (VEDI NOTA)
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	SU CORTE COMUNE ASFALTATA
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	L'EDIFICIO PRESENTA IN FACCIATA UN POZZO DI LUCE E VENTILAZIONE A SERVIZIO DELLA CANTINA INTERRATA.LA SCHEDA SI RIFERISCE ANCHE ALL'EDIFICIO 005/450


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

072_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

450_005.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO APPARTENENTE ALL'ARCHITETTURA MINORE, MA INTERESSANTE PER L'USO DEI MATERIALI LAPIDEI

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA' **SAN DONA'** CODICE EDIFICIO 0
TAVOLA N° 13.3.09
VIA **GORIZIA** N° 17
DATAZIONE **PRIMA DEL 1800** INTERVENTI RECENTI

005/069

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	2	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					


CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E SASSO
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	LIGNEI
INGRESSO PRINCIPALE	PORTONCINO IN LEGNO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SU TRE LIVELLI, BIFORA CON COLONNINA IN PIETRA AL PRIMO PIANO
PARTICOLARI DI RILIEVO	DA CONSERVARE LA BIFORA
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	DA DEMOLIRE LA SUPERFETAZIONE AL PIANO TERRA
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	PREGEVOLE LA TEMPERA SULLA LOGGIA RAFFIGURANTE MADONNA CON BAMBINO, SANTI E ANGELI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

069_005A.JPG



069_005B.JPG



\\Archì\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\IFO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO CARATTERIZZANTE IL COMPLESSO STORICO, RICHIAMA FABBRICATI ANALOGHI IN CENTRO A CALTRANO. NEL COMPLESSO BEN CONSERVATO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

I FRONTI PRINCIPALI SONO DA CONSERVARE E, DOVE MANOMESSI, VA RIPRISTINATA LA CONDIZIONE ORIGINARIA. IL CORPO DI FABBRICA CON COPERTURA PIANA, CHIARAMENTE AGGIUNTO E IN CONTRASTO CON IL CORPO DI FABBRICA PRINCIPALE, VA DEMOLITO.

CODICE
EDIFICIO 005/069

LOCALITA'

SAN DONA'

CODICE EDIFICIO

5

TAVOLA N°

13.3.09

N°

005/061

VIA

GORIZIA

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRAME
FACCIATA	FRONTE PRINCIPALE (CORTE) INTONACATA PARZIALMENTE, RETRO INTONACO CEMENTIZIO
MANTO DI COPERTURA	COPPI E CANALI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI A LIBRO SU FACCIATA PRINCIPALE; PROVVISORI SUL RETRO
INGRESSO PRINCIPALE	AL PRIMO PIANO DA SCALA ESTERNA IN PIETRA, PORTONCINO LIGNEO AD ANTE
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	ASFALTO
POGGIOLI	SOLO IL PIANO DI SBARCO DELLA SCALA


COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SU TRE LIVELLI CON FORI SOSTANZIALMENTE ALLINEATI.
PARTICOLARI DI RILIEVO	ARCO SOTTOPORTICO; SCALINATA IN PIETRA SUL FRONTE CORTE. NEL SOTTOPORTICO RAMPA DI PERTINENZA DEL FABBRICATO DI CHIARA MATRICE AGRICOLA CHE PERMETTE L'ACCESSO AL PIANO TERRA DELL'ABITAZIONE.
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE- TAMPONAMENTI IN FORATI DI LATERIZIO IN PROSSIMITA' DELL'ARCO; PARAPETTO CORPO SCALA DA SOSTITUIRE.
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	L'EDIFICIO COSTITUISCE CORPO ATTRAVERSO IL QUALE, MEDIANTE PORTICO, SI HA ACCESSO ALLA CORTE.
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

061_005A.JPG



061_005B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

061_005F.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

TIPICO EDIFICIO INSERITO ALL'INTERNO DI UN COMPLESSO A CORTE

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

DA CONSERVARE L'ARCO DEL SOTTOPASSO

LOCALITA'

SAN DONA'

CODICE EDIFICIO

5

TAVOLA N°

13.3.09

N°

005/059

VIA

GORIZIA

DATAZIONE

PRIMA DEL 1800

INTERVENTI RECENTI

NESSUNO

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	MURATURA A VISTA IN PIETrame
FACCIATA	PARZIALMENTE INTONACATA CON PRODOTTO A GRANA GROSSA E CALCE
MANTO DI COPERTURA	COPPI E CANALI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO; SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTONCINO A PIANO RIALZATO SU QUATTRO ALZATE
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	ASFALTO
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SU TRE LIVELLI CON FORI REGOLARI AL PIANO RIALZATO E AL PRIMO PIANO CONTORNATE DA PIEDRITTI ARCHITRAVI E SOGLIE DELLA STESSA DIMENSIONE E DELLO STESSO MATERIALE LAPIDEO (ROSA ASIAGO)
PARTICOLARI DI RILIEVO	DA CONSERVARE CONCIO LAPIDEO D'ANGOLO LAVORATO IN FORMA DI CERNIERA DESTINATA ALLA ROTAZIONE DI UN CARD INE (PROBABILMENTE LIGNEO) DI UN PORTONE, OGGI NON PIU' ESISTENTE.
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	LE SCALE DI ACCESSO AL PIANO (QUATTRO ALZATE) SONO IN CLS. SI CONSERVANO SOLO ALCUNE PARTI ORIGINARIE IN PIETRA
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	DA RIPRISTINARE LA PAVIMENTAZIONE ORIGINARIA.
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

059_005A.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

059_005B.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE SIA NEL SUO COMPLESSO CHE PER ALCUNI DETTAGLI ARCHITETTONICI, SOPRATTUTTO NELL'USO DEI MATERIALI LAPIDEI

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

LOCALITA' **SAN DONA'**

CODICE EDIFICIO 5

TAVOLA N° 13.3.09

005/057

VIA **GORIZIA**

N° 7

DATAZIONE **TRA 1800 E 1919** INTERVENTI RECENTI RISTRUTT.

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	2	FINITURE ESTERNE	1	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	LIGNEI
INGRESSO PRINCIPALE	PORTONCINO IN LEGNO CON SPECCHIATURE IN VETRO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SU DUE LIVELLI CON PORTICO AL PIANO TERRA E LOGGIA AL PRIMO PIANO.
PARTICOLARI DI RILIEVO	DA CONSERVARE I PILASTRI MONOLITICI DEL PORTICO DEL PIANO TERRA
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

057_005A.JPG



057_005B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

L'EDIFICIO E' GIA' STATO RISTRUTTURATO

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

SONO DA CONSERVARE I PILASTRI MONOLITICI

LOCALITA'

SAN DONA'

CODICE EDIFICIO

5

TAVOLA N°

13.3.09

N°

6

005/056

VIA

GORIZIA

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E SASSO CON TESSITURA MOLTO DISORDINATA
FACCIATA	NON INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	PRESENZA DI SCURI LIGNEI AD ANTA
INGRESSO PRINCIPALE	AD ARCO CON PORTONCINO LIGNEO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	CORTE STERRATA
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SU DUE LIVELLI, NON CI SONO ALLINEAMENTI TRA APERTURA DEL PIANO TERRA E PRIMO PIANO.
PARTICOLARI DI RILIEVO	DA CONSERVARE: IL TIPO DI INGRESSO AD ARCO, I GRADINI IN PIETRA ROSA TIPO ASIAGO DI ACCESSO ALL'ABITAZIONE, IL CONTRAFFORTE AL PIANO TERRA A FIANCO DELL'INGRESSO.
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	E' NECESSARIO RIPORTARE AD UN'UNITA' FORMALE LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA. DA SOSTITUIRE I PRIMI DUE GRADINI IN CLS CON GRADINI IN PIETRA.
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	LA SCHEDA SI RIFERISCE ANCHE ALL'EDIFICIO 005/443

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

056_005A.JPG



443_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

056_005B.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE PER LA RICERCATEZZA DI ALCUNE SOLUZIONI E PER L'USO DEI MATERIALI LAPIDEI. NON IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

LOCALITA'

SAN DONA'

CODICE EDIFICIO

5

TAVOLA N°

13.3.09

N°

5

005/055

VIA

GORIZIA

DATAZIONE

PRIMA DEL 1800

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

3

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente


CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	MURATURA DI PIETrame
FACCIATA	INTONACATA SOLO LA FACCIATA VERSO VALLE
MANTO DI COPERTURA	COPPI E CANALI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEO
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI ALLA "VENEZIANA"
INGRESSO PRINCIPALE	PORTONCINO LIGNEO
CORNICI	ASSENTE
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	ASFALTO
POGGIOLI	ASSENTI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	ASIMMETRICA, SU TRE PIANI ORIZZONTALI .TUTTI I FORI SONO RETTANGOLARI E DEFINITI DA STIPITI-ARCHITRAVI E SOGLIE IN PIETRA ROSATA. PORTA E FINESTRA IN FORO UNICO
PARTICOLARI DI RILIEVO	FINESTRE DELLA FACCIATA PRINCIPALE PER FORMA, DIMENSIONE. INTONACO DI FACCIATA CON FASCIA MARCAPIANO E BANDE LATERALI IN TINTA ROSSA CHE CONTINUA LA DECORAZIONE DELL'UNITA' ADIACENTE.
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	DA RIPRISTINARE LA PAVIMENTAZIONE ORIGINARIA PROBABILMENTE IN PIETRA
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

055_005A.JPG



\\Archi\\Urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CENSIMENTO\\FO

055_005B.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE CON PRESENZA DI ELEMENTI TIPICI SIA NELLE SOLUZIONI ARCHITETTONICHE CHE NELL'USO DEI MATERIALI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

LOCALITA' CAMISINO

CODICE EDIFICIO 5

TAVOLA N° 13.3.06-07

005/047

VIA FOGAZZARO

N° 17

DATAZIONE TRA 1800 E 1919 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	2	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valor e architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE, PROBABILMENTE PIETRA E SASSO
FACCIATA	INTONACO DI CEMENTO RUSTICO
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	IN LEGNO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN LEGNO CON SPECCHIATURE IN VETRO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	CEMENTO
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SIMMETRICA
PARTICOLARI DI RILIEVO	LA SCALA A CINQUE GRADINI IN PIETRA DI ACCESSO AL FABBRICATO.
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	IL N° CIV. E' ERRATO. E' IL 17 NON IL 16.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

047_005A.JPG



047_005B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE PER ALCUNI ELEMENTI PARTICOLARI PIUTTOSTO CHE PER L'INSIEME.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E SOPRAELEVAZIONE

E' DA CONSERVARE LA SCALA ESTERNA, L'EDIFICIO PUO' ESSERE SOPRAELEVATO FINO A DUE PIANI ABITABILI. SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

CODICE
EDIFICIO 005/047

LOCALITA' CAMISINO

CODICE EDIFICIO 5

TAVOLA N° 13.3.06-07

005/040

VIA FOGAZZARO

N° 8

DATAZIONE TRA 1800 E 1919 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	1	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILI, PROBABILMENTE IN PIETRA, SASSO, LATERIZIO
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE, PROBABILMENTE LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI LIGNEI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	SERRAMENTO IN ALLUMINIO E SPECCHIATURE DI VETRO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	MARCIAPIEDE IN CEMENTO
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	TRE APERTURE PER OGNI LIVELLO CHE RISPETTANO SIA GLI ALLINEAMENTI VERTICALI CHE ORIZZONTALI
PARTICOLARI DI RILIEVO	CONSERVARE LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	SOSTITUIRE LA PORTA DI INGRESSO IN ALLUMINIO
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	SU CORTE
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

040_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO DI DIMENSIONI CONTENUTE APPARTENENTE ALL'ARCHITETTURA MINORE

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E SOPRAELEVAZIONE

L'EDIFICIO PUO' ESSERE SOPRAELEVATO FINO ALLA QUOTA DI QUELLO ADIACENTE. LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA DOVRA' RISPETTARE GLI ALLINEAMENTI CON LE APERTURE ESISTENTI. SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

CODICE 005/040
EDIFICIO

LOCALITA' CAMISINO

CODICE EDIFICIO 5

TAVOLA N° 13.3.06-07

005/034

VIA FOGAZZARO

N° 2

DATAZIONE TRA 1920 E 1945 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE, PROBABILMENTE IN PIETRA, SASSO E LATERIZIO
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO E IN ALLUMINIO. SCURI A LIBRO IN LEGNO. TAPPARELLE
INGRESSO PRINCIPALE	SERRAMENTO IN LEGNO CON SPECCHIATURA VETRATA
CORNICI	LASTRE DI PIETRA, SENZA MENSOLE DI SOSTEGNO
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	MOLTO DISORDINATA. SUL LATO CORTO: APERTURA AD ARCO RIBASSATO A FORMARE UN PORTICO AL PIANO TERRA; SUGLI ALTRI LATI FINESTRE DI FORME, DIMENSIONI E POSIZIONE IRREGOLARE
PARTICOLARI DI RILIEVO	LE PICCOLE FINESTRE QUADRATE CON CORNICI DI PIETRA NEL SOTTOTETTO. L'ARCO RIBASSATO E IL PORTICO SUL LATO CORTO. LASTRE DI PIETRA DI CORONAMENTO DELL'EDIFICIO.
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	SERRAMENTI IN ALLUMINIO E TAPPARELLE DA SOSTITUIRE.
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

034_005A.JPG



034_005B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO PESANTEMENTE RIMANEGGIATO, MANTIENE PERO' ALCUNI CARATTERI TIPICI

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA' **CAMISINO**

CODICE EDIFICIO 5

TAVOLA N° 13.3.06-07

005/028

VIA **CANOVA**

N° 11

DATAZIONE **TRA 1920 E 1945** INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

NON VISIBILE

FACCIATA

INTONACO LISCIO DI CEMENTO

MANTO DI COPERTURA

NON VISIBILE

STRUTTURA DI COPERTURA

NON VISIBILE

SERRAMENTI E SCURI

SCURI LIGNEI A LIBRO, DOPPIVETRO IN ALLUMINIO

INGRESSO PRINCIPALE

IN VETRO E ALLUMINIO

CORNICI

PRESENZA DI CORNICE, MATERIALE NON IDENTIFICABILE

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

MARCIAPIEDE IN CEMENTO

POGGIOLI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

DUE FORI PER OGNUNO DEI QUATTRO PIANI

PARTICOLARI DI RILIEVO

DA CONSERVARE LA DIMENSIONE DELLE APERTURE E IL LORO RITMO; LA CORNICE DI CORONAMENTO

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

TUTTI I SERRAMENTI IN ALLUMINIO VANNO ELIMINATI

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

MARCIAPIEDE DI CEMENTO

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

028_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO APPARTENENTE ALL'ARCHITETTURA MINORE LOCALE, IN PARTE COMPROMESSO DA UNA RISTRUTTURAZIONE POCO ATTENTA DEL CORPO DI FABBRICA ADIACENTE.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

DA CONSERVARE LA CORNICE DI GONDA E IL PROSPETTO PRINCIPALE.

LOCALITA'

SAN DONA'

TAVOLA N°

13.3.09

VIA

P.ZA SAN MARCO

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

CODICE EDIFICIO

5

N°

3

005/009

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valor e architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	MURATURA MISTA DI PIETRAME IN PARTE INTONACATA CON LEGANTE CEMENTIZIO
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI E CANALI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI ALLA VICENTINA NEI SOLI FORI DEL PRIMO PIANO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA A DUE BATTENTI LIGNEI SOPRAELEVATA DI TRE ALZATE LAPIDEE SULLA PIAZZA
CORNICI	ASSENTI
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SU TRE LIVELLI, SIMMETRICA, CON ALLINEAMENTI ORIZZONTALI E VERTICALI DELLE APERTURE
PARTICOLARI DI RILIEVO	NICCHIA IN FACCIATA CON DIPINTO DI SCENA A MOTIVO RELIGIOSO
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	INTONACI CEMENTIZI GROSSOLANI
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	PROSPETTA DIRETTAMENTE SULLA PIAZZA
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

009_005A.JPG



009_005B.JPG



\\Archi\\Urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CENSIMENTO\\FO

009_005C.JPG

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE PER LA COMPOSIZIONE GLOBALE E PER LA PRESENZA DI ALCUNI ELEMENTI QUALI IL CAPITELLO E I GRADINI IN PIETRA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

DA CONSERVARE IL CAPITELLO E I GRADINI ESTERNI

LOCALITA'

SAN DONA'

CODICE EDIFICIO

5

TAVOLA N°

13.3.09

005/008

VIA

P.ZA SAN MARCO

N°

1/2

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

RISTRUTTURAZIONE IN CORSO

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

3

COMPOSIZIONE FACCIATA

3

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	MURATURA MISTA IN PIETrame
FACCIATA	INTONACO COLORATO IN PASTA
MANTO DI COPERTURA	NON VISIBILE
STRUTTURA DI COPERTURA	PRIMARIA (CAPRIATE E PUNTONI) LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTONCINO LIGNEO
CORNICI	CORNICE MARCAPIANO IN MURATURA DI MATTONI INTONACATI, STIPITI, ARCHITRAVI DELLE FINESTRE
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SIMMETRIA ORGANIZZATA SU TRE LIVELLI CON QUATTRO FORI PER PIANO (RITMO PIANO TERRA: PORTA/FINESTRA BINATA/FINESTRA BINATA/PORTA)
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	PAVIMENTAZIONI ESTERNE IN QUADROTTI DI GHIAINO LAVATO
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

008_005A.JPG



008_005B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

008_005C.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO DI PREGIO NEL COMPLESSO BEN CONSERVATO

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

DA CONSERVARE ANCHE LA RECINZIONE PERCHE' COERENTE CON IL FABBRICATO

LOCALITA' CAMISINO

CODICE EDIFICIO 5

TAVOLA N° 13.3.06-07

005/007

VIA P.ZA MADONNA DELLA SALUTE N° 13

DATAZIONE TRA 1920 E 1945 INTERVENTI RECENTI RISTRUTTURAZIONE ULTIMI ANNI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	
FACCIATA	INTONACO LISCIO DI CEMENTO
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	
SERRAMENTI E SCURI	LIGNEI CON SCURI ALLA VICENTINA
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

007_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE PER GLI ASPETTI TIPOLOGICI DI COMPOSIZIONE DELLA FACCIATA, IN CONTINUITA' CON L'UNITA' EDILIZIA ADIACENTE.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

IL CORPO DI FABBRICA IN LAMIERA ADIACENTE DEVE ESSERE DEMOLITO, NELLO STESSO SEDIME POTRANNO ESSERE RICAVATI DUE POSTI AUTO COPERTI CON TETTOIA APERTA SU ALMENO DUE LATI. NON E' CONSENTITA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO PRINCIPALE

CODICE
EDIFICIO 005/007

LOCALITA' **CAMISINO**

CODICE EDIFICIO 5

TAVOLA N° 13.3.06-07

005/006

VIA **P.ZA MADONNA DELLA SALUTE**

N° 12

DATAZIONE **tra 1920 e 1945**

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

MISTI PIETRA E LATERIZIO

FACCIATA

INTONACO GROSSOLANO CALCE-CEMENTO CON FASCIA MARCAPIANO

MANTO DI COPERTURA

COPPI

STRUTTURA DI COPERTURA

LIGNEA

SERRAMENTI E SCURI

LIGNEI ALLA VICENTINA

INGRESSO PRINCIPALE

AL N° 12 C'E' IL BAR CON INGRESSO E VETRINA IN ALLUMINIO E VETRO

CORNICI

MENSOLE IN PIETRA A SOSTEGNO DELL'AGGETTO

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

IN PIASTRELLE

POGGIOLI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

IN ORIGINE ERA COSTITUITA DA 4 FORI PER OGNUNO DEI 3 PIANI, ALLINEATI TRA LORO. QUANDO E' STATO FATTO IL BAR 2 APERTURE DEL PIANO TERRA SONO DIVENTATE INGRESSO E VETRATA DEL BAR.

PARTICOLARI DI RILIEVO

CORNICE DI GRONDA CON MENSOLE LAPIDEE SULLA FACCIATA FRONTE PIAZZA. TRAVI LIGNEE ESCONO SUL FIANCO DI VIA CANOVA A SOSTENERE L'AGGETTO DI GRONDA IN TAVOLONI LIGNEI.

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

LE LASTRE DI MARMO LEVIGATO CHE INCORNICIANO LA VETRINA DEL BAR VANNO ELIMINATE. VA SOSTITUITO IL SERRAMENTO DEL BAR

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

SPAZIO DI PERTINENZA DEL BAR IN PIASTRELLE

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE

QUANDO L'EDIFICIO E' STATO RISTRUTTURATO, PROBABILMENTE SONO STATI ELIMINATI GLI ARCHI RIBASSATI DI PORTE E FINESTRE E SONO STATI SOSTITUITI CON TRAVETTI IN LATERO-CEMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

006_005A.JPG



006_005B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE PER LA PARTE CHE PROSPETTA SULLA PIAZZA, MENTRE NON RIVESTE ALCUN PREGIO LA PARTE RETROSTANTE.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

L'INTERVENTO CONSERVATIVO E' DA RIFERIRSI SOLO ALLA PARTE SU PIAZZA, QUELLA SUL RETRO PUO' ESSERE ANCHE DEMOLITA E RICOSTRUITA SULLO STESSO SEDIME.

CODICE
EDIFICIO 005/006

LOCALITA' CAMISINO CODICE EDIFICIO 5
TAVOLA N° 13.3.06-07
VIA P.ZA MADONNA DELLA SALUTE N° 10/11
DATAZIONE PRIMA DEL 1800 INTERVENTI RECENTI

005/005

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	1
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	MISTO PIETRA E LATERIZIO
FACCIATA	INTONACO GROSSOLANO MISTO CALCE E CEMENTO
MANTO DI COPERTURA	COPPI E CANALI
STRUTTURA DI COPERTURA	LATERO CEMENTO
SERRAMENTI E SCURI	LIGNEI INTERNAMENTE CON SCURI ALLA VICENTINA; DOPPI VETRI ESTERNI IN ALLUMINIO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTONCINO IN VETRO E ALLUMINIO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	ASFALTO
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	DISORDINATA, ANCHE SE LE FINESTRE HANNO LE STESS E DIMENSIONI
PARTICOLARI DI RILIEVO	ARCO CON PIEDRITTI E CONCI LAPIDEI ORA RIVESTITI DA INTONACO
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	IL GRANDE PORTONE IN LAMIERA GRECAT A DELL'ARCO. TUTTI I DOPPIVETRI CON STRUTTURA IN ALLUMINIO. LA PORTA DI INGRESSO AL N° CIV 11 IN VETRO E ALLUMINIO
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

005_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

L'EDIFICIO PRESENTA ALCUNI ELEMENTI DI PARTICOLARE INTERESSE COME L'IMPIANTO PLANIMETRICO E L'ARCO SUL FIANCO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

E' AMMESSO RICAWARE NUOVE APERTURE PURCHE' COERENTI NELLE DIMENSIONI CON LE ESISTENTI.

COMUNE DI CALTRANO
PROVINCIA DI VICENZA

P.R.G. Consistenza patrimonio immobiliare
BENI AMBIENTALI

SCHEDA
B

LOCALITA' CAMISINO

CODICE EDIFICIO 5

TAVOLA N° 13.3.06-07

005/004

VIA P.ZA MADONNA DELLA SALUTE

N° 9

DATAZIONE TRA 1920 E 1945 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	
FACCIATA	INTONACO GROSSOLANO MISTO CALCE CEMENTO
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	LIGNEI ALLA VICENTINA
INGRESSO PRINCIPALE	LEGNO E SPECCHIATURE DI VETRO STAMPATO
CORNICI	MENSOLE SAGOMATE IN LATERIZIO A SUPPORTO DELL'AGGETTO
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	MARCIAPIEDE IN CEMENTO E PIAZZETTA ASFALTATA
POGGIOLI	MENSOLE SAGOMATE IN PIETRA A SOSTEGNO DEL POGGIOLO IN PIETRA

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	QUATTRO FORI PER OGNUNO DEI QUATTRO PIANI. AL PIANO TERRA E AL PRIMO PIANO, AL TERZO ORDINE DI FORI, CI SONO DUE PORTE
PARTICOLARI DI RILIEVO	TIPOLOGIA DI FORI AD ARCO RIBASSATO. POGGIOLO CON MENSOLE SAGOMATE IN PIETRA. CORNICI CON MENSOLE SAGOMATE IN LATERIZIO. FASCE MARCAPIANO
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

004_005.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE PER LA RIPROPOSIZIONE DEI CARATTERI TIPOLOGICI LOCALI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' DA CONSERVARE IL PROSPETTO PRINCIPALE SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA'

CAMISINO

CODICE EDIFICIO

5

TAVOLA N°

13.3.06-07

005/002

VIA

P.ZA MADONNA DELLA SALUTE

N°

5

DATAZIONE

PRIMA DEL 1800

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	MISTI PIETRA E LATERIZIO
FACCIATA	INTONACO DI CALCE, INERTI GROSSOLANI DI PIETRA GIALLA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	LIGNEI A BATTENTE ESTERNO AL PRIMO PIANO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTONCINO LIGNEO CON SPECCHIATURE IN VETRO STAMPATO
CORNICI	MENSOLE SAGOMATE IN LATERIZIO A SUPPORTO DELL'AGGETTO
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	DAVANTI ALL'INGRESSO GRADINI MONOLITICI IN PIETRA LOCALE
POGGIOLI	


COMPOSIZIONE DI FACCIATA	AL PIANO TERRA. C'E' UNO SFALSAMENTO DELLE APERTURE RISPETTO AI FORI DEI PIANI SUPERIORI
PARTICOLARI DI RILIEVO	MENSOLE E CORNICI IN LATERIZIO. CONSERVARE LA TIPOLOGIA DEI TRE FORI AL PIANO TERRA AD ARCO RIBASSATO
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	CORTE A PRATO. DAVANTI ALL'INGRESSO GRADINI MONOLITICI IN PIETRA LOCALE
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


002_005A.JPG



002_005B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE, SONO PERO' CHIARAMENTE LEGGIBILI LE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE ORIGINARIE.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

DA CONSERVARE I GRADINI IN PIETRA SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA' CAMISINO CODICE EDIFICIO 5
TAVOLA N° 13.3.06-07
VIA P.ZZA MADONNA DELLA SALUTE N° 4 005/001
DATAZIONE PRIMA DEL 1800 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E LATERIZIO
FACCIATA	INTONACO DI CEMENTO
MANTO DI COPERTURA	COPPI E CANALI
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVI E ARcarecci lignei
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO CON SCURI ALLA VICENTINA
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	MENSOLE SAGOMATE IN LATERIZIO A SUPPORTO DELL'AGGETTO
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	MARCIAPIEDE DI PERTINENZA IN BETONELLE
POGGIOLI	LAPIDEO IL POGGIOLO DEL PIANO NOBILE

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	QUATTRO FORATURE PER LIVELLO. SIMMETRIA LATERALE
PARTICOLARI DI RILIEVO	FORATURE CON ARCO ESTRADOSSALE LATERIZIO. POGGIOLO PRIMO LIVELLO
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	SOLUZIONE DELLA CORNICE SUL FIANCO FABBRICATO PROSPICIENTE LA CHIESA DOVE L'ORIGINARIA CORNICE A MENSOLE LATERIZIE E' STATA RIMOSSA. SONO DA SOSTITUIRE ALCUNI SCURI SULLO STESSO LATO REALIZZATI CON AVVOLGIBILI
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	MARCIAPIEDE REALIZZATO CON BETONELLE DI CEMENTO
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	LE MENSOLE LATERIZIE REGGONO DEI TAVOLONI SEMPRE IN LATERIZIO DA 4 CM. EVIDENTEMENTE UNA SOSTITUZIONE DELL'ORIGINARIA TECNICA COSTRUTTIVA LIGNEA.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

001_005A.JPG



001_005B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE, IN PARTE COMPROMESSO DAGLI INTERVENTI SUL FABBRICATO ADIACENTE.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE DEL PROSPETTO PRINCIPALE.

CODICE
EDIFICIO 005/001

LOCALITA' CALTRANO

CODICE EDIFICIO 4

TAVOLA N° 13.3.13

004/009

VIA ASTICO

N°

DATAZIONE 800 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE 2 FINITURE ESTERNE 2 COMPOSIZIONE FACCIATA 2

- 1 - assenza di elementi di valore architettonico
- 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente
- 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO, PIETRA
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE PROBABILMENTE LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTONCINO IN LEGNO
CORNICI	CEMENTO
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SU DUE PIANI, AL PIANO TERRA INGRESSI E FINESTRE CON STIPITI IN MATTONI E ARCO IN MATTONI; AL PRIMO PIANO FINESTRE RETTANGOLARI
PARTICOLARI DI RILIEVO	DA RIPRISTINARE SERRAMENTI, CORNICI, STIPITI IN MATTONI. DA CONSERVARE LA FACCIATA AL PIANO TERRA., VERIFICARE UN POSSIBILE PREESISTENTE ALLINEAMENTO DEI FORI AL PRIMO PIANO.
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	PRATO DI PERTINENZA E MURO IN SASSO DI CONTENIMENTO SUL FIUME ASTICO
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


009_004A.JPG



009_004B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO APAPRTENENTE ALL'ARCHITETTURA MINORE , CONSERVA LE CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE E TIPOLOGICHE ORIGINARIE.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA' CALTRANO

CODICE EDIFICIO 4

TAVOLA N° 13.3.13

004/007

VIA ASTICO

N° 10

DATAZIONE 800 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	2	FINITURE ESTERNE	3	COMPOSIZIONE FACCIATA	3
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA CON FASCE MARCAPIANO DI PIETRA BIANCA
MANTO DI COPERTURA	TEGOLE DI CEMENTO
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEI A LIBRO
SERRAMENTI E SCURI	PORTONCINO IN VETRO E ALLUMINIO
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	IN PIETRA CON MENSOLE CON VOLUTE

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SU TRE LIVELLI CON ALLINEAMENTI DELLE APERTURE
PARTICOLARI DI RILIEVO	DA CONSERVARE LE CORNICI DELLE FINESTRE IN PIETRA, LE FASCE MARCAPIANO DI MALTA, IL POGGIOLO IN PIETRA. DA RIPRISTINARE IL MANTO IN COPPI
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	DA SOSTITUIRE LE TEGOLE DI CEMENTO CON COPPI LATERIZI
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	PRESENZA DI TORRE COLOMBAIA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

007_004B.JPG



007_004A.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO 007_004C.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE, PRESENTA ALCUNI INTERVENTI DI FACCIATA NON COERENTI, MA NEL COMPLESSO CONSERVA UNA BUONA INTEGRITA'.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

IL RISANAMENTO CONSERVATIVO E' PRESCRITTO PER LA COLOMBAIA. VANNO ELIMINATI GLI INTERVENTI SUPERFETATIVI DA CORPO DI FABBRICA PRINCIPALE.

CODICE 004/007
EDIFICIO

LOCALITA'

CALTRANO

CODICE EDIFICIO

0

TAVOLA N°

13.3.13

N°

004/006

VIA

ASTICO

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO E LATERIZIO
FACCIATA	PARZIALMENTE INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	LIGNEI
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	REGOLARE, CON APERTURE ALLINEATE
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

006_004.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

L'EDIFICIO NON PRESENTA CARATTERI PARTICOLARI, MA PER LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA, LA DIMENSIONE DEI FORI E L'ALLINEAMENTO DELLE APERTURE PUO' ESSERE CONSIDERATO TRA LE ARCHITETTURE MINORI DI PREGIO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE E DELL'EDIFICIO

LOCALITA' CALTRANO

CODICE EDIFICIO 4

TAVOLA N° 13.3.13

004/004

VIA ASTICO

N° 7

DATAZIONE TRA 1800 E 1919 INTERVENTI RECENTI RISTRUTT

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valor e architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO, PIETRA CON INSERIMENTO DI LATERIZI
FACCIATA	IN PARTE INTONACATA AL GREZZO
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	OVE PRESENTI IN LEGNO, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTONCINO AD U N' ANTA IN LEGNO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SU TRE LIVELLI, SIMMETRICA, ALLINEAMENTO ORIZZONTALE E VERTICALE.
PARTICOLARI DI RILIEVO	DA CONSERVARE LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA, GLI STIPITI DELLE FINESTRE OVE PRESENTI.
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	SOSTITUIRE PORTONE DEL GARAGE IN ALLUMINIO
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	RISULTA ABITATA PER META'

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

004_004.JPG



004_004A.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE PERCHE' FA PARTE DELLA TIPOLOGIA RICORRENTE A CALTRANO, IN PARTE MANOMESSO IN FACCIATA

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

E' PRESCRITTA LA RICOMPOSIZIONE DELLA FACCIATA DOVE COMPROMESSA E LA CONSERVAZIONE DEL'ARCO.

CODICE
EDIFICIO 004/004

LOCALITA' CALTRANO

CODICE EDIFICIO 4

TAVOLA N° 13.3.13

004/003

VIA ASTICO

N° 6/8

DATAZIONE PRIMA DEL 1800 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	2	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	3
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO, MATTONI PIENI
FACCIATA	SIMMETRICA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	IN ALLUMINIO E VETRO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SU DUE LIVELLI CON CORNICI MARCAPIANO (TRE CORSI DI MATTONI)
PARTICOLARI DI RILIEVO	COMPOSIZIONE DI FACCIATA E TUTTI GLI ELEMENTI IN LATERIZIO (CORNICI DI PORTE, FINESTRE, FASCE MARCAPIANO)
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	SOSTITUIRE IL PORTONCINO D'INGRESSO
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	IN PASSATO ERA UNA FABBRICA
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

003_004A.JPG



003_004B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE, RAPPRESENTA UNO DEI POCCHI ESEMPI DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

E' PRESCRITTO IL RISANAMENTO CONSERVATIVO PER LE FACCIATE.

CODICE
EDIFICIO 004/003

LOCALITA' CALTRANO

CODICE EDIFICIO 0

TAVOLA N° 13.3.14

004/002

VIA ASTICO

N° 5

DATAZIONE TRA 1800 E 1919 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

- 1 - assenza di elementi di valore architettonico
2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente
3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

SASSO E LATERIZIO

FACCIATA

PARZIALMENTE INTONACATA

MANTO DI COPERTURA

COPPI

STRUTTURA DI COPERTURA

LIGNEA

SERRAMENTI E SCURI

LIGNEI

INGRESSO PRINCIPALE

CORNICI

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

POGGIOLI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

PARTICOLARI DI RILIEVO

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

002_004A.JPG



002_004B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO CHE APPARTIENE AL TESSUTO STORICO IN STATO DI ABBANDONO; NON PRESENTA PARTICOLARI DI PREGIO MA MERITA DI ESSERE CONSERVATO COME TESTIMONIANZA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' AMMESSO INTERVENTIRE NELLA COMPOSIZIONE DELLE FACCIATE ANCHE PREVEDENDO NUOVE APERTURE PURCHE' NEL RISPETTO DELLE CARATTERISTICHE E DELLE DIMENSIONI TIPICHE DEL CENTRO STORICO. SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

CODICE
EDIFICIO 004/002

LOCALITA'

CALTRANO

CODICE EDIFICIO

4

TAVOLA N°

13.3.13

N°

4

004/001

VIA

ASTICO

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA, SASSO, FRAMMENTI DI LATERIZIO
FACCIATA	NON INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LATERO CEMENTO
SERRAMENTI E SCURI	LIGNEI
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SU TRE LIVELLI, CON ALLINEAMENTI ORIZZONTALI E VERTICALI DEI FORI
PARTICOLARI DI RILIEVO	DA CONSERVARE LA COMPOSIZIONE DELLA FACCIATA, L'ARCO IN LATERIZIO, LA TESSITURA MURARIA
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	CASSA CON PROSPETTO PRINCIPALE SUL TORRENTE ASTICO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

001_004A.JPG



001_004B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO PARTICOLARMENTE INTERESSANTE PER CARATTERI COSTRUTTIVI E PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ELEMENTI TIPICI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

E' PRESCRITTO IL RISANAMENTO CONSERVATIVO PER IL FRONTE PRINCIPALE, DEVE ESSERE CONSERVATA LA TRACCIA DELL'ARCO, EVENTUALMENTE PUO' ESSERE RIPRISTINATO, SONO AMMESSE NUOVE APERTURE IN ALLINEAMENTO CON LE ESISTENTI SUL FIANCO OPPOSTO ALL'ARCO.

CODICE
EDIFICIO 004/001

LOCALITA' **MOSSON**

CODICE EDIFICIO 3

TAVOLA N° 13.3.14

003/214

VIA **SAN LORENZO**

N°

DATAZIONE **TRA 1800 E 1919** INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

PIETRA, SASSO, FRAMMENTI IN LATERIZIO

FACCIATA

SENZA INTONACO

MANTO DI COPERTURA

COPPI E IN PARTE LAMIERA ONDULATA

STRUTTURA DI COPERTURA

LIGNEA

SERRAMENTI E SCURI

ASSENTI

INGRESSO PRINCIPALE

PORTONCINO LIGNEO

CORNICI

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

POGGIOLI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

SU DUE LIVELLI CON APERTURA AL PIANO PRIMO TIPO FIENILE

PARTICOLARI DI RILIEVO

LA TIPOLOGIA DELLE MURATURE E' DA CONSERVARE

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE

ANNESSO AL CIV. 97

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

214_003.JPG



214_003B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO RURALE COSTRUITO NEL RISPETTO DELLE TIPOLOGIE RURALI. PUO' ESSERE RECUPERATO COME ANNESSO RUSTICO, MA ANCHE AD USO RESIDENZIALE.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

IL PROGETTO DOVRA' MANTENERE LA LEGGIBILITA' DEI CARATTERI TIPOLOGICI. SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA'

MOSSON

CODICE EDIFICIO

3

TAVOLA N°

13.3.14

N°

003/210

VIA

SAN LORENZO

DATAZIONE

PRIMI 800

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA, SASSO, LATERIZIO
FACCIATA	NON INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	ASSENTI
INGRESSO PRINCIPALE	LIGNEO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	MURI DI SPINA CON APERTURE TIPO FIENILE
PARTICOLARI DI RILIEVO	LA STRUTTURA MURARIA ORIGINALE, DA RIPRISTINARE LA COPERTURA IN LEGNO
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	RIMUOVERE I PARAPETTI IN BLOCCHI DI CLS
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	SU CORTE
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	ANNESSO AL CIV. 81

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

210_003.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO IN CATTIVO STATO, INTERESSANTE IL MURO DI SOSTEGNO ESTERNO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

L'INTERVENTO CONSERVATIVO SI RIFERISCE AL MURO ESTERNO, LE RIMANENTI PARTI DELL'EDIFICIO POSSONO ESSERE DEMOLITE E RICOSTRUITE. SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

CODICE
EDIFICIO 003/210

LOCALITA'

CALTRANO

CODICE EDIFICIO

3

TAVOLA N°

13.2.01

N°

60

003/109

VIA

SAN LORENZO

DATAZIONE

1800

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valor e architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E SASSO LOCALI
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	LIGNEO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	MARCIAPIEDE E VIALETTO IN CLS
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SU TRE LIVELLI, SIMMETRICA, ALLINEATA IN SENSO ORIZZONTALE E VERTICALE.
PARTICOLARI DI RILIEVO	COMPOAIZIONE DI FACCIATA E TIPOLOGIA EDILIZIA, L'ALTEZZA UGUALE AGLI EDIFICI ATTIGUI
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

109_003.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO CHE APPARTIENE ALL'ARCHITETTURA MINORE E CONSERVA LE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE RICORRENTI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

COMUNE DI CALTRANO		P.R.G.		Consistenza patrimonio immobiliare		SCHEDA	
PROVINCIA DI VICENZA				BENI AMBIENTALI		B	
LOCALITA'	CALTRANO			CODICE EDIFICIO		3	
TAVOLA N°	13.2.01			003/107			
VIA	SAN LORENZO			N° 58			
DATAZIONE	1800			INTERVENTI RECENTI			
VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE							
STRUTTURA PORTANTE		1		FINITURE ESTERNE		2	
COMPOSIZIONE FACCIATA				2			
1 - assenza di elementi di valor e architettonico							
2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente							
3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente							
CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI							
STRUTT.VERTICALE: MURI		SASSO E PIETRA LOCALI					
FACCIATA		INTONACATA					
MANTO DI COPERTURA		COPPI					
STRUTTURA DI COPERTURA		NON VISIBILE, PROBABILMENTE IN LEGNO					
SERRAMENTI E SCURI		IN LEGNO					
INGRESSO PRINCIPALE		A DUE ANTE IN LEGNO, PRECEDUTO DA BUSSOLA VETRATA					
CORNICI							
PAVIMENTAZIONI ESTERNE		CORTILE LASTRICATO					
POGGIOLI							
COMPOSIZIONE DI FACCIATA		SU TRE LIVELLI, SIMMETRICA, FORI ALLINEATI IN SENSO ORIZZONTALE E VERTICALE					
PARTICOLARI DI RILIEVO		COMPOSIZIONE DI FACCIATA, TIPOLOGIA EDILIZIA					
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO		BUSSOLA D'INGRESSO CON RELATIVA COPERTURA DA DEMOLIRE					
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA		CORTILE PAVIMENTATO					
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE							
NOTE							

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

107_003.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO CHE APPARTIENE ALL'ARCHITETTURA MINORE E CONSERVA LE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE RICORRENTI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' DA CONSERVARE IL PROSPETTO PRINCIPALE. SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA'

CALTRANO

CODICE EDIFICIO

3

TAVOLA N°

13.2.01

N°

56

003/105

VIA

SAN LORENZO

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO E PIETRA LOCALI
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE, PROBABILMENTE LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	A DUE ANTE, IN LEGNO CON SPECCHIATURE
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	MARCIAPIEDE E VIALETTO IN CLS
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SU TRE LIVELLI, LEGGERMENTE RIALZATO DA TERRA, FORI ALLINEATI IN SENSO ORIZZONTALE CHE VERTICALE, FACCIATA SIMMETRICA
PARTICOLARI DI RILIEVO	LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA, LA TIPOLOGIA EDILIZIA.
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	DISCUTIBILE PORTONCINO D'INGRESSO
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	VIALETTO CON UN MURETTO IN CLS CHE DELIMITA UN PICCOLO VIGNETO.
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

105_003.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO CHE APPARTIENE ALL'ARCHITETTURA MINORE DI CALTRANO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA'

CALTRANO

CODICE EDIFICIO

3

TAVOLA N°

13.2.01

N°

52

003/101

VIA

SAN LORENZO

DATAZIONE

1800

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valor e architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E SASSO
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE, PROBABILMENTE LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI IN LEGNO A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	LEGNO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	MARCIAPIEDE IN CLS
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SU TRE LIVELLI, FORI ALLINEATI IN SENSO ORIZZONTALE E VERTICALE.
PARTICOLARI DI RILIEVO	LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA, L'ALLINEAMENTO CON GLI EDIFICI VICINI DELLA STESSA EPOCA.
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	DEMOLIRE TUTTI I SERRAMENTI AGGIUNTI IN ALLUMINIO CHE NASCONDONO L'ARCO DEI FORI
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	MARCIAPIEDE E VIALETTO IN CLS, CORTE INTERNA.
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

101_003.JPG



101A_003.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO CHE CONSERVA LE CARATTERISTICHE TIPICHE DELL'ARCHITETTURA MINORE.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

E' DA CONSERVARE IL PROSPETTO PRINCIPALE.

LOCALITA'

MOSSON

CODICE EDIFICIO

3

TAVOLA N°

13.2.01

N°

(22)

003/042

VIA

CARLASSARE

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA
FACCIATA	INTONACO GROSSOLANO A BASE CALCE CON FASCIA MARCAPIANO FRA PIANO TERRA E PRIMO PIANO
MANTO DI COPERTURA	TEGOLE MARSIGLIESI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI LIGNEI, CON SCURI ALLA VICENTINA
INGRESSO PRINCIPALE	DUE BATTENTI IN LEGNO
CORNICI	IN MATTONI SAGOMATI ED INTONACATI
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	ASSENTI
POGGIOLI	ASSENTI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SIMMETRIA CENTRALE COSTITUITA DA CINQUE FORI ARCHITETTONICI PER PIANO , INGRESSO CENTRALE
PARTICOLARI DI RILIEVO	CORNICE, CAMINO, FORATURE ALLINEATE
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	ADDIZIONE FRONTE STRADA AD UN PIANO
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	L'ADDIZIONE RESIDENZIALE DEGLI ANNI '70 HA COMPROMESSO LA TIPOLOGIA STORICA.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

042_003A.JPG



042_003B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO CHE APPARTIENE ALL'ARCHITETTURA MINORE DI PREGIO. PUR NON PRESENTANDO PARTICOLARI VALORI, CONSERVA PERO' LE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE RICORRENTI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

E' DA CONSERVARE IL PROSPETTO PRINCIPALE DEL CORPO DI FABBRICA RESIDENZIALE.

CODICE
EDIFICIO 003/042

LOCALITA'
TAVOLA N°
VIA
DATAZIONE
TRA 1800 E 1919
INTERVENTI RECENTI

MOSSON
13.2.01
CARLASSARE
N° 6

CODICE EDIFICIO
3
003/028

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	1	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valor e architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA
FACCIATA	INTONACO CON AGGREGATO GROSSOLANO E CALCE IN ALCUNE PARTI
MANTO DI COPERTURA	COPPI E CANALI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	IN LEGNO, MANCANO GLI SCURI
INGRESSO PRINCIPALE	PORTONCINO IN LEGNO E PORTA IN ALLUMINIO ANODIZZATO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	PARZIALMENTE IN C L S
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SIMMETRICA, DEFINITA DALL'ACCOSTAMENTO DI DUE CORPI DI FABBRICA CON FALDE A CAPANNA. INGRESSO CENTRALE CON FINESTRA E PORTA SIMMETRICHE.
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	IL PORTONCINO DI ALLUMINIO ANODIZZATO VA RIMOSSO E SOSTITUITO. VANNO DEMOLITE TUTTE LE CONDUTTURE TECNICHE A VISTA (SCARICHI LATERALI, CANNE FUMARIE IN ACCIAIO A PARETE)
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	GLI SPAZI DI PERTINENZA SONO ECCESSIVAMENTE RIDOTTI IN SENSO DIMENSIONALE E SOSTANZIALMENTE PRIVI DI ADEGUATA MANUTENZIONE.
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	L'EDIFICIO E' ATTUALMENTE SEDE DELLA BANDA MUSICALE.
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

028_003A.JPG



028_003B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO 028_003C.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE PER L'INSERIMENTO IN UN CONTESTO NATURALE DI PREGIO. NON HA PARTICOLARE INTERESSE ARCHITETTONICO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' AMMESSA L'APERTURA DI NUOVI FORI NEI PROSPETTI PURCHE' IN ALLINEAMENTO CON GLI ESISTENTI. SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE E DELL'EDIFICIO

CODICE 003/028
EDIFICIO

LOCALITA' CALTRANO

CODICE EDIFICIO 2

TAVOLA N° 13.3.1

002/712

VIA M.TE PAU'

N°

DATAZIONE INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	0	FINITURE ESTERNE	0	COMPOSIZIONE FACCIATA	0
1 - assenza di elementi di valore architettonico					
2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente					
3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	
FACCIATA	
MANTO DI COPERTURA	
STRUTTURA DI COPERTURA	
SERRAMENTI E SCURI	
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	SANT'ANTONIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

712.02.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

ELEMENTO PUNTUALE TIPICO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

LOCALITA' **CALTRANO** CODICE EDIFICIO 2
TAVOLA N° 13.3.01-02-03
VIA **M.TE CIMONE** N° **002/711**
DATAZIONE INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE **0** FINITURE ESTERNE **0** COMPOSIZIONE FACCIATA **0**
1 - assenza di elementi di valore architettonico
2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente
3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	
FACCIATA	
MANTO DI COPERTURA	
STRUTTURA DI COPERTURA	
SERRAMENTI E SCURI	
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	EDICOLA MADONNA 1935

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

711.02.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

LOCALITA'

CALTRANO

CODICE EDIFICIO

0

TAVOLA N°

13.3.01

N°

002/701

VIA

CAVOUR

DATAZIONE

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

0

FINITURE ESTERNE

0

COMPOSIZIONE FACCIATA

0

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	
FACCIATA	
MANTO DI COPERTURA	
STRUTTURA DI COPERTURA	
SERRAMENTI E SCURI	
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


002_701a.JPG



002_701b.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

ELEMENTO PUNTUALE TIPICO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

LOCALITA' CALTRANO

CODICE EDIFICIO 0

TAVOLA N° 13.3.01

002/700

VIA CAVOUR

N°

DATAZIONE INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE 0 FINITURE ESTERNE 0 COMPOSIZIONE FACCIATA 0

- 1 - assenza di elementi di valor e architettonico
- 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente
- 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	
FACCIATA	
MANTO DI COPERTURA	
STRUTTURA DI COPERTURA	
SERRAMENTI E SCURI	
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	FONANA DEI SOLA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

002_700A.jpg



002_700B.jpg



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

002_700C.jpg

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

ELEMENTO PUNTUALE TIPICO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

LOCALITA' **CALTRANO CENTRO STORICO** CODICE EDIFICIO 1
TAVOLA N° 13.3.01
VIA **ROMA** N° 157 **002/229**
DATAZIONE **TRA 1800 E 1919** INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE **3** FINITURE ESTERNE **2** COMPOSIZIONE FACCIATA **2**
1 - assenza di elementi di valor e architettonico
2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente
3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO E LATERIZIO
FACCIATA	MALTA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LEGNO
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI ASSENTI, SCURI IN LEGNO A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN LEGNO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	ASIMMETRICA, FINESTRE ALLINEATE, ARC HETTO CON SANTO
PARTICOLARI DI RILIEVO	L'INSIEME
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	SCALETТА IN CLS SUL RETRO
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	LATTERIA SOCIALE SANTA CROCE. STATUA DI UN SANTO NELLA NICCHIA CHIUSA DA VETRO (VEDI FOTO)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

201.01A.JPG



201.01B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE SOPRATTUTTO PER IL RAPPORTO CON IL CORSO D'ACQUA. NON PRESENTA PARTICOLARI VALORI ARCHITETTONICI, MA APPARTIENE ANCHE PER LA TRASCORSA FUNZIONE DI LATTERIA ALLA MEMORIA COLLETTIVA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

VA MANTENUTA LA SCRITTA "LATTERIA SOCIALE S. CROCE" SULLA FACCIATA PRINCIPALE LUNGO STRADA.

CODICE
EDIFICIO 002/229

LOCALITA' CALTRANO

CODICE EDIFICIO 0

TAVOLA N° 13.2.01

002/228

VIA VENEZIA

N° 36

DATAZIONE TRA 1800 E 1919 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	3	FINITURE ESTERNE	1	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valor e architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E LATERIZIO
FACCIATA	NON INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	LIGNEI
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	A UN LIVELLO, CON ARCADE IN LATERIZIO TAMPONATE
PARTICOLARI DI RILIEVO	ARCADE
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

160.02B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO CON CARATTERISTICHE RURALI CHE CONSERVA ALCUNI ELEMENTI TIPICI COME LA TESSITURA A VISTA DELLE MURATURE E LA PRESENZA DI ARCADE IN LATERIZIO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

SONO DA RIPRISTINARE I PROSPETTI PRINCIPALI, LE ARCADE POSSONO ANCHE ESSERE CHIUSE IN MURATURA O CON SERRAMENTI PURCHE' ARRETRATE RISPETTO AL FILO ESTERNO IN MODO CHE RIMANGANO LEGGIBILI I PROSPETTI ORIGINALI.

LOCALITA'
TAVOLA N°
VIA
DATAZIONE
INTERVENTI RECENTI

CALTRANO
13.3.01
CAVOUR
TAR 1800 E 1919

CODICE EDIFICIO
0
N° 51
002/221

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE
1 - assenza di elementi di valore architettonico
2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente
3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

2

FINITURE ESTERNE
1

COMPOSIZIONE FACCIATA
1

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E LATERIZIO
FACCIATA	NON INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVETTI IN LEGNO E TAVELLE DI COTTO
SERRAMENTI E SCURI	ASSENTI
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN LEGNO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	CORTE STERRATA
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	FORATURE ALLINEATE SOLO AL PRIMO E SECONDO PIANO
PARTICOLARI DI RILIEVO	DA CONSERVARE LA STRUTTURA E GLI ARCHETTI RIBASSATI IN LATERIZIO DELLE FINESTRE
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	APERTURA GARAGE AL PIANO TERRA
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

221.02A.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO RIMANEGGIATO AL PIANO TERRA, MANTIENE PERO' ALCUNE CARATTERISTICHE TIPICHE DELLE ARCHITETTURE MINORI DEL CENTRO STORICO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

IL PROSPETTO PRINCIPALE DEVE ESSERE RICOMPOSTO ATTRAVERSO L'ALLINEAMENTO DEI FORI. SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA' CALTRANO

CODICE EDIFICIO 2

TAVOLA N° 13.3.01-02

002/210

VIA MAZZINI

N° 4/5

DATAZIONE TRA 1800 E 1919 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE 1 FINITURE ESTERNE 1 COMPOSIZIONE FACCIATA 1

- 1 - assenza di elementi di valor e architettonico
- 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente
- 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO E LATERIZIO
FACCIATA	NON INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	LIGNEI
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	PARTE ANTICA VICINO AL GARAGE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

209-210.02.JPG



209LATO.02.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

LA SCHEDA COMPRENDE UN FABBRICATO RECENTE DESTINATO A GARAGE CHE NON PRESENTA PARTICOLARI VALORI ARCHITETTONICI, MENTRE LA PORZIONE DI FABBRICATO ADIACENTE NON ANCORA TRASFORMATA MANTIENE L'IMMAGINE DEGLI EDIFICI STORICI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON SOPRAELEVAZIONE

LA SOPRAELEVAZIONE DEVE ESSERE CONTEMPORANEA PER LE DUE UNITA' ED E' FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DELLE ALTEZZE UTILI PER OTTENERE DUE PIANI ABITABILI. NON E' CONSENTITA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

CODICE 002/210
EDIFICIO

LOCALITA'

CODICE EDIFICIO0

TAVOLA N°13.2.01

N°002/185

VIAVENEZIA

DATAZIONETRA 1800 E 1919INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE1

FINITURE ESTERNE1

COMPOSIZIONE FACCIATA2

1 - assenza di elementi di valor e architettonico
2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente
3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	LIGNEI
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	IN PIETRA E FERRO BATTUTO

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SIMMETRICA, CON APERTURE ALLINEATE
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

185.02.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO RISTRUTTURATO NEL RISPETTO DEI CARATTERI TIPICI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE DEL PROSPETTO PRINCIPALE.

LOCALITA'

CALTRANO

CODICE EDIFICIO

0

TAVOLA N°

13.3.01-02

N°

18

002/152

VIA

VENEZIA

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	LIGNEI
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	DUE ORDINI SOVRAPPOSTI DI COLONNE IN PIETRA CON ARCHI AL PIANO TERRA
PARTICOLARI DI RILIEVO	COLONNE IN PIETRA E CHIAVI DI VOLTA
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

002_152_A.jpg



152.02.jpg



\\Archi\\Urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CENSIMENTO\\FO

002_152_B.jpg

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

INTERESSANTE E DA CONSERVARE IL LOGGIATO. LA PARTE RETROSTANTE INVECE E' DI MINORE PREGIO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

E' PRESCRITTO L'INTERVENTO CONSERVATIVO PER IL LOGGIATO.

CODICE
EDIFICIO 002/152

LOCALITA' CALTRANO

CODICE EDIFICIO 2

TAVOLA N° 13.3.01

002/146

VIA VENEZIA

N° 1/3/5

DATAZIONE TRA 1920 E 1945 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO E LATERIZIO
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI IN LEGNO A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	UNA PORTA IN LEGNO UNA IN ALLUMINIO E VETRO
CORNICI	CORNICE SOTTOGRONDA IN LATERIZIO INTONACATO
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	REGOLARE, CON FORATURE ALLINEATE CON ARCHETTI RIBASSATI, FASCE MARCAPIANO, CORNICE SOTTOGRONDA
PARTICOLARI DI RILIEVO	STRUTTURA NELL'INSIEME
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	PORTA IN FERRO NELLA PARTE LATERALE PIU' BASSA, PORTA IN ALLUMINIO E VETRO
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

146.02B.JPG



146.02A.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO IMPORTANTE CHE SI COMPONE DI PIU' UNITA' ABITATIVE. E' INTERESSANTE PER LA COMPOSIZIONE DELLA FACCIATA, PER LA PRESENZA DI ELEMENTI DECORATIVI COME I MARCAPIANI E ANCHE PER LA TESSITURA A VISTA DI ALCUNE PARTI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE.

E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE DEL PROSPETTO PRINCIPALE. E' AMMESSA LA SOPRAELEVAZIONE DEL CORPO DI FABBRICA PIU' BASSO.

CODICE
EDIFICIO 002/146

LOCALITA' CALTRANO

CODICE EDIFICIO 2

TAVOLA N° 13.3.01

002/143

VIA M.TE PAU'

N° 23

DATAZIONE TRA 1920 E 1945 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	1	COMPOSIZIONE FACCIATA	1
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVETTI E TAVOLATO IN LEGNO
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI IN LEGNO A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA A LIBRO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

143.02.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO CHE APPARTIENE AL TESSUTO EDILIZIO MINORE. SONO PERO' RICONOSCIBILI ALCUNI ELEMENTI TIPOLOGICI RICORRENTI, COME LA SCALA ESTERNA E LA COMPOSIZIONE DELLA FACCIATA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA'

CALTRANO

CODICE EDIFICIO

2

TAVOLA N°

13.3.01

002/140

VIA

M.TE PAU'

N°

17

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E LATERIZIO
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVETTI IN LEGNO E TAVELLE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI AD ANTA IN LEGNO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN LEGNO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

140.02.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO MINORE CON PRESENZA DI CARATTERI TIPICI DELL'ARCHITETTURA STORICA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA'

CALTRANO

CODICE EDIFICIO

2

TAVOLA N°

13.3.01

N°

13

002/137

VIA

M.TE PAU'

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

RISTRUTTURATA

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valor e architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVI IN LEGNO E TAVELLONI
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN ALLUMINIO E LEGNO, SCURI IN LEGNO A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTONE IN FERRO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	CLS E FERRO

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	INADEGUATA RISTRUTTURAZIONE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

137.02.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO IN PARTE RIMANEGGIATO, LE FORATURE DEL PROSPETTO NON SONO QUELLE ORIGINARIE, NE' LE NUOVE SONO STATE APERTE TENENDO CONTO DEGLI ALLINEAMENTI PREESISTENTI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' PRESCRITTA LA RICOMPOSIZIONE DELLA FACCIATA. SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA'
TAVOLA N°
VIA
DATAZIONE
INTERVENTI RECENTI

CALTRANO
13.3.01
M.TE PAU'
TRA 1800 E 1919

CODICE EDIFICIO
2
002/135
N° 11

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	1	COMPOSIZIONE FACCIATA	1
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO, LATERIZIO, BLOCCHI IN CLS
FACCIATA	PARZIALMENTE INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVETTI IN LEGNO E TAVOLATO
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI AD ANTA IN LEGNO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN LEGNO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

135.02.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

ESEMPIO DI ARCHITETTURA MINORE CHE CONSERVA PERO' GLI ELEMENTI TIPICI DELLE CORTI DEL CENTRO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E SOPRAELEVAZIONE

E' AMMESSA LA SOPRAELEVAZIONE DEL FABBRICATO FINO ALL'ALTEZZA DI QUELLO ADIACENTE PURCHE' NEL NUOVO DISEGNO DI FACCIATA SIANO RISPETTATI GLI ALLINEAMENTI CON LE FORATURE ESISTENTI. SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA' CALTRANO

CODICE EDIFICIO 0

TAVOLA N° 13.3.01

002/131

VIA MONTE PAU'

N° 6

DATAZIONE TRA 1800 E 1919 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	1	COMPOSIZIONE FACCIATA	1
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN LEGNO
CORNICI	PIETRA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	FORATURE ALLINEATE VERTICALMENTE E ORIZZONTALMENTE
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

131c.02.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO RISTRUTTURATO RECENTEMENTE, MANTIENE LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA ORIGINARIA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA' CALTRANO

CODICE EDIFICIO 2

TAVOLA N° 13.3.01-02

002/129

VIA M.TE PAU'

N° 3

DATAZIONE TRA 1800 E 1919 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE 1 FINITURE ESTERNE 1 COMPOSIZIONE FACCIATA 1

- 1 - assenza di elementi di valor e architettonico
2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente
3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	LATERIZIO E PIETRA
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVI E TAVOLATO IN LEGNO
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO E ALLUMINIO, SCURI IN LEGNO A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN ALLUMINIO E VETRO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	CORTE ASFALTATA
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	IRREGOLARE
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	TETTOIE IN ONDULATO, SCALETTA D'ACCESSO
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	LA SCHEDA SI RIFERISCE ANCHE AL CODICE 127

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

129A.02.JPG



129B.02.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\IFO | 127.02.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO CHE FA PARTE DEL TESSUTO EDILIZIO MINORE, SONO INTERESSANTI ALCUNI DETTAGLI TIPICI COME LA SCALA ESTERNA E ALCUNI ELEMENTI IN PIETRA PRESENTI IN FORMA EPISODICA SUL PROSPETTO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' PRESCRITTO IL RIPRISTINO DELLA SCALA ESTERNA E LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI IN PIETRA. SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA'

CALTRANO

CODICE EDIFICIO

0

TAVOLA N°

13.3.01-03

N°

43

002/126

VIA

M.TE CIMONE

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

3

COMPOSIZIONE FACCIATA

3

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	LIGNEI
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	IN LATERIZIO
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	1° LIVELLO DI ARCONI RIBASSATI, 2° DI FINESTRE CON CORNICI IN LATERIZIO
PARTICOLARI DI RILIEVO	COLONNE IN PIETRA E ARCHI, OCULO IN PIETRA, COMPOSIZIONE DI FACCIATA
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

_002_126_A.JPG



_002_126_D.JPG



\\Archi\\Urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CENSIMENTO\\FO

_002_126_C.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO CARATTERIZZANTE IL TESSUTO STORICO. NATO COME ABITAZIONE E ANNESSO DI QUALITA', CONSERVA INALTERATE LE PROPRIE CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE E TIPOLOGICHE.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE DEI PROSPETTI. QUALUNQUE INTERVENTO DEVE ESSERE SUPPORTATO DA ADEGUATA ANALISI STORICA CHE NE DIA MOTIVAZIONE.

CODICE
EDIFICIO 002/126

LOCALITA'

CALTRANO

TAVOLA N°

13.3.01-03

VIA

M.TE CIMONE

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

CODICE EDIFICIO

2

N°

39

002/124

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	1	COMPOSIZIONE FACCIATA	1
1 - assenza di elementi di valor e architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E LATERIZIO
FACCIATA	PARZIALMENTE INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVI IN LEGNO E TAVELLE IN LATERIZIO
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI IN LEGNO A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	IRREGOLARE
PARTICOLARI DI RILIEVO	STRUTTURA DI COPERTURA
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

124A.02.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

124B.02.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

UNITA' EDILIZIA APPARTENENTE AD UNA CORTE FORMATA DA PICCOLI FABBRICATI IN PARTE RIMANEGGIATI, MA COMUNQUE INTERESSANTE PER LA CONTINUITA' EDILIZIA E PERCHE' ALCUNI CARATTERI TIPICI PERMANGONO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' PRESCRITTA LA RICOMPOSIZIONE DELLA FACCIATA PER LE PARTI MODIFICATE RISPETTO ALL'ASSETTO ORIGINARIO. SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA' **CALTRANO** CODICE EDIFICIO 2
TAVOLA N° 13.3.01-03
VIA **M.TE CIMONE** N° 35/A
DATAZIONE **TRA 1800 E 1919** INTERVENTI RECENTI

002/122

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	2	FINITURE ESTERNE	1	COMPOSIZIONE FACCIATA	1
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E LATERIZIO
FACCIATA	PARZIALMENTE INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVI IN LEGNO E TAVELLE IN LATERIZIO
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI IN LEGNO A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	IN LATERIZIO INTONACATE
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	CORTE STERRATA
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	ARCO AL PIANO TERRA, FORATURE ALLINEATE
PARTICOLARI DI RILIEVO	ARCO CON COLONNA E TRACCE DELL'ALTRA COLONNA
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	CORTE STERRATA
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

122A.02.JPG



122B.02.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

122C.02.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO APPARTENENTE AL TESSUTO MINORE, CONSERVATA LA FACCIATA AI PIANI SUPERIORI, E' STATO INVECE COMPLETAMENTE APERTO L'ARCO AL PIANO TERRA DEL QUALE RIMANE UNA COLONNA IN PIETRA E TRACCIA DELL'IMPOSTA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' PRESCRITTA LA RICOMPOSIZIONE DELL'ARCO AL PIANO TERRA E CONSEGUENTEMENTE DOVRANNO ESSERE RICAVATE LE ALTRE EVENTUALI FORATURE. SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA'

CALTRANO

CODICE EDIFICIO

2

TAVOLA N°

13.3.01-03

N°

35

002/121

VIA

M.TE CIMONE

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

RIFACIMENTO COPERTURA

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valor e architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E LATERIZIO
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVI E TAVOLATO IN LEGNO
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI IN LEGNO AD ANTA
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN LEGNO E VETRO CON SCALA IN CLS
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	CORTE STERRATA
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	IRREGOLARE
PARTICOLARI DI RILIEVO	SCALA ESTERNA IN PIETRA
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	PARAPETTO DELLA SCALA IN CLS
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	CORTE STERRATA
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

121.02.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO APPARTENENTE AL TESSUTO MINORE DELLA CORTE. AMPIAMENTE RIMANEGGIATO IN FACCIATA: NON SONO INFATTI COERENTI LA DISPOSIZIONE E LA DIMENSIONE DELLE FORATURE. LA SCALA ESTERNA PROBABILMENTE E' STATA INSERITA IN LUOGO DI UNA PRECEDENTE IN LEGNO, PIU' LEGGERA E PIU' ADATTA AL TIPO DI FABBRICATO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' PRESCRITTA LA RICOMPOSIZIONE DI FACCIATA E LA SOSTITUZIONE DEL PARAPETTO DELLA SCALA ESTERNA CON UNO IN MATERIALE LEGGERO, FERRO O LEGNO, PIU' CONSONO ALLE TIPOLOGIE LOCALI. SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

CODICE
EDIFICIO 002/121

LOCALITA' **CALTRANO** CODICE EDIFICIO 2
TAVOLA N° 13.3.01-02-03
VIA **M.TE CIMONE** N° 29
DATAZIONE **TRA 1800 E 1919** INTERVENTI RECENTI

002/119

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	1	COMPOSIZIONE FACCIATA	1
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E LATERIZIO
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO E FERRO, SCURI IN LEGNO A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	ALL'INTERNO DELL'ARCO C'E' UNA CASA NON VISIBILE PERCHE' IL PORTONE IN FERRO ERA CHIUSO QUINDI LA PARTE ESTERNA CENSITA NON SAPPIAMO SE E' TUTT'UNO CON QUELLA INTERNA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

119A.02.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

119B.02.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO DI DIMENSIONI CONTENUTE, MA INTERESSANTE PER LA PRESENZA DEL SOTTOPORTICO E PER L'USO DEI MATERIALI E DELLE TECNICHE COSTRUTTIVE TRADIZIONALI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' DA RECUPERARE L'ANTICA SAGOMA DELL'ARCO DI INGRESSO AL SOTTOPORTICO. NON E' CONSENTITA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA' CALTRANO

CODICE EDIFICIO 2

TAVOLA N° 13.3.01-02

002/116

VIA M.TE CIMONE

N° 21/23

DATAZIONE TRA 1800 E 1919 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	1	COMPOSIZIONE FACCIATA	1
1 - assenza di elementi di valor e architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E LATERIZIO
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	NON VISIBILE
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVETTI E TAVOLATO IN LEGNO
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, FERRO, ALLUMINIO; SCURI IN LEGNO A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	CORTE PARZIALMENTE STERRATA E IN CLS
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	SERRAMENTI
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	CORTE PARZIALMENTE STERRATA E IN CLS
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

116.02.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO LINEARE, APARTIENE AGLI ESEMPI DI ARCHITETTURA DI INTERESSE AMBIENTALE.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' AMMESSO ANCHE RICAVARE NUOVE APERTURE NEL PROSPETTO PURCHE' ALLINEATE CON LE ESISTENTI E SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO.

LOCALITA' **CALTRANO** CODICE EDIFICIO 2
TAVOLA N° 13.3.01-02
VIA **M.TE CIMONE** N° 5/7
DATAZIONE **TRA 1920 E 1945** INTERVENTI RECENTI

002/109

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE **1** FINITURE ESTERNE **2** COMPOSIZIONE FACCIATA **2**
1 - assenza di elementi di valore architettonico
2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente
3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E LATERIZIO
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO E ALLUMINIO, SCURI A LIBRO ED ANTAI
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN LEGNO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	CLS E FERRO


COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SIMMETRICA CON INGRESSO E POGGIOLO IN ASSE
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	SERRAMENTI LA PARTE DEL CIV. 7 RISTRUTTURAZIONE INADEGUATA
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

109C.02.JPG



109B.02.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO 109D.02.JPG

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

UNITA' EDILIZIA COMPOSTA DA UN CORPO DI FABBRICA INTERESSANTE E MERITEVOLE DI TUTELA E DA UN SECONDO DERIVATO INVECE DA UNA RISTRUTTURAZIONE PESANTE E POCO ATTENTA ALLA CONSERVAZIONE DEI CARATTERI TIPOLOGICI TRADIZIONALI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

E' PRESCRITTA LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE PER IL CORPO DI FABBRICA CHE MANTIENE CARATTERI DI STORICITA' . IN CASO DI RICOSTRUZIONE DOVRANNO ESSERE RIPRESI GLI ELEMENTI TIPICI DELLE ARCHITETTURE DEL CENTRO STORICO. IL PROSPETTO PRINCIPALE DEVE ESSERE CONSERVATO.

CODICE 002/109
EDIFICIO

LOCALITA' CALTRANO

CODICE EDIFICIO 2

TAVOLA N° 13.3.01-02

002/077

VIA MAZZINI

N° 12

DATAZIONE TRA 1920 E 1945 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	1	COMPOSIZIONE FACCIATA	1
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI IN LEGNO A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	UN PORTALE IN ALLUMINO E VETRO, UNA PORTA ALLUMINIO E VETRO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	CORTE IN SASSI E CLS
POGGIOLI	UNO IN FERRO E PIETRA

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	FORI ALLINEATI, DUE PORTONI AD ARCO AL PIANO TERRA CON COLONNE E PILASTRI
PARTICOLARI DI RILIEVO	ARCHI, UNA COLONNA IN PARTE TAMPONATA
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	SERRAMENTI, PORTE E PORTONI DEGLI ARCHI
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	CORTE IN CLS/ASFALTO/SASSI
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

77A.02.JPG



77B.02.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO 77C.02.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE PER LA STRUTTURA AD ARCHI DEL PIANO TERRA, INTERAMENTE RECUPERATO ALL'USO RESIDENZIALE.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

LOCALITA' **CALTRANO**

CODICE EDIFICIO 2

TAVOLA N° 13.3.01-02

002/076

VIA **MAZZINI**

N° 11

DATAZIONE

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

SASSO E LATERIZIO

FACCIATA

PARZIALMENTE INTONACATA

MANTO DI COPERTURA

COPPI

STRUTTURA DI COPERTURA

TRAVI E TAVOLATO IN LEGNO

SERRAMENTI E SCURI

SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI IN LEGNO A LIBRO

INGRESSO PRINCIPALE

PORTA IN ALLUMINIO E VETRO

CORNICI

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

CORTE IN CLS

POGGIOLI

UNO IN CLS

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

SIMMETRICA, ARCO IN ASSE CON POGGIOLO E FINESTRE

PARTICOLARI DI RILIEVO

STRUTTURA NELL'INSIEME, SUL LATO SINISTRO ANNESSO IN PARTE ANTICO E IN PARTE RECENTE

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

LATO SINISTRO ANNESSO CON PARTI IN CLS, POGGIOLO, PORTICINA IN FERRO, SCALA

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

CORTE IN CLS

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

76A.02.JPG



76B.02.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO DI PREGIO ARCHITETTONICO, PRESENTA ALCUNI ASPETTI SIGNIFICATIVI PER QUANTO ATTIENE AI CARATTERI TIPOLOGICI ORIGINARI DEGLI EDIFICI DI CALTRANO, QUALE AD ESEMPIO LA SOLUZIONE DI INGRESSO SOTTO-ARCATA E LA SCALA ESTERNA. APPARTENGONO INVECE ALLE TESTIMONIANZE DELL'ARCHITETTURA DI INTERESSE AMBIENTALE GLI ANNESSI RUSTICI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

E' PRESCRITTA LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE PER IL CORPO DI FABBRICA PRINCIPALE, CON LA CONSERVAZIONE DEL PROSPETTO COME INDIVIDUATO IN PLANIMETRIA CON ELIMINAZIONE DEL POGGIOLO IN CEMENTO. PER GLI ANNESSI RUSTICI E' INVECE AMMESSA LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

CODICE
EDIFICIO 002/076

LOCALITA' CALTRANO

CODICE EDIFICIO 2

TAVOLA N° 13.3.01-02

002/074

VIA MAZZINI

N° 9

DATAZIONE TRA 1800 E 1919 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	1	COMPOSIZIONE FACCIATA	1
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO E LATERIZIO
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVI IN LEGNO E TAVELLE IN COTTO
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI NON VISIBILI, SCURI IN LEGNO A LIBRO, UNA TAPPARELLA
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN LEGNO E VETRO
CORNICI	PIETRA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	SUL RETRO LA STRUTTURA E' ORIGINARIA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

74.02.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO CLASSIFICABILE COME TESSUTO EDILIZIO MINORE DEL CENTRO STORICO, CONSERVA PERO' GLI ELEMENTI TIPOLOGICI RICORRENTI. E' AMMESSA LA SOPRAELEVAZIONE FINO ALLA QUOTA DELL'UNITA' 002/073 PURCHE' VENGANO MANTENUTI I CARATTERI TIPOLOGICI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E SOPRAELEVAZIONE

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA' CALTRANO

CODICE EDIFICIO 2

TAVOLA N° 13.3.02

002/071

VIA MAZZINI

N° 6

DATAZIONE TRA 1800 E 1919 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	1	COMPOSIZIONE FACCIATA	1
1 - assenza di elementi di valor e architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO E LATERIZIO
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVETTI IN LEGNO E TAVELLE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI NON VISIBILI, SCURI IN LEGNO A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN VETRO E ALLUMINIO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SIMETRICA, PORTA D'INGRESSO IN ASSE CON FINESTRE, FORI ALLINEATI
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	SUPERFETAZIONE LATO SX RECENTE, TET TOIA ALL'INGRESSO IN FERRO E ONDULATO VERDE
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

71.02a.jpg



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

71.02b.jpg



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO CHE, PUR NON PRESENTANDO ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO, SI DISTINGUE PER LA LINEARITA' DI COMPOSIZIONE DELLA FACCIATA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

COMUNE DI CALTRANO
PROVINCIA DI VICENZA

P.R.G.

Consistenza patrimonio immobiliare
BENI AMBIENTALI

SCHEDA

B

LOCALITA' **CALTRANO**

CODICE EDIFICIO 2

TAVOLA N° 13.3.02

002/055

VIA **GARIBALDI**

N° 24A

DATAZIONE **TRA 1800 E 1919** INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

SASSO E LATERIZIO

FACCIATA

INTONACATA

MANTO DI COPERTURA

TEGOLE

STRUTTURA DI COPERTURA

NON VISIBILE

SERRAMENTI E SCURI

SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI IN LEGNO A LIBRO

INGRESSO PRINCIPALE

PORTA IN ALLUMINIO E VETRO

CORNICI

IN MATTONI INTONACATI

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

POGGIOLI

PIETRA-FERRO E CLS-FERRO

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

PARTICOLARI DI RILIEVO

CORNICE, SOTTOGRONDA, TERRAZZINO CON MENSOLE

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

PARTI DELL'EDIFICIO COMPLETAMENTE DIVERSE E RECENTI

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

CORTE STERRATA

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

55.02A.JPG



55.02B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO 55.02.JPG

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

COMPLESSO EDILIZIO FORMATO DAL CORPO DI FABBRICA RESIDENZIALE E DA UNA SERIE DI ANNESSI RUSTICI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

E' PRESCRITTA LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE PER L'ABITAZIONE I PROSPETTI DELLE RESIDENZE. PER GLI ANNESSI E' PREVISTA LA DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE SULLO STESSO SEDIME DEGLI STESSI E CON DESTINAZIONI D'USO RESIDENZIALE O ANNESSO ALLA RESIDENZA

CODICE 002/055
EDIFICIO

LOCALITA'

CALTRANO

CODICE EDIFICIO

0

TAVOLA N°

13.3.02

N°

22A

002/053

VIA

GARIBALDI

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valor e architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO E LATERIZIO
FACCIATA	NON INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	
SERRAMENTI E SCURI	
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	REGOLARE, CON FORATURE ALLINEATE
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


002_053.JPG



53.02.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO TIPICO DELL'ARCHITETTURA MINORE.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA'

CALTRANO

CODICE EDIFICIO

2

TAVOLA N°

13.3.02

N°

20

002/050

VIA

GARIBALDI

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

RISTRUTTURATA

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valor e architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVI E TAVOLATO IN LEGNO
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI IN LEGNO A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	CORTE STERRATA
POGGIOLI	CLS E FERRO

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

50.02.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INSERITO IN UN COMPLESSO MERITEVOLE DI TUTELA, RISTRUTTURATO RECENTEMENTE.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA'

CALTRANO

CODICE EDIFICIO

2

TAVOLA N°

13.3.02

002/048

VIA

GARIBALDI

N°

16/18

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

PARZIALMENTE RISTRUTTURATO

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN ALLUMINIO, TAPPARELLE IN PVC
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN LEGNO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	CORTE STERRATA
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

48.02.JPG



45-48.02.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INSERITO IN UN COMPLESSO MERITEVOLE DI TUTELA. NON PRESENTA PARTICOLARI CARATTERI, MA VIENE SEGNALATO PER LA SOLUZIONE DI INGRESSO CON ARCATA, RITROVABILE IN ALTRI CASI DI ARCHITETTURA STORICA A CALTRANO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' DA CONSERVARE L'ARCO AL PIANO TERRA, MENTRE LE ALTRE PARTI DI FABBRICATO DOVRANNO ESSERE RICOMPOSTE RIPRENDEDO LE DIMENSIONI E GLI ALLINEAMENTI CON I FABBRICATI VICINI SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO.

CODICE
EDIFICIO 002/048

LOCALITA' CALTRANO

CODICE EDIFICIO 2

TAVOLA N° 13.3.01-02

002/045

VIA GARIBALDI

N° 14

DATAZIONE INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	1
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO E LATERIZIO
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVETTI IN CLS
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN ALLUMINIO E LEGNO, SCURI IN LEGNO A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN ALLUMINIO E VETRO
CORNICI	PIETRA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	CORTE STERRATA
POGGIOLI	PIETRA E FERRO

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	CORNICE INTORNO ALLA FINESTRA AL PRIMO PIANO
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	EDIFICIO CHE HA SUBITO UN'INADEGUATA RISTRUTTURAZIONE; PRESENTA TRACCE DI ARCHI PARZIALMENTE TAMPONATI CHE IN PARTE APPARTENEVANO AGLI EDIFICI ADIACENTI (PORZIONE DI UN UNICO FABBRICATO ORA DIVISO IN PIU' PARTI)
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	CORTE STERRATA
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

45.02.JPG



43-45.02.JPG



\\Archì\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO 45.02B.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE INSERITO IN UNA CORTINA EDIFICATA CHE PRESENTA ANCHE ALTRI EDIFICI MERITEVOLI DI TUTELA. L'ULTIMO PIANO E' STATO MANOMESSO RISPETTO ALL'ORIGINALE SIA INSERENDO UN TERRAZZINO CHE MODIFICANDO I FORI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' PRESCRITTA LA RICONFIGURAZIONE DELLE FINESTRE ALL'ULTIMO PIANO IN ALLINEAMENTO CON QUELLE SOTTOSTANTI. IL TERRAZZINO SEMPLRE DELL'ULTIMO PIANO VA ELIMINATO O ALMENO RIDOTTO ALLE DIMENSIONI DI QUELLO SOTTOSTANTE. SONO DA CONSERVARE LA STRUTTURA IN PIETRA E IL PARAPETTO IN FERRO DEL TERRAZZINO DEL PRIMO PIANO. SONO DA RECUPERARE GLI ARCHI PREESISTENTI IN CONTINUITA' CON QUELLI ADIACENTI. NON E' CONSENTITA LA DEMOLIZIONE TOTALE

CODICE
EDIFICIO 002/045

LOCALITA' CALTRANO

CODICE EDIFICIO 2

TAVOLA N° 13.3.02

002/043

VIA GARIBALDI

N° 12

DATAZIONE TRA 1800 E 1919 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO E MATTONI
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN ALLUMINIO, SCURI IN LEGNO A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	PIETRA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	CORTE STERRATA
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	IRREGOLARE
PARTICOLARI DI RILIEVO	CORNICE IN PIETRA; SOTTOGRONDA; ARCO D'INGRESSO ALLA CORTE; COLONNA DELL'ARCO SUL FIANCO CHE DA' SULLA CORTE.
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	SERRAMENTI; TUBO SUL FIANCO CHE SI AFFACCIA SULLA CORTE.
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	CORTE STERRATA
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

43.02A.JPG



43.02B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO 43.02C.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO DI PREGIO, PARTICOLARMENTE INTERESSANTE SOPRATTUTTO PER LA PRESENZA DI ALCUNI ELEMENTI QUALI: IL SOTTOPORTICO, LA CORNICE DI GRONDA, IL DISEGNO DELLE FINESTRE AL SECONDO E ULTIMO PIANO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

E' PRESCRITTO IL RISANAMENTO CONSERVATIVO PER I PROSPETTI E LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE PER GLI INTERNI. IL PROSPETTO LATERALE, LA CORNICE DI GRONDA E IL DISEGNO DELLE FINESTRE VANNO CONSERVATI, PER LA FACCIATA PRINCIPALE E' OBBLIGATORIO LA RICOMPOSIZIONE DELLE FORATURE E DELL'IMPOSTAZIONE GENERALE.

LOCALITA' CALTRANO

CODICE EDIFICIO 2

TAVOLA N° 13.2.01

002/041

VIA GARIBALDI

N° 9

DATAZIONE TRA 1920 E 1945 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	1	COMPOSIZIONE FACCIATA	1
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO E LATERIZIO
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVI IN LEGNO
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN ALLUMINIO, SCURI IN LEGNO A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	SERRAMENTI, TETTOIA SU INGRESSO, PORTONE IN FERRO, GARAGE.
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

041.02A.JPG



041.02B.JPG



\\Archi\\Urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CENSIMENTO\\FO

041.02C.JPG

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO FORMATO DALL'UNIONE DI UNITA' EDILIZIE IN ORIGINE SEPARATE. PRESENTA CARATTERI ANALOGHI ALL'ARCHITETTURA STORICA MINORE.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

CODICE
EDIFICIO 002/041

LOCALITA'

CALTRANO

CODICE EDIFICIO

0

TAVOLA N°

13.3.01

N°

57

002/037

VIA

CAVOUR

DATAZIONE

PRIMA DEL 1800

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO E LATERIZIO
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVETTI IN LEGNO E TAVELLE IN COTTO DECORATE
SERRAMENTI E SCURI	LIGNEI
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN ALLUMINIO E VETRO
CORNICI	PIETRA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	MOLTO ALTERATA DAL VISTOSO AMPLIAMENTO DELLE APERTURE AL PIANO TERRA E AL PRIMO PIANO
PARTICOLARI DI RILIEVO	DA CONSERVARE LA STRUTTURA DI COPERTURA, CIO' CHE RIMANE DELLA COMPOSIZIONE DI FACCIATA ORIGINARIA E L'EDICOLA SACRA. DA RIPRISTINARE LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA ORIGINARIA.
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	FACCIATA PESANTEMENTE MANOMESSA
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	L'EDIFICIO E' DENOMINATO CASA SOLA NELL'OMONIMA CONTRA' (rif. "antiche architetture a Caltrano" Kozlovic, Panozzo, Stella) EDICOLA SACRA IN FACCIATA


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

37A.02.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

37B.02.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO DI PREGIO ARCHITETTONICO, HA SUBITO INTERVENTI NON SEMPRE COERENTI CON L'ASSETTO ORIGINARIO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE E IL RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI PUNTUALI E DELLE CARATTERISTICHE DELLA FACCIATA.

LOCALITA'

CALTRANO

CODICE EDIFICIO

0

TAVOLA N°

13.3.01

N°

45

002/032

VIA

CAVOUR

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVETTI IN LEGNO E TAVELLE DI COTTO
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, DOPPIVETRI IN ALLUMINIO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN ALLUMINIO E VETRO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	FORATURE ALLINEATE
PARTICOLARI DI RILIEVO	STRUTTURA DI COPERTURA
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	DOPPIVETRI IN ALLUMINIO
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

32.02.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO SEGNALATO PERCHE', PUR NON PRESENTANDO PARTICOLARI DI RILIEVO CONSERVA I CARATTERI TIPICI DEL TESSUTO EDILIZIO MINORE DEL CENTRO STORICO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE DEL PROSPETTO PRINCIPALE. SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA'

CALTRANO

CODICE EDIFICIO

0

TAVOLA N°

13.3.01

N°

43

002/031

VIA

CAVOUR

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

RISTRUTT.

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valor e architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVI E TAVOLATO IN LEGNO
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI A LIBRO; DOPPIVETRI IN ALLUMINIO AL PIANO TERRA
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN VETRO E ALLUMINIO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	FORATURE ALLINEATE
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	SERRAMENTI E TETTOIETTA IN ALLUMINIO
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

31.02.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO CHE CONCLUDE UNA CORTINA DI FABBRICATI SEGNALATI PERCHE' PRESENTANO I CARATTERI TIPICI DELL'EDILIZIA MINORE.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA'

CALTRANO

CODICE EDIFICIO

0

TAVOLA N°

13.3.01

N°

41

002/030

VIA

CAVOUR

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

RISTRUTT.

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN LEGNO
CORNICI	PIETRA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	PIETRA E FERRO

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	FORATURE ALLINEATE
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

30.02.jpg



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INSERITO IN UNA CORTINA DI ESEMPI DI ARCHITETTURA MINORE, MA CONSERVATA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA'

CALTARNO

CODICE EDIFICIO

0

TAVOLA N°

13.3.01

N°

39

002/029

VIA

CAVOUR

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

RISTRUTT.DOPO IL 1991

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valor e architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI A LIBRO, DOPPIVETRI IN ALLUMINIO AL PIANO TERRA
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	PIETRA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	CORTE STERRATA
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	FORATURE ALLINEATE
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

29.02.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO IN PARTE MODIFICATO RISPETTO ALL'ASSETTO ORIGINARIO, MA MANTIENE LA LEGGIBILITA' DEI CARATTERI TIPICI DELL'ARCHITETTURA STORICA MINORE.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA' CALTRANO

CODICE EDIFICIO 2

TAVOLA N° 13.3.01

002/017

VIA CAVOUR

N° 20A

DATAZIONE TRA 1800 E 1919 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	1	COMPOSIZIONE FACCIATA	1
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO, MATTONI, LATERIZIO
FACCIATA	NON INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	TAVOLATO E TRAVETTI IN LEGNO
SERRAMENTI E SCURI	ALCUNI IN ALLUMINIO ALTRI ASSENTI
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	STERRATO
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

17.02.JPG



\\Archi\\Urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CENSIMENTO\\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INSERITO IN UNA CORTINA DI FABBRICATI CHE TESTIMONIANO DELL'ARCHITETTURA MINORE DEL CENTRO. SI TRATTA DI UN ANNESSO RUSTICO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SONO AMMESSI INTERVENTI DI RICOMPOSIZIONE, MODIFICA E CREAZIONE DI NUOVE APERTURE DELLA FACCIATA PURCHE' SI RISPETTINO GLI STILI, I CARATTERI E LE DIMENSIONI DEGLI EDIFICI MINORI DEL CENTRO STORICO.SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA'

CALTRANO

CODICE EDIFICIO

2

TAVOLA N°

13.3.01

N°

18

002/016

VIA

CAVOUR

DATAZIONE

TRA 1920 E 1945

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	DOPPI VETRI IN ALLUMINIO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN ALLUMINIO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	STERRATO
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	IRREGOLARE
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	SERRAMENTI IN ALLUMINIO
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	CORTE STERRATA
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

16.02.JPG



\\Archi\\Urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CENSIMENTO\\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INSERITO IN UNA CORTINA DI FABBRICATI APPARTENENTI ALLE ARCHITETTURE MINORI. LO STATO DI CONSERVAZIONE E' MEDIOCRE E SI NOTANO INTERVENTI SULLA FACCIATA NON COERENTI CON L'IMPOSTAZIONE ORIGINARIA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

L'INTERVENTO DOVRA' PREVEDERE LA RICOMPOSIZIONE DELLE FORATURE IN FACCIATA. SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA' CALTRANO

CODICE EDIFICIO 2

TAVOLA N° 13.3.01

002/014

VIA CAVOUR

N° 16

DATAZIONE TRA 1800 E 1919 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE 1 FINITURE ESTERNE 1 COMPOSIZIONE FACCIATA 1

- 1 - assenza di elementi di valore architettonico
2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente
3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA, MATTONI, LATERIZIO
FACCIATA	PARZIALMENTE INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	TAVOLATO E TRAVETTI IN LEGNO
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI NON VISIBILI, SCURI IN LEGNO A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA ALLUMINIO E VETRO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	STERRATO
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	DA RISTRUTTURARE
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	PORTONE DEL GARAGE, PORTA D'INGRESSO
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

14.02.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO APPARTENENTE ALL'ARCHITETTURA MINORE, FA PARTE DI UNA CORTINA CON CARATTERISTICHE SIMILI E ANALOGO STATO DI CONSERVAZIONE.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SONO AMMESSE MODIFICHE ANCHE SOSTANZIALI PURCHE' NELLA COMPOSIZIONE DELLE FACCIATE SI TENGA CONTO ANCHE DEI PROSPETTI VICINI RIPRENDENDONE GLI ALLINEAMENTI E LE CARATTERISTICHE. E' AMMESSA LA SOPRAELEVAZIONE FINO ALLA QUOTA DELL'EDIFICIO ADIACENTE SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO.

CODICE 002/014
EDIFICIO

LOCALITA' **CALTRANO**

CODICE EDIFICIO 2

TAVOLA N° 13.3.01

002/010

VIA **CAVOUR**

N° 12/14

DATAZIONE **TRA 1800 E 1919** INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

NON VISIBILE

FACCIATA

INTONACATA

MANTO DI COPERTURA

COPPI

STRUTTURA DI COPERTURA

TAVOLATO E TRAVETTI IN LEGNO

SERRAMENTI E SCURI

SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI IN LEGNO A LIBRO

INGRESSO PRINCIPALE

PORTA IN LEGNO E VETRO

CORNICI

PIETRA

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

CLS E STERRATO

POGGIOLI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

SIMMETRICA, FORI ALLINEATI, FASCE MAR CAPIANO

PARTICOLARI DI RILIEVO

DA RISTRUTTURARE

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

SUPERFETTAZIONE LATO DESTRO DEL CIV. 14

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

CORTE STERRATA E IN CLS

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE

RETRO IN MATTONI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

10A.02.JPG



10B.02.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INSERITO IN UN COMPLESSO A CORTE COMPLETAMENTE RIFATTO CON SCARSA ATTENZIONE PER LA TUTELA DEGLI ELEMENTI TIPICI. ANCHE QUESTA UNITA' EDILIZIA NON E' TRA LE PIU' ANTICHE, MA PRESENTA UNA CERTA CURA NELLA COMPOSIZIONE DI FACCIATA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO PRINCIPALE.

CODICE
EDIFICIO 002/010

LOCALITA' CALTRANO

CODICE EDIFICIO 1

TAVOLA N° 13.3.05

001/710

VIA FERMI

N°

DATAZIONE INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE 0 FINITURE ESTERNE 0 COMPOSIZIONE FACCIATA 0

- 1 - assenza di elementi di valor e architettonico
- 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente
- 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	
FACCIATA	
MANTO DI COPERTURA	
STRUTTURA DI COPERTURA	
SERRAMENTI E SCURI	
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

710.01.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

ELEMENTO ARCHITETTONICO DI PREGIO CARATTERIZZANTE IL CENTRO STORICO

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RESTAURO

LOCALITA' **CAMISINO**

CODICE EDIFICIO 1

TAVOLA N° 13.3.05

001/709

VIA **PIGAFETTA**

N°

DATAZIONE INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE **0** FINITURE ESTERNE **0** COMPOSIZIONE FACCIATA **0**

- 1 - assenza di elementi di valore architettonico
- 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente
- 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	
FACCIATA	
MANTO DI COPERTURA	
STRUTTURA DI COPERTURA	
SERRAMENTI E SCURI	
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	"SCALETTE" DI CAMISINO FONTANA GRANDE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


709.01.JPG



708-709.01.JPG



\\Archi\\Urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CENSIMENTO\\FO



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

ELEMENTO ARCHITETTONICO DI PREGIO CARATTERIZZANTE IL CENTRO STORICO

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RESTAURO

LOCALITA' **CAMISINO**

CODICE EDIFICIO 1

TAVOLA N° 13.3.05-06

001/708

VIA **PIGAFETTA**

N°

DATAZIONE

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

0

FINITURE ESTERNE

0

COMPOSIZIONE FACCIATA

0

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

FACCIATA

MANTO DI COPERTURA

STRUTTURA DI COPERTURA

SERRAMENTI E SCURI

INGRESSO PRINCIPALE

CORNICI

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

POGGIOLI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

PARTICOLARI DI RILIEVO

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE

"SCALETTE" DI CAMISINO FONTANA PICCOLA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

708.01.JPG



708-709.01.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

ELEMENTO ARCHITETTONICO DI PREGIO CARATTERIZZANTE IL CENTRO STORICO

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RESTAURO

LOCALITA' CAMISINO

CODICE EDIFICIO 1

TAVOLA N° 13.3.06

001/707

VIA PIGAFETTA

N°

DATAZIONE INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

0

FINITURE ESTERNE

0

COMPOSIZIONE FACCIATA

0

- 1 - assenza di elementi di valore architettonico
2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente
3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

FACCIATA

MANTO DI COPERTURA

STRUTTURA DI COPERTURA

SERRAMENTI E SCURI

INGRESSO PRINCIPALE

CORNICI

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

POGGIOLI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

PARTICOLARI DI RILIEVO

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE

"FONTANA DI CAMISINO"

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

707.01.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

ELEMENTO ARCHITETTONICO DI PREGIO CARATTERIZZANTE IL CENTRO STORICO

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RESTAURO

LOCALITA'

CALTRANO CENTRO STORICO

CODICE EDIFICIO

1

TAVOLA N°

13.3.01-02

N°

001/704

VIA

MONTE CIMONE

DATAZIONE

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

0

FINITURE ESTERNE

0

COMPOSIZIONE FACCIATA

0

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

FACCIATA

MANTO DI COPERTURA

STRUTTURA DI COPERTURA

SERRAMENTI E SCURI

INGRESSO PRINCIPALE

CORNICI

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

POGGIOLI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

PARTICOLARI DI RILIEVO

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE

ANTICO LAVATOIO DELLA CONTRA' DE SORA (ATT.NE LAVATOIODIFF. DA FONTANA)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

704.01.JPG



\\Archi\\Urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CENSIMENTO\\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

ELEMENTO ARCHITETTONICO DI PREGIO CARATTERIZZANTE IL CENTRO STORICO

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RESTAURO

LOCALITA' CALTRANO CENTRO STORICO

CODICE EDIFICIO 1

TAVOLA N° 13.3.03-04

001/703

VIA ROMA

N°

DATAZIONE INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	3	FINITURE ESTERNE	0	COMPOSIZIONE FACCIATA	0
1 - assenza di elementi di valor e architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E MATTONI
FACCIATA	
MANTO DI COPERTURA	
STRUTTURA DI COPERTURA	
SERRAMENTI E SCURI	
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	PIETRA
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	ANTICO LAVATOIO DEL VOLTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

703.01.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

ELEMENTO ARCHITETTONICO DI PREGIO CARATTERIZZANTE IL CENTRO STORICO

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RESTAURO

LOCALITA'

CALTRANO CENTRO STORICO

CODICE EDIFICIO

1

TAVOLA N°

13.3.01

N°

001/702

VIA

ROMA

DATAZIONE

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

0

FINITURE ESTERNE

0

COMPOSIZIONE FACCIATA

0

1 - assenza di elementi di valor e architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	
FACCIATA	
MANTO DI COPERTURA	
STRUTTURA DI COPERTURA	
SERRAMENTI E SCURI	
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	"LE TRE FONTANE"

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


702.01A.JPG



702.01B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

ELEMENTO ARCHITETTONICO DI PREGIO CARATTERIZZANTE IL CENTRO STORICO

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RESTAURO

LOCALITA'

CALTRANO

TAVOLA N°

13.3.03

VIA

MONTE CIMONE

DATAZIONE

INTERVENTI RECENTI

CODICE EDIFICIO

1

N°

001/700

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

0

FINITURE ESTERNE

0

COMPOSIZIONE FACCIATA

0

1 - assenza di elementi di valor e architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	
FACCIATA	
MANTO DI COPERTURA	
STRUTTURA DI COPERTURA	
SERRAMENTI E SCURI	
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	FONTANA DELLA CONTRA' DE SORA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


700.01a.jpg



700.01b.jpg



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

ELEMENTO ARCHITETTONICO DI PREGIO CARATTERIZZANTE IL CENTRO STORICO

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RESTAURO

LOCALITA'

CALTRANO

TAVOLA N°

13.3.03-04

VIA

ROMA

CODICE EDIFICIO

0

N°

31

001/245

DATAZIONE

PRIMA DEL 1800

INTERVENTI RECENTI

RISTRUTT. DOPO IL 1991

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	1	COMPOSIZIONE FACCIATA	1
1 - assenza di elementi di valor e architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILI
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	PIETRA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SIMMETRICA, FORATURE ALLINEATE
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

148.01B.JPG



148.01.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO RECUPERATO MANTENENDO LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA, ANCHE SE AL PIANO TERRA LA DIMENSIONE DELLE FORATURE E' DIVERSA DALL'ORIGINALE.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA' **CALTRANO** CODICE EDIFICIO 0
TAVOLA N° 13.3.03-04
VIA **ROMA** N° 10
DATAZIONE **PRIMA DEL 1800** INTERVENTI RECENTI RISTRUTT. DOPO IL 1991

001/244

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	3	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valor e architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA E AFFRESCATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	ARCO IN PIETRA
CORNICI	PIETRA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	PIETRA
POGGIOLI	


COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SIMMETRICA, CON DUE ORDINI DI ARCHI IN ASSE, FORATURE ALLINEATE, FASCIA MARCAPIANO E CORNICE SOTTOGRONDA.
PARTICOLARI DI RILIEVO	ARCHI E POGGIOLO
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	SUPERFETAZIONE QUARTO PIANO MANSARDA
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

136.01.JPG



001_136.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

001_136_PART.JPG

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO DI PREGIO NEL CUORE DEL CENTRO STORICO DI CALTRANO. IL PROSPETTO SU STRADA E' DI PREGIO E BEN CONSERVATO. DEL TUTTO ESTRANEA AL FABBRICATO LA SOPRAELEVAZIONE, ARRETRATA RISPETTO AL FILO STRADA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE DEL PROSPETTO PRINCIPALE. PER IL PROSPETTO PRINCIPALE E' INDICATO L'INTEVENTO DI RESTAURO, MENTRE PER L'INTERO FABBRICATO E' INDICATA LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO. VISTA LA PREVISIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO SUL RETRO, E' OPPORTUNO CHE GLI AFFACCI SUL PARCHEGGIO VENGANO DIVISTE TRATTATI COME ALTRI PROSPETTI PRINCIPALI ELIMINANDO LE SUEPESSTAZIONI

CODICE
EDIFICIO 001/244

LOCALITA'

CALTRANO

CODICE EDIFICIO

1

TAVOLA N°

13.3.03

N°

001/235

VIA

MONTE CENGIO

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

PARZIALMENTE RISTRUTTURATA

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO E LATERIZIO
FACCIATA	MALTA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVI IN LEGNO E TAVOLATO
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI ASSENTI
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN FERRO E VETRO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	FORI ALLINEATI
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

235.01.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO APPARTENENTE AL TESSUTO DELL'ARCHITETTURA MINORE DEL CENTRO STORICO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA'

CALTRANO

CODICE EDIFICIO

1

TAVOLA N°

13.3.03

N°

001/227

VIA

MONTE CENGIO

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

RISTRUTTURAZIONE

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valor e architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI IN LEGNO A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN FERRO VERNICIATO ALL'INTERNO DEL GARAGE
CORNICI	PIETRA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	CLS
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	FORATURE ALLINEATE. PORTALE. FASCE MARCAPIANO DIPINTE.
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	CORTE CLS E PARTE STERRATA
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

227.01.JPG



61-227RETRO.01.JPG



\\Archi\\Urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CENSIMENTO\\FO

61.01.JPG

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO APPATENENTE AL TESSUTO MINORE DEL CENTRO STORICO, RISTRUTTURATO RECENTEMENTE.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA'

CALTRANO CENTRO STORICO

CODICE EDIFICIO

1

TAVOLA N°

13.3.01-02

N°

001/226

VIA

ROMA

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

3

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valor e architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO E LATERIZIO
FACCIATA	PARZIALMENTE INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVATURA IN LEGNO E TAVOLATO
SERRAMENTI E SCURI	SCURI IN LEGNO A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	SOTTO IL PORTICATO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	ACCIOTOLATO, STERRATO
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	ASIMMETRICA, ARCHI AL PIANO TERRA
PARTICOLARI DI RILIEVO	L'INSIEME. ARCO TAMPONATO. ARCHI CON COLONNE. PORTICATO
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	CORTE STERRATA
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	IL RETRO NON VISIBILE DA' SU UN AMPIO GIARDINO/ORTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

226.01.JPG



\\Archi\\Urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CENSIMENTO\\FO

001_226_ARCO.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO DI VALORE ARCHITETTONICO, ADIACENTE ALLA CASA BONAGURO. DA CONSERVARE SIA PER L'IMPIANTO TIPOLOGICO, CHE PER GLI ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI, CHE PER L'ACCURATO USO DEI MATERIALI E DELLE TECNICHE COSTRUTTIVE TRADIZIONALI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE DEI PROSPETTI. EVENTUALI MODIFICHE MARGINALI SONO AMMESSE PER IL PROSPETTO RIVOLTO VERSO IL GIARDINO, MA SOLO SE DOCUMENTATE DA ADEGUATA INDAGINE STORICA. E' CONSENTITA LA CHIUSURA DEGLI ARCHI, MA SOLO CON MATERIALI LEGGERI E COMUNQUE POSIZIONATA IN MODO CHE RIMANGA CHIARAMENTE PERCEPIBILE LO SVILUPPO DELL'ARCO.

CODICE
EDIFICIO 001/226

LOCALITA'	CALTRANO CENTRO STORICO		CODICE EDIFICIO	1
TAVOLA N°	13.3.02-03		001/223	
VIA	ROMA			N°
DATAZIONE	TRA 1800 E 1919	INTERVENTI RECENTI	COPERTURA RECENTE	

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	1	COMPOSIZIONE FACCIATA	1
1 - assenza di elementi di valor e architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	MATTONI E PIETRA
FACCIATA	
MANTO DI COPERTURA	LAMIERA
STRUTTURA DI COPERTURA	
SERRAMENTI E SCURI	
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	FORI ALLINEATI AI PIANI SUPERIORI
PARTICOLARI DI RILIEVO	L'INSIEME
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	LAMPIONE E GRONDAIA
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	CORTE
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

223.01.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO APPARTENENTE AL TESSUTO MINORE DEL CENTRO STORICO. INTERESSANTI GLI STIPITI IN PIETRA AL PIANO TERRA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA'

CALTRANO CENTRO STORICO

TAVOLA N°

13.3.03-04

VIA

P.ZZA DANTE

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

CODICE EDIFICIO

1

N°

3

001/208

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valor e architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	MATTONE E PIETRA
FACCIATA	MATTONI FACCIA A VISTA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LEGNO
SERRAMENTI E SCURI	ASSENTI
INGRESSO PRINCIPALE	PORTALE IN PIETRA CON PILASTRI E ARCO IN MATTONI
CORNICI	ASSENTI
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	LASTRE IN PIETRA DI PRUN
POGGIOLI	ASSENTI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	BARCHESSA DI PIANTA RETTANGOLARE CON UNICO ARCO CENTRALE DI ACCESSO SUL LATO CORTO
PARTICOLARI DI RILIEVO	ARCO
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	SUPERFETAZIONE SUL RETRO
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	PICCOLA CORTE LASTRICATA
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	NEL RETRO DELLA CANONICA. RIFATTO SOLAIO INTERMEDIO CON TRAVI IN LEGNO. VIENE UTILIZZATA COME DEPOSITO E GARAGE.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

208.01.JPG



001_208_A.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO 208.01A.JPG

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

ANNESSO RUSTICO CARATTERIZZATO DALLA PRESENZA DI ELEMENTI LAPIDEI INTERESSANTI

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

E' DA CONSERVARE L'ARCO IN PIETRA. EVENTUALI TAMPONAMENTI SONO AMMESSI PURCHE' SIANO REALIZZATI IN MATERIALE LEGGERO E POSIZIONATI ALL'INTERNO DI ARCHI E PILASTRI IN MODO CHE RIMANGA LEGGIBILE LA STRUT TURA DELL'EDIFICIO. SONO DA RIPRISTINARE E CONSERVARE TUTTI GLI ELEMENTI LAPIDEI.

CODICE
EDIFICIO 001/208

LOCALITA' **CAMISINO**

CODICE EDIFICIO 1

TAVOLA N° 13.3.06-07

001/202

VIA **TRIESTE**

N° 18

DATAZIONE **PRIMA DEL 1800** INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

3

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

SASSO E LATERIZIO

FACCIATA

PARZIALMENTE INTONACATA

MANTO DI COPERTURA

COPPI

STRUTTURA DI COPERTURA

TRAVI IN LEGNO

SERRAMENTI E SCURI

ASSENTI

INGRESSO PRINCIPALE

GRANDE ARCO IN PIETRA

CORNICI

PIETRA

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

POGGIOLI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

PARTICOLARI DI RILIEVO

DA CONSERVARE L'ARCO E LE CORNICI IN PIETRA; STRUTTURA IN GENERALE

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

CORTE STERRATA

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE

BARCHESSA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

202.01A.JPG



202.01B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO 202.01D.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO DI PARTICOLARE VALORE , CON PRESENZA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO COME L'ARCO IN PIETRA DI ACCESSO ALLA CORTE, LE COLONNE CHE SOSTENGONO L'ANNESSO, LE CORNICI DELLE FORATURE.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

IL PROGETTO DOVRA' VALUTARE ATTENTAMENTE IL FABBRICATO, METTENDO IN EVIDENZA LE STRATIFICAZIONI STORICHE. E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE DEL PROSPETTO PRINCIPALE E DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO: ARCO, PILASTRI, CORNICI. LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA DEI PROSPETTI SECONDARI POTRA' ESSERE MARGINALMENTE RIVISTA, MA SOLO IN PRESENZA DI UN'ANALISI STORICA DETTAGLIATA CHE DOCUMENTI EVENTUALI APERTURE QUINCE CHE SUGGERISCONO DI ABBIERE ECC

CODICE
EDIFICIO 001/202

LOCALITA' **CALTRANO CENTRO STORICO**

CODICE EDIFICIO 1

TAVOLA N° 13.3.01

001/198

VIA **ROMA**

N° 153

DATAZIONE **TRA 1800 E 1919** INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

SASSO E LATERIZIO

FACCIATA

INTONACATA

MANTO DI COPERTURA

COPPI

STRUTTURA DI COPERTURA

TRAVI IN LEGNO E TAVOLATO

SERRAMENTI E SCURI

SERRAMENTI ASSENTI, SCURI IN LEGNO A LIBRO

INGRESSO PRINCIPALE

PORTA IN LEGNO

CORNICI

PIETRA

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

CLS

POGGIOLI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

FORATURE ALLINEATE. REGOLARE E IN PARTE ASIMMETRICA

PARTICOLARI DI RILIEVO

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

SUPERFETAZIONE IN MURATURA

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

198.01.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO APPARTENENTE AL TESSUTO MINORE DEL CENTRO STORICO, DA SEGNALARE PER LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA LINEARE, RISPONDENTE AI CARATTERI TIPICI DELLE ARCHITETTURE DI CALTRANO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

COMUNE DI CALTRANO
PROVINCIA DI VICENZA

P.R.G. Consistenza patrimonio immobiliare
BENI AMBIENTALI

SCHEDA
B

LOCALITA' CALTRANO CENTRO STORICO CODICE EDIFICIO 1
TAVOLA N° 13.3.01-02-03
VIA ROMA N° 149
DATAZIONE TRA 1800 E 1919 INTERVENTI RECENTI RISTRUTTURATO

001/196

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN LEGNO CON ARCO
CORNICI	PIETRA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	PIETRA E FERRO

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SIMMETRICA CON INGRESSO E POGGIOLO IN ASSE. PORTA DI INGRESSO E PORTA FINESTRA SUL POGGIOLO ENTRAMBE CON ARCO. ENTRATA PRINCIPALE SUL FIANCO
PARTICOLARI DI RILIEVO	ARCHI. EPIGRAFE SU ARCO AL PIANO TERRA., AFFRESCO AL PRIMO PIANO
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	SUL FIANCO ENTRATA SU CORTE STERRATA
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	L'EDIFICIO E' DENOMINATO CASA BONAGURO, GIA' SEDE AGLI INIZI DEL SECOLO DELLA LOCALE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO (rif. "antiche architetture a Caltrano" Kozlovic, Panozzo, Stella)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

196.01A.JPG



196.01B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO 001_196.JPG

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO CARATTERIZZATO DALLA PRESENZA DI ACCURATE FINITURE E DA ELEMENTI PARTICOLARI QUALI IL PORTONCINO DI INGRESSO E IL SOPRASTANTE E TERRAZZINO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

E' DA CONSERVARE IL PROSPETTO SU STRADA, L'ARCO DI ACCESSO ALLA CORTE INTERNA, GLI ELEMENTI PITTORICI. IN GENERALE QUALUNQUE TRASFORMAZIONE DOVRA' ESSERE CORREDATA DA ACCURATA ANALISI STORICA CHE NE DIA MOTIVAZIONE.

CODICE
EDIFICIO 001/196

LOCALITA' **CALTRANO CENTRO STORICO**

CODICE EDIFICIO 1

TAVOLA N° 13.3.02-03

001/192

VIA **ROMA**

N° 135

DATAZIONE **TRA 1800 E 1919** INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

3

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

SASSO, MATTONI

FACCIATA

INTONACATA, SCRITTA TRATTORIA DIPINTA

MANTO DI COPERTURA

COPPI

STRUTTURA DI COPERTURA

LEGNO

SERRAMENTI E SCURI

SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI TAPPARELLE IN LEGNO

INGRESSO PRINCIPALE

PORTA IN LEGNO

CORNICI

PIETRA

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

POGGIOLI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

QUELLA ORIGINARIA COMPLETAMENTE ALTERATA

PARTICOLARI DI RILIEVO

RESTI DI SEMICOLONNE E DI CORNICE DI GRONDA. FINESTRE TAMPONATE. CHIAVE DI VOLTA E IMPOSTA ARCO CENTRALE AL PRIMO PIANO

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

ELIMINARE NUOVE FINESTRE. TERRAZZE AL PIANO TERRA

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE


ASSIEME A TUTTA LA CORTE ERA IL LUOGO DOVE SI FERMAVANO LE CARROZZE O I CAVALIERI PER RIFORNIRSI, SOSTARE, CONSEGNARE LA POSTA O COME STAZIONE INTERMEDIA PER MERCI VARIE DA O PER CONSEGNE VERSO ASIAGO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

192.01A.JPG



192.01D.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO 192.01E.JPG

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO MOLTO RIMANEGGIATO, NONOSTANTE QUESTO ALCUNI ELEMENTI, COME LA CORNICE DI GRONDA, LASCIANO INTUIRE CHE DOVEVA TRATTARSI DI UN MANUFATTO INTERESSANTE.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' DA CONSERVARE L'ARCO E I PILASTRI DI ACCESSO ALLA CORTE. IL PROGETTO DOVRA' PORRE PARTICOLARE CURA NELLA RICOMPOSIZIONE DEI PROSPETTI. E' DA CONSERVARE LA CORNICE DI GRONDA. NON E' CONSENTITA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA'

CALTRANO CENTRO STORICO

TAVOLA N°

13.3.02-03

VIA

ROMA

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

IN RISTRUTTURAZIONE

CODICE EDIFICIO

1

N°

001/191

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

3

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valor e architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO, LATERIZIO, PARTE NUOVA IN LATERIZIO
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LEGNO
SERRAMENTI E SCURI	
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN LEGNO
CORNICI	PIETRA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	CORTE STERRATA
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	ASIMMETRICA CON INGRESSO PRINCIPALE DECENTRATO. SCALETTA IN CLS. INGRESSO CON ARCO IN PIETRA
PARTICOLARI DI RILIEVO	L'INSIEME
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	SCALA IN CLS
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	CORTE STERRATA
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	PART E LAT E RALE RI E NTRANTE CON ARCHI AL PRIMO PIANO. COLONNA IN PIETRA. STRUTTURA NUOVA IN LATERIZIO. INTERNO OVE VISIBILE TRAVI A VISTA.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

191.01A.JPG



191.01C.JPG



\\Archi\\Urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CENSIMENTO\\FO

191.01B.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO CARATTERIZZANTE IL CENTRO STORICO

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

SONO DA CONSERVARE I PROSPETTI ESTERNI

LOCALITA'

CALTRANO

CODICE EDIFICIO

0

TAVOLA N°

13.3.02-03

N°

129

001/190

VIA

ROMA

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valor e architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	LIGNEI
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	FORATURE ALLINEATE
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

190.01.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO CON CARATTERISTICHE TIPICHE DELL'ARCHITETTURA MINORE. PRIVO DI VALORE E IN CONTRASTO CON L'ARCHITETTURA DEL CENTRO STORICO IL CORPO ADIACENTE CON COPERTURA PIANA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E SOPRAELEVAZIONE

E' AMMESSA LA SOPRAELEVAZIONE FINO ALLA QUOTA DEL CORPO DI FABBRICA PRINCIPALE DELLA PARTE A COPERTURA PIANA A CONDIZIONE CHE VENGA RICONDOTTA AI CARATTERI TIPICI DEL CENTRO STORICO SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO.

CODICE
EDIFICIO 001/190

LOCALITA'

CALTRANO CENTRO STORICO

TAVOLA N°

13.3.02-03

VIA

ROMA

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

CODICE EDIFICIO

1

N°

127

001/189

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	1	COMPOSIZIONE FACCIATA	1
1 - assenza di elementi di valor e architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA, LATERIZIO, LEGANTE
FACCIATA	NON INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LEGNO E TAVELLE
SERRAMENTI E SCURI	SCURI IN LEGNO
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	CORTE STERRATA
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	L'INSIEME
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	PART E LAT E R A L E D E L L ' E D I F I C I O C O M P L E T A M E N T E E S T R A N E A E N O N R I L E V A T A S E N O N D A L L E F O T O
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	CORTE STERRATA
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

189.01.JPG



189.CORTE.190.01.JP



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

189.CORTE.192.01.JP



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

COMPLESSO DI EDIFICI FACENTI PARTE DI UN BORGO STORICO MOLTO RIMANEGGIATO. SI RICHIEDE UN INTERVENTO DI RECUPERO COMPLESSIVO ANCHE CON INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOMPOSIZIONE VOLUMETRICA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON SOPRAELEVAZIONE

L'INTERVENTO DI SOPRAELEVAZIONE E' RIFERITO AL CORPO DI FABBRICA PIU' BASSO, CHE POTRA' AVERE ALTEZZA MASSIMA DI m. 6,00. TRATTANDOSI DI DUE UNITA' EDILIZIE DISTINTE E' AMMESSO ANCHE L'INTERVENTO PER SINGOLI MANUFATTI. PER IL CORPO DI FABBRICA PIU' ALTO E' CONSENTITA ANCHE LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE.

CODICE
EDIFICIO 001/189

LOCALITA'

CALTRANO CENTRO STORICO

TAVOLA N°

13.3.02-03

VIA

ROMA

DATAZIONE

1920/45

INTERVENTI RECENTI

CODICE EDIFICIO

1

N°

123/12

001/188

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valor e architettonico
2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente
3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO, LATERIZIO, LEGANTE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	CLS
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	PICCOLA TERRAZZA PIASTRELLATA
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	FORATURE ALLINEATE, TERRAZZA D'ANGOLO
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	LA PARTE D'ANGOLO DEL RETRO DELL'EDIFICIO E' COMPLETAMENTE DIVERSA, PIU' RECENTE CON TETTO IN LAMIERA E PORTA IN ALLUMINIO E VETRO (VEDI FOTO)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


188.01A.JPG



188.01B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO RICONDUCIBILE AI PRIMI NOVECENTO, FORSE RICAVATO DALLA RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO PIU' ANTICO; RIPRENDE DAL GUSTO DELL'EPOCA ALCUNI ELEMENTI COME LA STRUTTURA DELL'INGRESSO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA' **CALTRANO CENTRO STORICO** CODICE EDIFICIO 1
TAVOLA N° 13.3.02-03
VIA **ROMA** N° 119
DATAZIONE **PRIMA DEL 1800** INTERVENTI RECENTI

001/186

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	2	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	LATERIZIO E PIETRA
FACCIATA	NON INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVATURA IN LEGNO E TAVOLATO
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI NON VISIBILI
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN ALLUMINIO E VETRO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	GETTATA IN CLS
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	IRREGOLARE
PARTICOLARI DI RILIEVO	L'INSIEME. ARCHI DI ACCESSO ALLA CORTE
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	TETTOIA IN ONDULATO. PORTA D'INGRESSO
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	L'EDIFICIO FA PARTE DELLA CORTE DEL BRASILE, (rif. "antiche architetture a Caltrano" Kozlovic, Panozzo, Stella)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

186.01A.JPG



186.01C.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO 186.01B.JPG

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

L'EDIFICIO FA PARTE DI UN COMPLESSO A CORTE DI RILEVANTE INTERESSE, IN PARTE COMPROMESSO DA INTERVENTI PIU' O MENO RECENTI. PARTICOLARMENTE INTERESSANTE L'ARCO (DATATO 1567) PERCHE' TESTIMONIA DI UN MODELLO COSTRUTTIVO UN TEMPO DIFFUSO E OGGI CONSERVATO SOLO IN ALCUNE TESTIMONIANZE.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

E' DA ASSOGETTARE A RESTAURO L'ARCO.

LOCALITA' **CALTRANO CENTRO CENTRO STORICO** CODICE EDIFICIO 1
TAVOLA N° 13.3.02-03
VIA **ROMA** N° 101
DATAZIONE **1800/1919** INTERVENTI RECENTI **NESSUNO**

001/178

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	3	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valor e architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO, MATTONI, LEGANTE
FACCIATA	NON INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	TEGOLE
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVATURA IN LEGNO E TAVELLINE DI COTTO DECORATE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI NON VISIBILI, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA LEGNO E VETRO
CORNICI	NON PRESENTI
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	ASFALTO
POGGIOLI	POGGIOLI NON PRESENTI. SCALA IN LEGNO

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SIMMETRIA, FORI ALLINEATI
PARTICOLARI DI RILIEVO	INSIEME, COPERTURA
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	NESSUNO
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	CORTE ASFALTATA
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	NESSUNA
NOTE	L'EDIFICIO FA PARTE DELLA CORTE DEL BRASILE, E' DENOMINATO CASA BORGA (rif. "antiche architetture a Caltrano" Kozlovic, Panozzo, Stella)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

178.01A.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

178.01B.JPG

176.ARCO.177.01C.JP



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

UNITA' EDILIZIA CONSERVATA. INTERESSANTE PER LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA LINEARE E PER L'USO DEI MATERIALI E DELLE TECNICHE COSTRUTTIVE TRADIZIONALI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' DA CONSERVARE IL PROSPETTO PRINCIPALE E LA SCALA ESTERNA. PER QUEST'ULTIMA E' AMMESSA LA CHIUSURA CON SERRAMENTO IN LEGNO E VETRO CHE LASCI PERCEPIRE DAL DI FUORI LA SCALA. SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO.

CODICE
EDIFICIO 001/178

LOCALITA'

CALTRANO CENTRO STORICO

CODICE EDIFICIO

1

TAVOLA N°

13.3.02-03

N°

99

001/177

VIA

ROMA

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

RISTRUTTURAZIONE 1946- 61

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valor e architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LEGNO
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN FERRO E VETRO, SCURI IN LEGNO E VETRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA E LEGNO E VETRO
CORNICI	NON PRESENTI
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	ASFALTO E CLS
POGGIOLI	SCALA E POGGIOLI IN CEMENTO

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	ASIMMETRICA, FORI NON ALLINEATI, VETRATA PIANO SEMINTERRATO
PARTICOLARI DI RILIEVO	NESSUNO
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	SCALA DI ACCESSO IN CLS. SERRAMENTI PIANO SEMINTERRATO. TERRAZZA SUL TETTO
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	CORTE ASFALTATA
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	NESSUNA
NOTE	L'EDIFICIO FA PARTE DELLA CORTE DEL BRASILE, E' DENOMINATO CASA BORGA (rif. "antiche architetture a Caltrano" Kozlovic, Panozzo, Stella)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

177.01.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

176.ARCO.177.01B.JPG

176.ARCO.177.01C.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO STORICAMENTE INTERESSANTE PERCHE' FA PARTE DI UN BEL COMPLESSO A CORTE. PARTICOLARMENTE DI PREGIO LA SCALA IN LEGNO ESTERNA, TRA I RARI ESEMPI DI ELEMENTI TIPOLOGICI UN TEMPO RICORRENTI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

LOCALITA' **CALTRANO CENTRO STORICO** CODICE EDIFICIO 1

TAVOLA N° 13.3.02-03

VIA **ROMA** N° 91-93

DATAZIONE **TRA 1800 E 1919** INTERVENTI RECENTI **NESSUNO**

001/176

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valor e architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO, MATTONI, LEGANTE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LEGNO
SERRAMENTI E SCURI	SARACINESCHE AL PIANO TERRA, SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	NON PRESENTE
CORNICI	CORNICE DI GRONDA IN PIETRA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	NON PRESENTE
POGGIOLI	NON PRESENTE

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SIMMETRICA, FORI ALLINEATI
PARTICOLARI DI RILIEVO	CORNICI E DAVANZALI IN PIETRA
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	SARACINESCHE
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	NESSUNA
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	NESSUNA
NOTE	NESSUNA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

176.01.JPG



001_176_RETRO.JPG



\\Archit\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

176.ARCO.177.01B.JP

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO CHE PRESENTA ALCUNI ELEMENTI INTERESSANTI (CORNICE DI GRONDA, DAVANZALI, IMPOSTAZIONE DELLA FACCIATA) E ANCHE SEGNI DI TRASFORMAZIONI NEL TEMPO NON SEMPRE ATTENTE A SALVAGUARDARE L'IMMAGINE GENERALE, COME QUELLE CHE INTERESSANO IL PIANO TERRA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE DELLA CORNICE DI GRONDA. NON E' CONSENTITA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

CODICE
EDIFICIO 001/176

LOCALITA' **CALTRANO CENTRO STORICO** CODICE EDIFICIO 1
TAVOLA N° 13.3.02-03
VIA **ROMA** N° 89
DATAZIONE **TRA 1800 E 1919** INTERVENTI RECENTI

001/175

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	2	FINITURE ESTERNE	1	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valor e architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO, MATTONI, LEGANTE
FACCIATA	NON INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	TEGOLE
STRUTTURA DI COPERTURA	LEGNO
SERRAMENTI E SCURI	MANCANTI
INGRESSO PRINCIPALE	LEGNO E VETRO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	NON PRESENTE
POGGIOLI	NON PRESENTI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	ASIMMETRICA, FORATURE NON ALLINEATE
PARTICOLARI DI RILIEVO	STRUTTURA D'INSIEME
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	NESSUNO
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	CORTE STERRATA
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	NESSUNA
NOTE	NESSUNA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

175.01.JPG



001_175_A.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

001_175_B.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO IN STATO DI ABBANDONO. PRESENTA ELEMENTI NELLA FINITURA DELLE CORNICI E NELLA TESSITURA DELLE STRUTTURE PORTANTI TIPICI DEI CENTRI STORICI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SONO AMMESSI INTERVENTI DI RICOMPOSIZIONE DEI PROSPETTI ANCHE ATTRAVERSO LA CHIUSURA, LO SPOSTAMENTO O LA FORMAZIONE DI APERTURE. PREFERIBILMENTE DOVRA' ESSERE DEMOLITA LA SCALA ESTERNA SUL LATO NORD SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO.

CODICE
EDIFICIO 001/175

LOCALITA'

CALTRANO CENTRO STORICO

TAVOLA N°

13.3.02-03

VIA

ROMA

DATAZIONE

1800-1900

INTERVENTI RECENTI

PARZIALMENTE RISTRUTTURATO

CODICE EDIFICIO

1

N°

85

001/173

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	2	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	ORIGINARI NON VISIBILI. PARTI RISTRUTTURATE IN CLS
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN FERRO E VETRO, SCURI IN LEGNO A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	NON IDENTIFICABILE
CORNICI	RIFATTE IN CALCESTRUZZO
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	ASFALTO E CEMENTO
POGGIOLI	NON PRESENTI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	NON SIMMETRICA. ARCHI A SESTO ACUTO DEL PORTICO. FORI ALLINEATI AL PRIMO E SECONDO PIANO
PARTICOLARI DI RILIEVO	ARCHI IN MATTONI. CORNICE DI GRONDA
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	UN ARCO TAMPONATO QUASI COMPLETAMENTE. UN ARCO TAMPONATO E FINESTRATO. CORNICE DI GRONDA E ALTRE PARTI IN CALCESTRUZZO
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	CORTILE ASFALTATO
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	NESSUNA
NOTE	NESSUNA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

173.01.JPG



\\Archi\\Urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CENSIMENTO\\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO CARATTERIZZATO DALLA PRESENZA DELLE ARCATE AL PIANO TERRA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

NEL CASO L'INTERVENTO PREVEDESSE LA CHIUSURA DI TUTTE O PARTE DELLE ARCATE, QUESTA DOVRA' AVVENIRE NEL RISPETTO DELLA TIPOLOGIA ORIGINARIA, UTILIZZANDO MATERIALI LEGGERI E DISPONENDO GLI ELEMENTI DI CHIUSURA ARRETRATI RISPETTO ALLA STRUTTURA DEGLI ARCHI E DEI PIEDRITTI IN MODO CHE QUESTI RIMANGANO PERFETTAMENTE LEGGIBILI.

LOCALITA'

CALTRANO CENTRO STORICO

TAVOLA N°

13.3.02-03

VIA

ROMA

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

CODICE EDIFICIO

1

N°

77-83

001/172

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valor e architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	MATTONI, SASSO, LEGANTE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTONCINO ALLUMINIO E VETRO
CORNICI	CORNICE DI GRONDA IN PIETRA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	NON PRESENTI
POGGIOLI	TERRAZZINO IN PIETRA, RINGHIERA IN FERRO BATTURO

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	NON SIMMETRICA, FORATURE ALLINEATE, GARAGE A SINISTRA, VETRINA A DESTRA
PARTICOLARI DI RILIEVO	POGGIOLI CON MENSOLE IN PIETRA, CORNICE DI GRONDA
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	SUPERFETAZIONE IN VETRO E ALLUMINIO SUL FIANCO. TRE FORI (AERAZIONE?) CON TUBI IN FACCIATA E SUL FIANCO SX. VETRINA CON SERRANDA E GARAGE. PORTE DI INGRESSO IN ALLUMINIO E VETRO. TETTOIA DI ONDULATO VERDE SU FIANCO SX
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	PICCOLA CORTE NON VISIBILE
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	NESSUNA
NOTE	NESSUNA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

172.01A.JPG



172.01B.JPG



\\Archi\\Urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CENSIMENTO\\FO

172.01C.JPG

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO CHE, PUR PRESENTANDO CARATTERISTICHE TIPICHE DEI FABBRICATI DEL CENTRO STORICO, E' STATO RIMANEGGIATO NEL TEMPO, SOPRATTUTTO AL PIANO TERRA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO.

LOCALITA'

CALTRANO

TAVOLA N°

13.3.01-02

VIA

ROMA

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

CODICE EDIFICIO

0

N°

76

001/171

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valor e architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO E LATERIZIO
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	PIETRA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	REGOLARE, CON FORATURE ALLINEATE
PARTICOLARI DI RILIEVO	ISCRIZIONE SUL FIANCO DELL'EDIFICIO
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

171.01.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO APPARTENENTE AL TESSUTO EDILIZIO MINORE DEL CENTRO STORICO, NON PRESENTA PARTICOLARI ELEMENTI ARCHITETTONICI, MA CORRISPONDE NELLA COMPOSIZIONE DI FACCIATA ALL'ARCHITETTURA TIPICA DI CALTRANO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

COMUNE DI CALTRANO
PROVINCIA DI VICENZA

P.R.G. Consistenza patrimonio immobiliare
BENI AMBIENTALI

SCHEDA
B

LOCALITA' CALTRANO

CODICE EDIFICIO 0

TAVOLA N° 13.3.02-03

001/170

VIA ROMA

N° 73

DATAZIONE PRIMA DEL 1800 INTERVENTI RECENTI RISTRUTT. DOPO IL 1991

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	1	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valor e architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	IN PIETRA E FERRO BATTUTO

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SIMMETRICA, CON INGRESSO E POGGIOLO IN ASSE, FASCE MARCAPIANO E CORNICE SOTTOGRONDA
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	LA SCHEDA SI RIFERISCE AI NUMERI CIVICI 73 E 75

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

170.01.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

170.01B.JPG

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE PER LA PRESENZA DI ELEMENTI DECORATIVI E PER LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

SONO DA CONSERVARE LA CORNICE DI GRONDA E GLI ELEMENTI DECORATIVI

LOCALITA'

CALTRANO

CODICE EDIFICIO

0

TAVOLA N°

13.3.02-03

N°

72

001/169

VIA

ROMA

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

RISTRUTT. DOPO IL 1991

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valor e architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, CON SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	PIETRA, LATERIZIO
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	IN PIETRA E FERRO BATTUTO

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	ASIMMETRICA, CON FORATURE ALLINEATE, FASCIA MARCAPIANO E CORNICE SOTTOGRONDA IN LATERIZIO
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	LA SCHEDA SI RIFERISCE AI NUMERI CIVICI 72 E 74

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

169.01.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO ISOLATO, COMPRENDE AL SUO INTERNO DUE UNITA' EDILIZIE CHIARAMENTE DISTINTE ANCHE IN FACCIATA. PUR NON PRESENTANDO PARTICOLARI ELEMENTI DI PREGIO E' INTERESSANTE PER LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA LINEARE E PER L'USO DEI MATERIALI TRADIZIONALI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE DELLA FACCIATA PRINCIPALE.

LOCALITA'

CALTRANO

CODICE EDIFICIO

0

TAVOLA N°

13.3.03

N°

67

001/166

VIA

ROMA

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN ALLUMINIO E LEGNO
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	PIETRA E FERRO BATTUTO

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	REGOLARE, CON FORATURE ALLINEATE E FASCIA MARCAPIANO DECORATA
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	SERRAMENTI IN ALLUMINIO
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	LA SCHEDA SI RIFERISCE AI NUMERI CIVICI 67, 69 E 71

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

166.01.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO APPARTENENTE AL TESSUTO STORICO DEL CENTRO DEL QUALE RIPRENDE TIPOLOGIA DI FACCIAIA E USO DEI MATERIALI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

LOCALITA' **CALTRANO** CODICE EDIFICIO 0
TAVOLA N° 13.3.02-03
VIA **ROMA** N° 64
DATAZIONE **TRA 1800 E 1919** INTERVENTI RECENTI

001/165

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE **1** FINITURE ESTERNE **2** COMPOSIZIONE FACCIATA **2**
1 - assenza di elementi di valore architettonico
2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente
3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN ALLUMINIO E IN LEGNO, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN VETRO E ALLUMINIO
CORNICI	PIETRA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	FORATURE ALLINEATE, CORNICE SOTTOGRONDA
PARTICOLARI DI RILIEVO	CORNICE SOTTOGRONDA
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	PORTA D'INGRESSO AL PIANO TERRA
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

165.01.JPG



165.01A.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO APPARTENENTE AL TESSUTO MINORE DEL CENTRO STORICO

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON SOPRAELEVAZIONE

NEL CASO DI INTERVENTO DOVRANNO ESSERE RICOMPOSTE LE FACCIATE IN MODO DA CORRISPONDERE SOTTO IL PROFILO COMPOSITIVO AGLI EDIFICI TIPICI DEL CENTRO STORICO. IL CORPO DI FABBRICA PIU' BASSO POTRA' ESSERE SOPRAELEVATO FINO ALL'ALTEZZA DI QUELLO ADIACENTE. SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO.

CODICE
EDIFICIO 001/165

COMUNE DI CALTRANO
PROVINCIA DI VICENZA

P.R.G. Consistenza patrimonio immobiliare
BENI AMBIENTALI

SCHEDA
B

LOCALITA' **CALTRANO**

CODICE EDIFICIO 0

TAVOLA N° 13.3.02-03

001/164

VIA **ROMA**

N° 62

DATAZIONE **PRIMA DEL 1800** INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

SASSO E LATERIZIO

FACCIATA

INTONACATA

MANTO DI COPERTURA

COPPI

STRUTTURA DI COPERTURA

NON VISIBILE

SERRAMENTI E SCURI

SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI A LIBRO

INGRESSO PRINCIPALE

PORTALE IN PIETRA

CORNICI

PIETRA

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

POGGIOLI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

SIMMETRICA, CON INGRESSO IN ASSE E FORATURE ALLINEATE AI LATI, CORNICE SOTTOGRONDA

PARTICOLARI DI RILIEVO

PORTALE DI INGRESSO CON LESENE, CORNICE SOTTOGRONDA

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

164.01.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

001_164.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO COMPLESSIVAMENTE APPARTENENTE ALL'ARCHITETTURA MINORE DEL CENTRO STORICO, MA PARTICOLARMENTE INTERESSANTE PER LA PRESENZA DEL PORTALE DI ACCESSO CON STIPITI IN PIETRA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE DEL PORTALE, SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO.

LOCALITA'

CALTRANO

CODICE EDIFICIO

0

TAVOLA N°

13.3.03-04

N°

61

001/163

VIA

ROMA

DATAZIONE

PRIMA DEL 1800

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, TAPPARELLE
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	PIETRA E FERRO BATTUTO

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	FORATURE ALLINEATE, CORNICE SOTTOGRONDA
PARTICOLARI DI RILIEVO	CORNICE SOTTOGRONDA
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	LA SCHEDA SI RIFERISCE AI NUMERI CIVICI 61, 63 E 65

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

163.01.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO NEL COMPLESSO CONSERVATO NEI SUOI CARATTERI ORIGINARI, FATTA ECCEZIONE PER IL PIANO TERRA DOVE L'APERTURA DEI FORI VETRINA HA MUTATO L'ASSETTO DELLA FACCIATA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO.

LOCALITA' **CALTRANO** CODICE EDIFICIO 0
TAVOLA N° 13.3.02-03
VIA **ROMA** N° 58
DATAZIONE **PRIMA DEL 1800** INTERVENTI RECENTI

001/162

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNOI, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	PIETRA E FERRO BATTUTO

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	ASIMMETRICA, FORATURE ALLINEATE, CORNICE SOTTOGRONDA
PARTICOLARI DI RILIEVO	CORNICE SOTTOGRONDA
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	LA SCHEDA SI RIFERISCE AI NUMERI CIVICI 58 E 60

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

162.01.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO NEL COMPLESSO CONSERVATO NEI SUOI CARATTERI ORIGINARI, FATTA ECCEZIONE PER IL PIANO TERRA DOVE L'APERTURA DEI FORI VETRINA HA MUTATO L'ASSETTO DELLA FACCIATA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO.

LOCALITA' **CALTRANO** CODICE EDIFICIO 0
TAVOLA N° 13.3.03-04
VIA **ROMA** N° 59 **001/161**
DATAZIONE **PRIMA DEL 1800** INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE **1** FINITURE ESTERNE **2** COMPOSIZIONE FACCIATA **2**
1 - assenza di elementi di valore architettonico
2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente
3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	LATERIZIO
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	PIETRA E FERRO BATTUTO

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SIMMETRICA, FORATURE ALLINEATE, CORNICE SOTTOGRONDA
PARTICOLARI DI RILIEVO	CORNICE SOTTOGRONDA IN LATERIZIO
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

161.01.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO NEL COMPLESSO CONSERVATO NEI SUOI CARATTERI ORIGINARI, FATTA ECCEZIONE PER IL PIANO TERRA DOVE L'APERTURA DEI FORI VETRINA HA PROFONDAMENTE MUTATO L'ASSETTO DELLA FACCIATA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO.

LOCALITA'

CALTRANO

CODICE EDIFICIO

0

TAVOLA N°

13.3.02-03

N°

52

001/159

VIA

ROMA

DATAZIONE

PRIMA DEL 1800

INTERVENTI RECENTI

RISTRUTT.

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

3

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	ARCO IN PIETRA E MATTONI
CORNICI	DIPINTE
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	PIETRA E FERRO BATTUTO

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	ASIMMETRICA; FORATURE ALLINEATE; ARCO IN MATTONI CON LESENE IN PIETRA AL PIANO TERRA E IN ASSE; POGGIOLO AL PRIMO PIANO; CORNICE SOTTOGRONDA
PARTICOLARI DI RILIEVO	ARCO D'INGRESSO AL PIANO TERRA
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	LA SCHEDA SI RIFERISCE AI NUMERI CIVICI 52,54 E 56

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

159.01.JPG



001_159.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE PER LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA, ANCHE SE RIMANEGGIATA AL PIANO TERRA, E PER LA PRESENZA DI ALCUNI ELEMENTI DECORATIVI E CARATTERIZZANTI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE DELL'ARCO, DEL TERRAZZINO SOPRASTANTE E DELLA CORNICE DI GRONDA.

CODICE
EDIFICIO 001/159

LOCALITA'

CALTRANO

CODICE EDIFICIO

0

TAVOLA N°

13.3.02-03

N°

50

001/158

VIA

ROMA

DATAZIONE

PRIMA DEL 1800

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN LEGNO
CORNICI	PIETRA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	PIETRA E FERRO BATTUTO

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	FORATURE ALLINEATE, FASCIA MARCAPIANO E CORNICE SOTTOGRONDA
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

158.01.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO APPARTENENTE AL TESSUTO DEL CENTRO STORICO MINORE DEL QUALE RIPRENDE ALCUNI ASPETTI TIPICI QUALI LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA, L'USO DEI MATERIALI, L'INSERIMENTO DI FASCE MARCAPIANO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO.

LOCALITA'

CALTRANO

TAVOLA N°

13.3.02-03

VIA

ROMA

CODICE EDIFICIO

0

N°

46

001/157

DATAZIONE

PRIMA DEL 1800

INTERVENTI RECENTI

RISTRUTTURAZIONE

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	1	COMPOSIZIONE FACCIATA	1
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN LEGNO E VETRO
CORNICI	PIETRA, LATERZIO
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	PIETRA E FERRO BATTUTO

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	REGOLARE, FORATURE ALLINEATE
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	FORATURE E RIVESTIMENTO IN MARMO AL PIANO TERRA
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	LA SCHEDA SI RIFERISCE AI NUMERI CIVICI 46 E 48

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

157.01.JPG



\\Arch\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO APPARTENENTE ALL'ARCHITETTURA MINORE DEL CENTRO STORICO, PROFONDAMENTE RIMANEGGIATO NEL CORSO DEGLI ANNI. L'INTERVENTO PIU' EVIDENTE E DI MAGGIORE CONTRASTO E' L'APERTURA DELLE VETRINE AL PIANO TERRA CON UNA FINITURA IN MARMO POCO ADATTA ALLE TIPOLOGIE DEL CENTRO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' PRESCRITTO, IN CASO DI INTERVENTO, ALMENO LA SOSTITUZIONE DELLA CORNICE IN MARMO DELLA VETRINA CON ALTRA DI MATERIALE PIU' CONGRUO AL CENTRO STORICO. PREFERIBILMENTE ANCHE IL FORO VETRINA DOVREBBE ESSERE RICOMPOSTO RISPETTANDO GLI ALLINEAMENTI CON QUELLI SUPERIORI. NON E' CONSENTITA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO.

CODICE
EDIFICIO 001/157

LOCALITA'

CALTRANO

CODICE EDIFICIO

0

TAVOLA N°

13.3.03-04

N°

45

001/156

VIA

ROMA

DATAZIONE

PRIMA DEL 1800

INTERVENTI RECENTI

RISTRUTT.

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

3

COMPOSIZIONE FACCIATA

3

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	SCALETTA IN PIETRA CON CORRIMANO IN FERRO BATTUTO E PORTA LIGNEA
CORNICI	PIETRA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	PIETRA E FERRO BATTUTO

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SIMMETRICA, CON INGRESSO, POGGIOLO E TIMPANO IN ASSE E SCALA D'ACCESSO IN PIETRA
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

156.01.JPG



001_156_C.JPG



\\Archi\\Urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CENSIMENTO\\FO

001_156_A.JPG

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO DI INTERESSE ARCHITETTONICO BEN CONSERVATO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE DEI PROSPETTI.

LOCALITA'

CALTRANO

TAVOLA N°

13.3.02-03

VIA

ROMA

CODICE EDIFICIO

0

N°

40

001/154

DATAZIONE

PRIMA DEL 1800

INTERVENTI RECENTI

RISTRUTTURAZIONE

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO E LATERIZIO
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	ARCO IN PIETRA
CORNICI	PIETRA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	PIETRA E FERRO BATTUTO, CLS E FERRO BATTUTO

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	IRREGOLARE, CON FASCIA MARCAPIANO DECORATA E CORNICE SOTTOGRONDA
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	LA SCHEDA SI RIFERISCE AI NUMERI CIVICI 40, 42 E 44

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

154.01.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

001_154_arco.jpg

154.01A.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO CHE CARATTERIZZA IL FORNTE STRADA PER ESTENSIONE, QUALITA' DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI E USO DEI MATERIALI. NEL COMPLESSO BEN CONSERVATO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE DEL PROSPETTO SU STRADA.

LOCALITA' CALTRANO

CODICE EDIFICIO 0

TAVOLA N° 13.3.03-04

001/153

VIA ROMA

N° 33

DATAZIONE PRIMA DEL 1800 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO E LATERIZIO
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN LEGNO
CORNICI	PIETRA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	PIETRA E FERRO BATTUTO

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	IRREGOLARE, CORNICE MARCAPIANO
PARTICOLARI DI RILIEVO	CORNICI FINESTRE E MARCAPIANO
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	LA SCHEDA SI RIFERISCE AI NUMERI CIVICI 33 E 39

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

153.01.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO TIPICO DEL CENTRO STORICO, PUR NON AVENDO UN'IMPOSTAZIONE RIGIDA DELLA COMPOSIZIONE DI FACCIATA, CORRISPONDE PER TIPOLOGIA DELLE FORATURE, USO DEI MATERIALI E COMPOSIZIONE, AD ALCUNI DEI CARATTERI TIPICI DELL'ARCHITETTURA STORICA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

SONO AMMESSE MODIFICHE DEI PROSPETTI, ANCHE RICAVANDO NUOVE APERTURE PURCHE' SIANO RIPRESE LE ESISTENTI PER ALLINEAMENTO E DIMENSIONI. E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE DELLA CORNICE DI GRONDA.

CODICE
EDIFICIO 001/153

LOCALITA'

CALTRANO

CODICE EDIFICIO

0

TAVOLA N°

13.3.02-03

N°

36

001/151

VIA

ROMA

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO E LATERIZIO
FACCIATA	
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVETTI IN LEGNO E TAVOLATO
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN FERRO E VETRO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

151.01.JPG



151.01A.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO DI NON PARTICOLARE PREGIO APPARTENENTE AL TESSUTO MINORE DEL CENTRO STORICO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SONO AMMESSE ANCHE MODIFICHE DEI PROSPETTI, IL VOLUME ACCESSORIO PUO' ESSERE DEMOLITO E RECUPERATO IN ADIACENZA CON IL CORPO DI FABBRICA PRINCIPALE SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DI QUEST'ULTIMO.

CODICE
EDIFICIO 001/151

LOCALITA'

CALTRANO

CODICE EDIFICIO

0

TAVOLA N°

13.3.03-04

N°

35

001/150

VIA

ROMA

DATAZIONE

PRIMA DEL 1800

INTERVENTI RECENTI

IN RISTRUTT.

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valor e architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	PIETRA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

150.01.JPG



001_150_RETRO.JPG



\\Archi\\Urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CENSIMENTO\\FO

001_150_CORTE.JPG

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO IN RISTRUTTURAZIONE.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

E' AMMESSO RICAVARE NUOVE APERTURE SUI PROSPETTI SECONDARI, PURCHE' COERENTI PER DIMENSIONI E FORME CON I CARATTERI DEL CENTRO STORICO.

COMUNE DI CALTRANO
PROVINCIA DI VICENZA

P.R.G. Consistenza patrimonio immobiliare
BENI AMBIENTALI

SCHEDA
B

LOCALITA' CALTRANO

CODICE EDIFICIO 0

TAVOLA N° 13.3.02-03

001/149

VIA ROMA

N° 30

DATAZIONE PRIMA DEL 1800 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	1
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN ALLUMINIO E LEGNO, SCURI AD ANTA
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	PIETRA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	IRREGOLARE
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	SERRAMENTI IN ALLUMINIO
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	LA SCHEDA SI RIFERISCE AI NUMERI CIVICI 30, 32 E 34

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

149.01.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE PERCHE' RIPRENDE MOLTI DEGLI ELEMENTI TIPICI DEL CENTRO STORICO DI CALTRANO, NEL COMPLESSO BEN CONSERVATI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

E' AMMESSA LA MODIFICA DEL PROSPETTO ANCHE RICAVANDO NUOVE APERTURE NEL CORPO DI FABBRICA ARRETRATO RISPETTO AL FILO STRADA.

LOCALITA'

CALTRANO

CODICE EDIFICIO

0

TAVOLA N°

13.3.03-04-05

N°

29

001/148

VIA

ROMA

DATAZIONE

PRIMA DEL 1800

INTERVENTI RECENTI

RISTRUTTURATO DOPO IL 1991

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	PIETRA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

148.01C.JPG



148.01.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRIGNA\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO CHE PRESENTA I CARATTERI TIPICI DEL CENTRO STORICO, BEN CONSERVATI AL PRIMO PIANO E INVECE DISTRUTTI AL PIANO TERRA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO.

LOCALITA' **CALTRANO** CODICE EDIFICIO 1
TAVOLA N° 13.3.03-04-05
VIA **ROMA** N° 27 **001/147**
DATAZIONE **PRIMA DEL 1800** INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE **1** FINITURE ESTERNE **3** COMPOSIZIONE FACCIATA **3**
1 - assenza di elementi di valore architettonico
2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente
3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E MATTONE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LEGNO
SERRAMENTI E SCURI	LEGNO
INGRESSO PRINCIPALE	ARCO IN PIETRA CON SCALA, PORTALE IN LEGNO
CORNICI	PIETRA BUGNATA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	PIETRA E FERRO


COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SIMMETRICA CON ARCO CENTRALE. CORNICI BUGNATE AL PIANO RIALZATO. SUL RETRO FACCIATA ASIMMETRICA. CORNICI IN PIETRA LISCE. ARCO RIBASSATO D'INGRESSO AL PIANO TERRA. ARCHI TAMPONATI DI DIVERSE GRANDEZZE.
PARTICOLARI DI RILIEVO	EDIFICIO DI PREGIO PER IL QUALE SI RICHIEDE UN RESTAURO COMPLESSIVO
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	SONO TAMPONATI: POGGIOLO SUL RETRO AL PRIMO PIANO, TRE ARCHI CON PORTE E FINESTRE CON SERRAMENTI IN FERRO. SUPERFETAZIONE SUL RETRO BAGNO ESTERNO.
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	UNICA SCHEDA CON GLI ACCESSI DI VIA GALILEI 2/4. ERA IL PALAZZO DELLA CONTESSA CALTRANO ORA DI PROPRIETA' DEL COMUNE. RIFATTA LA CORNICE DI GRONDA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

147.01A.JPG



147.01D.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO 147.01B.JPG

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO CARATTERIZZANTE IL CENTRO STORICO. DI INTERESSE ARCHITETTONICO SIA PER LA POSIZIONE CHE PER LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA, PER L'USO DEI MATERIALI, PER I CARATTERI TIPOLOGICI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE DEI PROSPETTI PRINCIPALI.

CODICE
EDIFICIO 001/147

LOCALITA'

CALTRANO

CODICE EDIFICIO

0

TAVOLA N°

13.3.03

N°

26

001/146

VIA

ROMA

DATAZIONE

PRIMA DEL 1800

INTERVENTI RECENTI

RISTRUTT.

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN ALLUMINIO E LEGNO, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	PIETRA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	PIETRA, FERRO BATTUTO


COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SIMMETRICA, CON FORATURE ALLINEATE, FASCE MARCAPIANO E CORNICE SOTTOGRONDA.
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	EDICOLA- LA SCHEDA SI RIFERISCE AI NUMERI CIVICI 26 E 28

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

146.01.JPG



001_146_PART1.JPG



\\Archi\\Urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CENSIMENTO\\FO

001_146_PART2.JPG

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INSERITO NELLA CORTINA STORICA DI VIA ROMA, RIPRENDE NELLA COMPOSIZIONE DI FACCIATA E NELL'USO DEI MATERIALI I CARATTERI TIPICI DELL'ARCHITETTURA STORICA. SI DISTINGUE PER L'APPARATO DECORATIVO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE DEL PROSPETTO PRINCIPALE SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO.

CODICE
EDIFICIO 001/146

LOCALITA'

CALTRANO

TAVOLA N°

13.3.03-04

VIA

ROMA

DATAZIONE

1693

INTERVENTI RECENTI

RISTRUTTURATO DOPO IL 1991

CODICE EDIFICIO

0

N°

22

001/144

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valor e architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	LIGNEI, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	ARCO
CORNICI	PIETRA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	PIET RA E FERRO BATTUTO


COMPOSIZIONE DI FACCIATA	IRREGOLARE, FASCE MARCAPIANO E COR NICE SOTTOGRONDA
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	LA SCHEDA SI RIFERISCE AI NUMERI CIVICI 22 E 24

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

144.01.JPG



001-144.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO 001_144_CHIAVE.JPG

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE COLLOCATO NEL CUORE DEL CENTRO STORICO. PRESENTA INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE AL PIANO TERRA, MA NEL COMPLESSO MANTIENE LA LEGGIBILITA' DEI CARATTERI ORIGINALI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE DEL PROSPETTO PRINCIPALE PER LE PARTI RIMASTE INALTERATE. SI SUGGERISCE IL RIPRISTINO DELLE FORATURE AL PIANO TERRA DOVE MODIFICATE.

CODICE
EDIFICIO 001/144

LOCALITA'

CALTRANO

CODICE EDIFICIO

0

TAVOLA N°

13.3.03-04

N°

16

001/143

VIA

ROMA

DATAZIONE

PRIMA DEL 1800

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valor e architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO E LATERIZIO
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVI E TAVOLATO IN LEGNO
SERRAMENTI E SCURI	LIGNEI, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	ARCO IN PIETRA E MATTONI
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	FORATURE ALLINEATE
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

143.01.JPG



143.01b.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

NONOSTANTE LO STATO DI DEGRADO, SI NOTANO ELEMENTI TIPOLOGICI E CARATTERI FORMALI TIPICI DEGLI EDIFICI STORICI CHE MERITANO DI ESSERE RECUPERATI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

L'ARCONO VA RIFATTO EVENTUALMENTE RECUPERANDO UNA LARGHEZZA UTILE AL PASSAGGIO DELLE AUTO. AMMESSA L'APERTURA DI NUOVE FINESTRE E LA RICOMPOSIZIONE DELLE ESISTENTI. SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

CODICE
EDIFICIO 001/143

LOCALITA'

CALTRANO

CODICE EDIFICIO

1

TAVOLA N°

13.3.04-05

N°

13

001/140

VIA

ROMA

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E LATERIZIO
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LEGNO
SERRAMENTI E SCURI	LEGNO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN LEGNO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	CLS
POGGIOLI	


COMPOSIZIONE DI FACCIATA	PORTICATO AL PIANO TERRA CON FINESTRE E PORTA AL PRIMO PIANO CON PILASTRO CENTRALE
PARTICOLARI DI RILIEVO	CORNICI DI GRONDA. EFFETTUARE UN RESTAURO COMPLESSIVO
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	SCALA DI ACCESSO AL PRIMO PIANO IN CLS. PILASTRO CENTRALE DEL PORTICATO IN CLS. SUPERFETAZIONE AL PRIMO PIANO SULLA CORTE. CANCELLO D'ENTRATA
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	CORTE IN CLS
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

140.01.JPG



140.01A.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO APPARTENENTE ALL'ARCHITETTURA MINORE DEL CENTRO STORICO. PER ALCUNE PARTI PRESENTA CARATTERI ARCHITETTONICI INTERESSANTI. LO STATO DI CONSERVAZIONE NON E' BUONO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' PRESCRITTO IL RIPRISTINO DELLA CORNICE DI GRONDA. NEL CASO DI CHIUSURA DEL PORTICATO AL PIANO TERRA, I TAMPONAMENTI VANNO ARRETRATI RISPETTO AL FILO ESTERNO DEI PILASTRI IN MODO DA MANTENERE LA LEGGIBILITA' DEI CARATTERI ORIGINARI. SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO.

CODICE
EDIFICIO 001/140

LOCALITA'

CALTRANO

CODICE EDIFICIO

0

TAVOLA N°

13.3.04-05

N°

4

001/136

VIA

ROMA

DATAZIONE

PRIMA DEL 1800

INTERVENTI RECENTI

RISTRUTT. DOPO IL 1991

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

3

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA E AFFRESCATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	LIGNEI, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	PIETRA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	PIETRA E FERRO BATTUTO

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	FORATURE ALLINEATE, FASCE MARCAPIANO E CORNICE SOTTOGRONDA
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	LA SCHEDA SI RIFERISCE AI NUMERI CIVICI 4, 6 E 8

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

136.01A.JPG



\\Archi\\Urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CENSIMENTO\\FO

001_136_DET.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO CONSERVATO PER QUANTO RIGUARDA IL PROSPETTO PRINCIPALE E INVECE MOLTO RIMANEGGIATO NEL RETRO CHE PERALTRO NON HA PARTICOLARE PREGIO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE DEL PROSPETTO PRINCIPALE. PER IL PROSPETTO PRINCIPALE E' INDICATO L'INTERVENTO DI RESTAURO, MENTRE PER L'INTERO FABBRICATO E' INDICATA LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO. VISTA LA PREVISIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO SUL RETRO, E' OPPORTUNO CHE GLI AFFACCI SUL PARCHEGGIO VENGANO TRATTATI COME ALTRI PROSPETTI PRINCIPALI ELIMINANDO LE SUPERFETAZIONI

CODICE
EDIFICIO 001/136

COMUNE DI CALTRANO
PROVINCIA DI VICENZA

P.R.G. Consistenza patrimonio immobiliare
BENI AMBIENTALI

SCHEDA
B

LOCALITA' CALTRANO

CODICE EDIFICIO 1

TAVOLA N° 13.3.04-05

001/133

VIA ROMA

N° 1/3/5

DATAZIONE TRA 1800 E 1919 INTERVENTI RECENTI PARZIALE RISTRUTTURAZIONE

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E MATTONE
FACCIATA	
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LEGNO
SERRAMENTI E SCURI	LEGNO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTE IN LEGNO
CORNICI	PIETRA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	PIETRA E FERRO

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	FACCIATA ASIMMETRICA CON PORTA PRINCIPALE CON CORNICE IN PIETRA. POGGIOLO CON MENSOLE IN PIETRA IN ASSE. CORNICE DI GRONDA IN LATERIZIO. FASCE MARCAPIANO
PARTICOLARI DI RILIEVO	GRADINI D'ENTRATA AL CIV. 1. L'INSIEME DELL'EDIFICIO
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	SOGLIE DELLE FINESTRE DELLA PARTE IN RISTRUTTURAZIONE IN GRANITO. TETTOIETTA IN LAMIERA SUL RETRO
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	SOTTO IL LIVELLO STRADALE
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	PRIMO EDIFICIO QUANDO SI ENTRA IN PAESE SUBITO DOPO IL PONTE.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

133.01.JPG



133.01A.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE SIA SOTTO IL PROFILO ARCHITETTONICO CHE PER LA DIMENSIONE CONSISTENTE RISPETTO AL TESSUTO DEL CENTRO STORICO. NELL'INSIEME E' BEN CONSERVATO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE DEI PROSPETTI CON LE PRECISAZIONI SOPRA ESPOSTE. DATE LE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI IL FABBRICATO PUO' ANCHE ESSERE SUDDIVISO IN PIU' UNITA' EDILIZIE, IN QUESTO CASO E' AMMESSO RICAVARE PORTE IN LUOGO DI FINESTRE AL PIANO TERRA, NEL RISPETTO DELLA POSIZIONE ORIGINARIA E DEGLI ALLINEAMENTI PREVALENTI. L'AMPLIAMENTO E' DA INTENDERSI COME POSSIBILITA' DI COSTRUIRE UNA TETTOIA APERTA PER RICOVERO AUTO.

CODICE
EDIFICIO 001/133

LOCALITA' CAMISINO

CODICE EDIFICIO 1

TAVOLA N° 13.3.06

001/132

VIA PIGAFETTA

N° 28

DATAZIONE TRA 1800 E 1919 INTERVENTI RECENTI RISTRUTTURATA

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	3
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E LATERIZIO
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVETTI IN LEGNO
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI IN LEGNO A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	PIETRA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	BETONELLE
POGGIOLI	CLS E FERRO

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SIMMETRICA, CON FORATURE NON ALLINEATE, POGGIOLO IN ASSE CON APERTURA AD ARCO IN PIETRA
PARTICOLARI DI RILIEVO	CORNICI, ARCHI, STRUTTURA NELL'INSIEME
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	POGGIOLO IN CLS
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	SUL RETRO CHE DA' SU VIA M.TE ORTIGARA SI PUO' NOTARE IL FIENILE ANCORA IN USO CON PARTI ANCORA ANTICHE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

132.01A.JPG



132.01B.JPG



\\Archit\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO 132.01C.JPG

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO DI RILEVANZA ARCHITETTONICA RELATIVA SIA AL FABBRICATO CHE ALLA PERTINENZA SCOPERTA. GLI INTERVENTI DOVRANNO ESSERE IMPRONTATI ALLA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL BENE: DOVRA' ESSERE CONSERVATO IL PROSPETTO PRINCIPALE, LA RECINZIONE E LE PARTI MURARIE ESTERNE.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE DEL PROSPETTO PRINCIPALE E DEGLI ELEMENTI IN MURATURA DELLO SPAZIO DI PERTINENZA. IN CASO DI COMPROVATA NECESSITA' POTRANNO ESSERE RICAVATE NUOVE FORATURE SUL FIANCO PURCHE' RIPRENDANO CARATTERI E DIMENSIONI DI QUELLE ESISTENTI.

LOCALITA' **CAMISINO**

CODICE EDIFICIO 1

TAVOLA N° 13.3.06

001/131

VIA **PIGAFETTA**

N° 26

DATAZIONE **TRA 1800 E 1919** INTERVENTI RECENTI IN RISTRUTTURAZIONE

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

LATERIZIO E PIETRA

FACCIATA

INTONACATA

MANTO DI COPERTURA

COPPI

STRUTTURA DI COPERTURA

TRAVI E TAVOLATO IN LEGNO

SERRAMENTI E SCURI

ASSENTI

INGRESSO PRINCIPALE

IN COSTRUZIONE

CORNICI

PIETRA

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

CORTE STERRATA

POGGIOLI

AL MOMENTO ASSENTI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

INGRESSO CON ARCO IN PIETRA

PARTICOLARI DI RILIEVO

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

L'EDIFICIO E' IN RISTRUTTURAZIONE

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE

RETRO SU VIA M.TE ORTIGARA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


131.01B.JPG



131.01A.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO IN RISTRUTTURAZIONE. PRESENTA PARTICOLARI ARCHITETTONICI INTERESSANTI ANCHE PER L'ACCURATA FINITURA DEI MATERIALI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE DEI PROSPETTI.

LOCALITA' CAMISINO

CODICE EDIFICIO 1

TAVOLA N° 13.3.06

001/127

VIA PIGAFETTA

N° 13/15

DATAZIONE TRA 1800 E 1919 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	3	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valor e architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E LATERIZIO
FACCIATA	PIETRA E LATERIZIO
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVETTI IN LEGNO
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO; SCURI IN LEGNO A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN LEGNO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	CLS E FERRO

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SIMMETRICA CON INGRESSO E POGGIOLO SULL'ASSE, FORATURE ALLINEATE
PARTICOLARI DI RILIEVO	STRUTTURA NELL'INSIEME
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


127.01A.JPG



127.01B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO DI PARTICOLARE PREGIO, RICCO DI ELEMENTI ARCHITETTONICI E TIPOLOGICI INTERESSANTI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE DEL PROSPETTO PRINCIPALE SIA PER QUANTO RIGUARDA LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA, CHE L'USO DEI MATERIALI A VISTA, CHE GLI ELEMENTI DECORATIVI: LA CORNICE DI GRONDA, IL CAPITELLO, IL TERRAZZINO.

LOCALITA' CAMISINO

CODICE EDIFICIO 1

TAVOLA N° 13.3.06

001/126

VIA PIGAFETTA

N° 14

DATAZIONE TRA 1800 E 1919 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	1	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E LATERIZIO
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVI E TAVOLATO IN LEGNO
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI NON VISIBILI, SCURI IN LEGNO A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN LEGNO
CORNICI	PIETRA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	IRREGOLARE. GRANDE ARCO IN MATTONI
PARTICOLARI DI RILIEVO	ARCO, CORNICE, SOTTOGRONDA IN LATERIZIO
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	PORTONE IN FERRO SULL'ARCO
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

126.01.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO CARATTERIZZANTE IL TESSUTO EDILIZIO ANCHE PER L'ACCURATO USO DEI MATERIALI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE DEL PROSPETTO PRINCIPALE. L'INTERVENTO AMMESSO E' LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE PER GLI INTERNI E I PROSPETTI SECONDARI, IL RISANAMENTO CONSERVATIVO PER IL PROSPETTO PRINCIPALE.

LOCALITA' CAMISINO

CODICE EDIFICIO 1

TAVOLA N° 13.3.06

001/124

VIA PIGAFETTA

N° 11

DATAZIONE TRA 1800 E 1919 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	1	COMPOSIZIONE FACCIATA	1
1 - assenza di elementi di valor e architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI NON VISIBILI; SCURI IN LEGNO A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN LEGNO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

124.01.JPG



\\Archi\\Urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CENSIMENTO\\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO RICONDUCIBILE ALL'ARCHITETTURA MINORE DEI CENTRI STORICI RURALI. PRESENTA I CARATTERI TIPICI DEL FABBRICATO RESIDENZIALE CON ANNESSO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE DEL PROSPETTO INDICATO IN PLANIMETRIA. E' AMMESSO L'USO A FINI RESIDENZIALI ANCHE DELL'ANNESSE. L'EVENTUALE CHIUSURA DOVRA' ESSERE ESEGUITA MANTENENDO LA LEGGIBILITA' DELLA TIPOLOGIA ORIGINARIA.

LOCALITA'

CAMISINO

CODICE EDIFICIO

1

TAVOLA N°

13.3.06

N°

8

001/122

VIA

PIGAFETTA

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

IN COMPLETA RISTRUTTURAZIONE

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	LATERIZIO
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVI E TAVOLATO IN LEGNO
SERRAMENTI E SCURI	
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	CORTE STERRATA
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

122.01.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO IN RISTRUTTURAZIONE, PRESENTA CARATTERI TIPICI DELL'ARCHITETTURA DEL CENTRO STORICO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

LOCALITA'
TAVOLA N°
VIA
DATAZIONE
TRA 1800 E 1919
INTERVENTI RECENTI
RISTRUTTURATA

CAMISINO
13.3.05-06
PIGAFETTA
N° 2

CODICE EDIFICIO
1
001/118

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE
1
1 - assenza di elementi di valore architettonico
2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente
3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

FINITURE ESTERNE
1

COMPOSIZIONE FACCIATA
1

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVI IN LEGNO E TAVELLE IN COTTO
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO; SCURI IN LEGNO A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN LEGNO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	CORTE STERRATA
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	TETTOIA IN POLICARBONATO E FERRO
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


118.01B.JPG



118.01A.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO APPARTENENTE AL TESSUTO STORICO MINORE, RECENTEMENTE RISTRUTTURATO. CONSERVA ANCORA MOLTI DEI CARATTERI TIPICI ORIGINARI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO STESSO

LOCALITA' **CAMISINO**

CODICE EDIFICIO 1

TAVOLA N° 13.3.06-07

VIA **MONTE ORTIGARA**

N° 2

001/106

DATAZIONE **TRA 1800 E 1919** INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI EDILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

PIETRA E LATERIZIO

FACCIATA

INTONACATA

MANTO DI COPERTURA

COPPI

STRUTTURA DI COPERTURA

TRAVETTI E TAVOLATO IN LEGNO

SERRAMENTI E SCURI

SERRAMENTI IN ALLUMINIO E FERRO; SCURI IN LEGNO A LIBRO

INGRESSO PRINCIPALE

PORTONE IN FERRO

CORNICI

PIETRA

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

POGGIOLI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

FORATURE ALLINEATE CON ARCHETTI RIBASSATI

PARTICOLARI DI RILIEVO

DA CONSERVARE IL FRONTE SULLA STRADA, LE FINITURE ESTERNE E LA COMPOSIZIONE DI FACCIATA.

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

PORTONE IN FERRO, INFERRIATE ALLE FINESTRE

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

106.01A.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO 001_106.JPG

106.01B.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO CON CARATTERI DI PARTICOLARE PREGIO NEL CONTESTO STORICO DI CAMISINO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE DEL PROSPETTO PRINCIPALE. E' INDICATA LA RISTRUTTURAZIONE PARZIALE PER GLI INTERNI E PER I PROSPETTI SECONDARI, MENTRE PER IL PROSPETTO PRINCIPALE E' PRESCRITTO IL RISANAMENTO CONSERVATIVO

CODICE
EDIFICIO 001/106

LOCALITA' **CALTRANO**

CODICE EDIFICIO 1

TAVOLA N° 13.3.03

001/104

VIA **MONTE CIMONE**

N° 38

DATAZIONE **TRA 1800 E 1919** INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI EDILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

SASSO E LATERIZIO

FACCIATA

INTONACATA

MANTO DI COPERTURA

COPPI

STRUTTURA DI COPERTURA

NON VISIBILE

SERRAMENTI E SCURI

SERRAMENTI IN FERRO-LEGNO-ALLUMINIO; SCURI IN LEGNO A LIBRO

INGRESSO PRINCIPALE

PORTA IN ALLUMINIO E VETRO SOTTO UN PORTICO

CORNICI

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

POGGIOLI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

SULLA STRADA GRANDE PORTA SCORREVOLE IN FERRO

PARTICOLARI DI RILIEVO

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

PORTE E SERRAMENTI. BOX IN LAMIERA

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

SUL RETRO CORTILE STERRATO

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE

EDIFICIO FORSE APPARTENENTE A TUTTA LA STRUTTURA CON CORTE DEL VECCHIO CONVENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

104.01A.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO 001_104.JPG

104.01B.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO MINORE APPARTENENTE A UN COMPLESSO DI RILEVANZA ARCHITETTONICA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

IN CASO DI INTERVENTO SI DOVRA' PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE RELAZIONI CON GLI EDIFICI DI INTERESSE ARCHITETTONICO ADIACENTI. DOVRA' ESSERE RIPRISTINATO L'ARCO DI INGRESSO RECUPERANDO L'ANTICA CHIAVE DI VOLTA.

CODICE
EDIFICIO 001/104

LOCALITA' **CALTRANO** CODICE EDIFICIO 1
TAVOLA N° 13.3.01-13.3.03
VIA **MONTE CIMONE** N° 36 **001/103**
DATAZIONE **TRA 1800 E 1919** INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI EDILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	2	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO E LATERIZIO
FACCIATA	MALTA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVETTI IN LEGNO E TAVOLATO. TAVELLINE IN COTTO DECORATO
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN ALLUMINIO, SCURI IN LEGNO A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN ALLUMINIO E VETRO
CORNICI	PIETRA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SIMMETRICA CON INGRESSO SU ASSE E FORI ALLINEATI AI LATI
PARTICOLARI DI RILIEVO	RETRO: ARCO AL PIANO TERRA; STRUTTURA DI COPERTURA
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	PORTA IN ALLUMINIO; SUL RETRO CANCELLO IN FERRO CHE CHIUDE L'ARCO; PARABOLA SULLA SOGLIA DELLA FINESTRA
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	CORTILE STERRATO
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	EDIFICIO FORSE APPARTENENTE A TUTTA LA STRUTTURA CON CORTE DEL VECCHIO CONVENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

103.01A.JPG



103-102-101.01.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO 103.01B.JPG

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO IN CONTESTO A CORTE CARATTERIZZANTE IL TESSUTO STORICO, NEL COMPLESSO CONSERVATO, DATI I CARATTERI DEL FABBRICATO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

IL PROSPETTO INTERNO ALLA CORTE DEVE ESSERE CONSERVATO. E' AMMESSA LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER GLI INTERNI E PER I PROSPETTI ESTERNI ALLA CORTE SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO, MENTRE E' INDICATO IL RISANAMENTO CONSERVATIVO PER IL PROSPETTO INTERNO.

CODICE 001/103
EDIFICIO

LOCALITA' **CALTRANO**

CODICE EDIFICIO 1

TAVOLA N° 13.3.01-13.3.03

VIA **MONTE CIMONE**

N° 34

001/102

DATAZIONE **TRA 1800 E 1919** INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI EDILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

SASSO E LATERIZIO

FACCIATA

MALTA

MANTO DI COPERTURA

COPPI

STRUTTURA DI COPERTURA

TRAVETTI IN LEGNO E TAVOLATO. TRAVETTI E TAVELLE IN COTTO

SERRAMENTI E SCURI

SERRAMENTI IN LEGNO; SCURI IN LEGNO A LIBRO

INGRESSO PRINCIPALE

PORTA IN LEGNO E VETRO

CORNICI

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

POGGIOLI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

IRREGOLARE. SUL RETRO UN ARCO AL PIANO TERRA E AL PRIMO PIANO CON COLONNE IN PIETRA

PARTICOLARI DI RILIEVO

ARCHI SUL RETRO; STRUTTURA DI COPERTURA

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

PARABOLA SULLA FINESTRA

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

CORTILE STERRATO

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE

I VALORI ARCHITETTONICI DELLE COMPONENTI EDILIZIE SONO RIFERITI AL RETRO NON ALLA FACCIATA. EDIFICIO FORSE APPARTENENTE A TUTTA LA STRUTTURA CON CORTE DEL VECCHIO CONVENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

102.01A.JPG



103-102-101.01.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO IN CONTESTO A CORTE CARATTERIZZANTE IL TESSUTO STORICO, NEL COMPLESSO CONSERVATO, DATI I CARATTERI DEL FABBRICATO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

IL PROSPETTO INTERNO ALLA CORTE DEVE ESSERE CONSERVATO. E' AMMESSA LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER GLI INTERNI E PER I PROSPETTI ESTERNI ALLA CORTE SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO, MENTRE E' INDICATO IL RISANAMENTO CONSERVATIVO PER IL PROSPETTO INTERNO.

CODICE
EDIFICIO 001/102

LOCALITA' **CALTRANO**

CODICE EDIFICIO 1

TAVOLA N° 13.3.01-13.3.03

001/101

VIA **MONTE CIMONE**

N° 32

DATAZIONE **TRA 1800 E 1919** INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI EDILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

3

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

SASSO E LATERIZIO

FACCIATA

INTONACATA

MANTO DI COPERTURA

COPPI

STRUTTURA DI COPERTURA

TRAVETTI IN LEGNO E TAVOLATO

SERRAMENTI E SCURI

SERRAMENTI NON VISIBILI; SCURI IN LEGNO A LIBRO

INGRESSO PRINCIPALE

PORTA IN ALLUMINIO E VETRO

CORNICI

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

POGGIOLI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

IRREGOLARE. SUL RETRO UN ARCO AL PIANO TERRA E AL PRIMO PIANO

PARTICOLARI DI RILIEVO

ARCHI SUL RETRO; STRUTTURA DI COPERTURA

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

PORTA D'INGRESSO

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

CORTILE STERRATO

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE

I VALORI ARCHITETTONICI DELLE COMPONENTI EDILIZIE SONO RIFERITI AL RETRO NON ALLA FACCIATA. EDIFICIO FORSE APPARTENENTE A TUTTA LA STRUTTURA CON CORTE DEL VECCHIO CONVENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

101.01A.JPG



103-102-101.01.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO IN CONTESTO A CORTE CARATTERIZZANTE IL TESSUTO STORICO, NEL COMPLESSO CONSERVATO. DATI I CARATTERI DEL FABBRICATO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

IL PROSPETTO INTERNO ALLA CORTE DEVE ESSERE CONSERVATO. E' AMMESSA LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER GLI INTERNI E PER I PROSPETTI ESTERNI ALLA CORTE SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO, MENTRE E' INDICATO IL RISANAMENTO CONSERVATIVO PER IL PROSPETTO INTERNO.

CODICE 001/101
EDIFICIO

LOCALITA' **CALTRANO**

CODICE EDIFICIO 1

TAVOLA N° 13.3.01-13.3.03

VIA **MONTE CIMONE**

N° 30

001/100

DATAZIONE **TRA 1800 E 1919** INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI EDILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

SASSO E LATERIZIO

FACCIATA

INTONACO GRAFFIATO

MANTO DI COPERTURA

COPPI

STRUTTURA DI COPERTURA

TRAVI IN LEGNO E TAVOLATO

SERRAMENTI E SCURI

SERRAMENTI IN LEGNO E ALLUMINIO; SCURI IN LEGNO A LIBRO

INGRESSO PRINCIPALE

CORNICI

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

POGGIOLI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

IRREGOLARE CON DUE OBLO'

PARTICOLARI DI RILIEVO

ARCHI SUL RETRO

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

SERIE DI OBLO' CON FINESTRELLE IN ALLUMINIO; LA FACCIATA NELL'INSIEME; SUL RETRO ARCO TAMPONATO; SCALETTA IN CALLCESTRUZZO; PORTA IN FERRO; MURETTO VICINO ALL'ARCO

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

CORTILE STERRATO

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

ANTICO DIPINTO DEL CRISTO (VEDI LIBRO)

NOTE

VECCHIO CONVENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

100-99.01.JPG



100.01A.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

100.01B.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO IN CONTESTO A CORTE CARATTERIZZANTE IL TESSUTO STORICO, NEL COMPLESSO CONSERVATO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE DEI PROSPETTI ESTERNI.

LOCALITA' **CALTRANO**

CODICE EDIFICIO 1

TAVOLA N° 13.3.01-13.3.03

001/099

VIA **MONTE CIMONE**

N° 28

DATAZIONE **TRA 1800 E 1919** INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI EDILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

FACCIATA

MANTO DI COPERTURA

STRUTTURA DI COPERTURA

SERRAMENTI E SCURI

INGRESSO PRINCIPALE

CORNICI

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

POGGIOLI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

PARTICOLARI DI RILIEVO

ARCHI SUL RETRO

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

CORTILE STERRATO

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE

VECCHIO CONVENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

99-98.01.JPG



100-99-98.01.JPG



\\Archi\\Urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CENSIMENTO\\FO

100-99.01A.JPG

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO IN CONTESTO A CORTE CARATTERIZZANTE IL TESSUTO STORICO, NEL COMPLESSO CONSERVATO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE DEI PROSPETTI.

LOCALITA' **CALTRANO**

CODICE EDIFICIO 1

TAVOLA N° 13.3.01-13.3.03

001/098

VIA **MONTE CIMONE**

N° 24/26

DATAZIONE **TRA 1800 E 1919** INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI EDILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

NON VISIBILE

FACCIATA

INTONACATA

MANTO DI COPERTURA

COPPI

STRUTTURA DI COPERTURA

TRAVI E TAVOLATO IN LEGNO

SERRAMENTI E SCURI

SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI AD ANTA IN LEGNO

INGRESSO PRINCIPALE

PORTE IN FERRO E VETRO

CORNICI

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

POGGIOLI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

IRREGOLARE

PARTICOLARI DI RILIEVO

STRUTTURA IN GENERALE; ARCHI SUL RETRO; PARTI ANCORA NON RISTRUTTURATE DA TUTELARE

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

PARABOLE ALLE FINESTRE

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

CORTE STERRATA

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE

VECCHIO CONVENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

98.01B.JPG



99-98.01.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO 98.01A.JPG

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO IN CONTESTO A CORTE CARATTERIZZANTE IL TESSUTO STORICO, NEL COMPLESSO CONSERVATO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

SONO AMMESSE MODIFICHE DEI PROSPETTI SOLO SE ADEGUATAMENTE DOCUMENTATE CON RICERCA STORICA.

LOCALITA' **CALTRANO** CODICE EDIFICIO 1
TAVOLA N° 13.3.01-02-03
VIA **MONTE CIMONE** N° 2/4
DATAZIONE **TRA 1800 E 1919** INTERVENTI RECENTI RISTRUTTURATO

001/091

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI EDILIZIE

STRUTTURA PORTANTE **1** FINITURE ESTERNE **1** COMPOSIZIONE FACCIATA **2**
1 - assenza di elementi di valore architettonico
2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente
3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVETTI IN LEGNO E TAVOLATO
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO E VETRO
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	DUE ORDINI DI ARCHI RIBASSATI CON COLONNE
PARTICOLARI DI RILIEVO	ARCHI
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	EDIFICIO PARZIALMENTE VISIBILE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

91.01A.JPG



91.01.JPG



\\Archit\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

001.091.RETRO.JPG

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO CARATTERIZZANTE IL TESSUTO STORICO APPARTENENTE ALL'ANTICA CONTRA' DE SORA. RISTRUTTURATO CON MANTENIMENTO DEI CARATTERI ORIGINARI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE DEI PROSPETTI.

CODICE
EDIFICIO 001/091

LOCALITA' **CALTRANO** CODICE EDIFICIO 1
TAVOLA N° 13.3.03
VIA **MONTE CENGIO** N° 42 **001/090**
DATAZIONE **TRA 1800 E 1919** INTERVENTI RECENTI RISTRUTTURATA

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI EDILIZIE

STRUTTURA PORTANTE **1** FINITURE ESTERNE **1** COMPOSIZIONE FACCIATA **1**
1 - assenza di elementi di valore architettonico
2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente
3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVETTI IN LEGNO E TAVOLATO
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI IN LEGNO A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	CORTILE ASFALTATO
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	IRREGOLARE; FORI ALLINEATI
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	DUE FINESTRE TAMPONATE NEL SOTTOTETTO CON TROMPE- L'OEIL; TERRAZZA.
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

90.01A.JPG



90.01B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO RISTRUTTURATO RECENTEMENTE CON L'INSERIMENTO DI ELEMENTI ESTRANEI AI CARATTERI DEL CENTRO STORICO, SOPRATTUTTO L'AMPIA TERRAZZA RICAVATA AL PRIMO PIANO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

IN CASO DI INTERVENTO LA TERRAZZA AL PRIMO PIANO E IL RELATIVO SPAZIO COPERTO AL PIANO TERRA DOVRANNO ESSERE RICONDOTTI A DIMENSIONI E FORME COERENTI CON IL CENTRO STORICO. NON E' CONSENTITA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO.

CODICE
EDIFICIO 001/090

LOCALITA'

CALTRANO

CODICE EDIFICIO

1

TAVOLA N°

13.3.03

N°

34

001/087

VIA

MONTE CENGIO

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

RISTRUTTURATA

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI EDILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILI
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN ALLUMINIO, SCURI IN LEGNO A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN ALLUMINIO E VETRO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	FORI ALLINEATI
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	SERRAMENTI; TETTOIA IN POLICARBONATO SU INGRESSO
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

87.01.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO MINORE BEN CONSERVATO IN UN CONTESTO PESANTEMENTE DETERIORATO DA INTERVENTI RECENTI NON COERENTI CON IL TESSUTO DEL CENTRO STORICO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE DEL PROSPETTO PRINCIPALE.

LOCALITA' **CALTRANO** CODICE EDIFICIO 0
TAVOLA N° 13.3.03
VIA **MONTE CENGIO** N° 32 **001/086**
DATAZIONE **TRA 1800 E 1919** INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI EDILIZIE

STRUTTURA PORTANTE **1** FINITURE ESTERNE **1** COMPOSIZIONE FACCIATA **1**
1 - assenza di elementi di valore architettonico
2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente
3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	LIGNEI, DOPPIVETRI IN ALLUMINIO
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	FORATURE ALLINEATE
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

86.01.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO APPARTENENTE AL TESSUTO MINORE, NEL COMPLESSO CONSERVATO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' AMMESSO RICAVARE NUOVE APERTURE NEI PROSPETTI ANCHE LATERALI PURCHE' SIA RISPETTATO L'ALLINEAMENTO CON LE ESISTENTI, SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO.

LOCALITA' **CALTRANO** CODICE EDIFICIO 0
TAVOLA N° 13.3.03
VIA **MONTE CENGIO** N° 30
DATAZIONE **TRA 1800 E 1919** INTERVENTI RECENTI RISTRUTTURAZIONE

001/085

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI EDILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	1	COMPOSIZIONE FACCIATA	1
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVI IN LEGNO
SERRAMENTI E SCURI	LIGNEI
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA LIGNEA
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	ACCIOTTOLATO
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	FORATURE ALLINEATE
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

85.01.JPG



\\Archi\\Urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CENSIMENTO\\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO APPARTENENTE AL TESSUTO MINORE DEL CENTRO STORICO, CONSERVATO NEI SUOI CARATTERI ORIGINARI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' AMMESSO RICAIVARE NUOVE APERTURE NEI PROSPETTI ANCHE LATERALI PURCHE' SIA RISPETTATO L'ALLINEAMENTO CON LE ESISTENTI, SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO.

CODICE
EDIFICIO 001/085

LOCALITA' **CALTRANO**

CODICE EDIFICIO 1

TAVOLA N° 13.3.03

VIA **MONTE CENGIO**

N° 28

001/084

DATAZIONE **TRA 1800 E 1919** INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI EDILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

SASSO E LATERIZIO

FACCIATA

MALTA

MANTO DI COPERTURA

COPPI

STRUTTURA DI COPERTURA

TRAVATURA E TAVOLATO IN LEGNO

SERRAMENTI E SCURI

SERRAMENTI IN ALLUMINIO E VETRO, TAPPARELLE

INGRESSO PRINCIPALE

PORTA IN ALLUMINIO E VETRO, TETTOIA IN POLICARBONATO E FERRO

CORNICI

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

POGGIOLI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

IRREGOLARE

PARTICOLARI DI RILIEVO

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

TETTOIA IN POLICARBONATO.SERRAMENTI. FINESTRELLE CHIUSE CON MATTONI

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

AL LATO ORTO/GIARDINO E COSTRUZIONI VECCHIE TIPO RIMESSE (NON FOTOGRAFATE)

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

84.01.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO APPARTENENTE AL TESSUTO MINORE DEL CENTRO STORICO, PRESENTA INTERVENTI PIU' O MENO RECENTI IN CONTRASTO CON LA CONFIGURAZIONE ORIGINARIA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' PRESCRITTA LA RICOMPOSIZIONE DEI PROSPETTI EVENTUALMENTE ANCHE RICAVANDO NUOVE APERTURE PURCHE' COERENTI CON QUELLE ORIGINARIE. IN CASO DI INTERVENTO SI DOVRA' PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE AL RAPPORTO CON IL VICINO FABBRICATO 001/083 IN MODO DA RISPETTARE GLI ALLINEAMENTI CON QUEST'ULTIMO. SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO.

CODICE 001/084
EDIFICIO

LOCALITA' **CALTRANO** CODICE EDIFICIO 1
TAVOLA N° 13.3.03
VIA **MONTE CENGIO** N° 26 **001/083**
DATAZIONE **PRIMI 800?** INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI EDILIZIE

STRUTTURA PORTANTE **2** FINITURE ESTERNE **3** COMPOSIZIONE FACCIATA **3**
1 - assenza di elementi di valore architettonico
2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente
3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO E LATERIZIO
FACCIATA	MALTA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVATURA IN LEGNO E TAVELLE DI COTTO
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI IN LEGNO A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN LEGNO
CORNICI	PIETRA E LATERIZIO
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	ASIMMETRICA ED IRREGOLARE. INGRESSO LATERALE CON ALLINEATE PORTE-FINESTRE AI PIANI SUPERIORI. FORI ESAGONALI NEL SOTTOTETTO
PARTICOLARI DI RILIEVO	FORATURE, ARCHI E CORNICI DELLE PORTE-FINESTRE. STRUTTURA NEL SUO INSIEME.
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	SCALETTA IN CLS E BASAMENTO. FORI TAMPONATI
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

83.01.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

83.01A.JPG

83.01B.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO CARATTERIZZANTE IL TESSUTO STORICO RICCO DI ELEMENTI COMPOSITIVI DI PREGIO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE DEI PROSPETTI ESTERNI.

LOCALITA'

CALTRANO

TAVOLA N°

13.3.03

VIA

MONTE CENGIO

CODICE EDIFICIO

1

N°

24

001/081

DATAZIONE

TRA 1920 E 1945

INTERVENTI RECENTI

PARZIALMENTE RISTRUTTURATA

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI EDILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVATURA IN LEGNO
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN ALLUMINIO E SCURI IN LEGNO A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN ALLUMINIO E VETRO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	CLS
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	REGOLARE CON FASCE MARCAPIANO DIPINTE
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	SERRAMENTI. TETTOIA IN FERRO E POLICARBONATO
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

81.01.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

79-81.01.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO TIPICO DELL'ARCHITETTURA MINORE DEL CENTRO STORICO NEL COMPLESSO BEN CONSERVATO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

E' PRESCRITTO IL MANTENIMENTO DELLA PARTICOLARE COLORITURA CON FASCE MARCAPIANO DELLA FACCIATA.

LOCALITA' **CALTRANO** CODICE EDIFICIO 1
TAVOLA N° 13.3.03
VIA **MONTE CENGIO** N° 22 **001/079**
DATAZIONE **TRA 1920 E 1945** INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI EDILIZIE

STRUTTURA PORTANTE **1** FINITURE ESTERNE **1** COMPOSIZIONE FACCIATA **1**
1 - assenza di elementi di valore architettonico
2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente
3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVATURA IN LEGNO E TAVOLATO
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO E SCURI IN LEGNO A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN VETRO E ALLUMINIO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	CLS
POGGIOLI	CLS E FERRO BATTUTO

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SIMMETRICA CON INGRESSO E POGGIOLO LUNGO L'ASSE
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	POGGIOLO. SERRAMENTI
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

79-81.01.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

79.01.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO TIPICO DEL TESSUTO MINORE DEL CENTRO STORICO, NEL COMPLESSO CONSERVATO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

E' AMMESSO RICAVARE UNA EVENTUALE NUOVA APERTURA ALL'ULTIMO PIANO DEL PROSPETTO PRINCIPALE IN ALLINEAMENTO CON LE ESISTENTI

LOCALITA' **CALTRANO**

CODICE EDIFICIO 1

TAVOLA N° 13.3.03

001/069

VIA **MONTE CENGIO**

N° 10

DATAZIONE **TRA 1920 E 1945** INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI EDILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

PIETRA E LATERIZIO

FACCIATA

INTONACATA

MANTO DI COPERTURA

COPPI

STRUTTURA DI COPERTURA

TRAVI IN LEGNO E TAVOLATO

SERRAMENTI E SCURI

SERRAMENTI IN LEGNO E SCURI IN LEGNO A LIBRO

INGRESSO PRINCIPALE

PORTA IN LEGNO E VETRO

CORNICI

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

POGGIOLI

CLS E FERRO

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

COMPLETAMENTE ALTERATA

PARTICOLARI DI RILIEVO

ULTIMO PIANO UNICO CHE MANTIENE LE CARATTERISTICHE ORIGINARIE. FORI ESAGONALI RICORRENTI ANCHE IN ALTRI EDIFICI DI PREGIO.

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

POGGIOLO. TETTOIA IN ONDULATO. INTONACO. LAMPIONE. TAPPARELLE AL PIANO TERRA

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

69.01.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

69.01A.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO DI PREGIO CHE CONSERVA I CARATTERI TIPICI DEL CENTRO STORICO, MA RIMANEGGIATO CON INTERVENTI DIVERSI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE DEI FORI DELL'ULTIMO PIANO, LA CONSERVAZIONE DELLO SPORTO IN LEGNO EVENTUALMENTE RIFATTO CON GLI STESSI MATERIALI E LE STESSSE CARATTERISTICHE, LA DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE DELLA TETTOIA SUL TERRAZZINO, SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO.

CODICE 001/069
EDIFICIO

LOCALITA' **CALTRANO**

CODICE EDIFICIO 1

TAVOLA N° 13.3.03-04

VIA **MONTE CENGIO**

N° 8

001/067

DATAZIONE **TRA 1920 E 1945** INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI EDILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

LATERIZIO E PIETRA

FACCIATA

SASSO E MATTONE FACCIA A VISTA, PARZIALMENTE INTONACATA

MANTO DI COPERTURA

COPPI

STRUTTURA DI COPERTURA

TRAVI IN LEGNO E TAVELLE IN COTTO

SERRAMENTI E SCURI

SERRAMENTI IN LEGNO E SCURI IN LEGNO A LIBRO

INGRESSO PRINCIPALE

PORTA IN LEGNO E VETRO

CORNICI

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

POGGIOLI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

FORATURE ALLINEATE CON ARCHETTI RIBASSATI IN LATERIZIO

PARTICOLARI DI RILIEVO

STRUTTURA NELL'INSIEME

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

67.01.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO APPARTENENTE AL TESSUTO DEL CENTRO STORICO CON CARATTERI TIPOLOGICI BEN CONSERVATI. DA CONSERVARE IL PROSPETTO PRINCIPALE.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE DEL PROSPETTO PRINCIPALE. E' INDICATO IL RISANAMENTO CONSERVATIVO PER IL PROSPETTO PRINCIPALE E LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER GLI INTERNI.

LOCALITA' **CALTRANO**

CODICE EDIFICIO 1

TAVOLA N° 13.03.03

VIA **MONTE CENGIO**

N° 5

001/064

DATAZIONE **TRA 1800 E 1919** INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI EDILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

NON VISIBILE

FACCIATA

PARZIALMENTE INTONACATA

MANTO DI COPERTURA

COPPI

STRUTTURA DI COPERTURA

TRAVATURA IN LEGNO E TAVOLATO

SERRAMENTI E SCURI

SERRAMENTI IN LEGNO E SCURI IN LEGNO A LIBRO

INGRESSO PRINCIPALE

CORNICI

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

POGGIOLI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

FORATURE ALLINEATE. RESTI DI CORNICI E MARCAPIANI DIPINTI

PARTICOLARI DI RILIEVO

STRUTTURA NELL'INSIEME

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

BOX AUTO IN BLOCCHI DI CLS. TETTOIA IN ONDULATO VERDE. SARACINESCA DEL GARAGE

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

64.01.JPG



64.01A.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO APPARTENENTE AL TESSUTO MINORE DEL CENTRO STORICO, CON ALCUNE MANOMISSIONI SUBITE NEL CORSO DEGLI ANNI.
NEL COMPLESSO SONO ANCORA BENE LEGGIBILI I CARATTERI TIPICI.
IL VOLUME DESTINATO A GARAGE E' IN CONTRASTO CON IL CONTESTO E DEVE ESSERE DEMOLITO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON SOPRAELEVAZIONE

E' PRESCRITTA LA DEMOLIZIONE DELL'ANNESSO. IL VOLUME POTRA' ESSERE RICOSTRUITO CON USO DI MATERIALI E CONFIGURAZIONE PIU' ADEGUATA; IN ALTERNATIVA POTRA' ESSERE SOPRAELEVATO IL CORPO DI FABBRICA PIU' BASSO FINO A UN'ALTEZZA MASSIMA CORRISPONDENTE AL TERZO PIANO DEL FABBRICATO PIU' ALTO. E' PRESCRITTA ANCHE LA RICOMPOSIZIONE DEL PROSPETTO ALLINEANDO LE FORATURE A QUELLE ORIGINARIE, SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO.

CODICE
EDIFICIO 001/064

LOCALITA' **CALTRANO CENTRO STORICO** CODICE EDIFICIO 1
TAVOLA N° 13.3.03
VIA **MONTE CENGIO** N° 1
DATAZIONE **TRA 1800 E 1919** INTERVENTI RECENTI RISTRUTTURAZIONE

001/061

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI EDILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	1	COMPOSIZIONE FACCIATA	2
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVI IN LEGNO E TAVOLATO
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO E SCURI IN LEGNO A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN LEGNO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	COTTO-CORTE STERRATA
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	ASIMMETRICA; FORATURE ALLINEATE CON I DAVANZALI IN PIETRA; FASCE MARCAPIANO DIPINTE E DECORATE
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	PORTALE; GARAGE; MURETTO ADIACENTE; PAVIMENTAZIONE ESTERNA
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	CORTE STERRATA
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

61.01.JPG



61-227RETRO.01.JPG



\\Archi\\Urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CENSIMENTO\\FO 61.01A.JPG

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO RECENTEMENTE RISTRUTTURATO, CONSERVA I CARATTERI TIPICI DEGLI EDIFICI DEL CENTRO STORICO. MODIFICATO IN ALCUNE SUE PARTI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SI SEGNALE CHE IL MATERIALE UTILIZZATO PER LE PAVIMENTAZIONI ESTERNE NON APPARTIENE ALLA TRADIZIONE LOCALE. IL PORTONE DEL GARAGE E' CHIARAMENTE UN ELEMENTO RECENTE DI FORMA (AD ARCO RIBASSATO) E DI ALTEZZA (NON ALLINEATA CON LA PORTA DI ENTRATA) NON CONFORME CON IL RESTO DELLA FACCIATA. NON E' CONSENTITA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO.

CODICE 001/061
EDIFICIO

LOCALITA'

CALTRANO

TAVOLA N°

13.3.03-04-05

VIA

GALILEI

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

CODICE EDIFICIO

0

N°

19/21

001/040

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI EDILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	1	COMPOSIZIONE FACCIATA	1
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	LIGNEI
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

040.01A.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO APPARTENENTE AL TESSUTO MINORE DEL CENTRO STORICO, PROBABILMENTE DERIVATO DALL'UNIONE DI PIU' UNITA' EDILIZIE.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

LA QUOTA DI IMPOSTA DEL COPERTO NON PUO' ESSERE MODIFICATA PER CONTINUITA' CON L'EDIFICIO VICINO. IN CASO DI INTERVENTO DOVRANNO ESSERE RIALLINEATI I FORI AL PIANO TERRA. E' AMMESSO ANCHE RICAVARE NUOVE APERTURE ALL'ULTIMO PIANO PURCHE' ALLINEATE CON LE ESISTENTI E SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

LOCALITA'

CALTRANO

TAVOLA N°

13.3.03-04-05

VIA

GALILEI

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

CODICE EDIFICIO

0

N°

15/17

001/039

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI EDILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	1	COMPOSIZIONE FACCIATA	1
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

039.01A.JPG



039.01B.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO APPARTENENTE AL TESSUTO DEL CENTRO STORICO CON PERMANENZA DEI CARATTERI TIPICI ANCHE SE TRASFORMATO IN ALCUNE SUE PARTI. IN CONTRASTO CON IL CONTESTO IL CORPO DI FABBRICA PIU' BASSO ANNESSO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE DELLA CORNICE DI GRONDA. IL CORPO DI FABBRICA ADIACENTE POTRA' ESSERE SOPRAELEVATO FINO ALL'ALTEZZA DI GRONDA DELL'EDIFICIO PRINCIPALE. IN QUESTO CASO I PROSPETTI DEL NUOVO FABBRICATO DOVRANNO RIPRENDERE GLI ALLINEAMENTI E LE DIMENSIONI DELL'EDIFICIO SCHEDATO.

CODICE 001/039
EDIFICIO

LOCALITA'

CALTRANO

TAVOLA N°

13.2.2

VIA

GALILEI

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

CODICE EDIFICIO

0

N°

16A

001/038

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI EDILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	SASSO E LATERIZIO
FACCIATA	PARZIALMENTE INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVI E TAVOLATO IN LEGNO
SERRAMENTI E SCURI	
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	PIETRA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	IRREGOLARE
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

038.01b.jpg



001_038.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO INTERESSANTE PER L'USO DEL SASSO A VISTA.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE DELLE TESSITURE A VISTA E DEL MURO SU STRADA. E' AMMESSO RICAIVARE NUOVE APERTURE NEL PROSPETTO SECONDARIO IN ALLINEAMENTO CON QUELLE ESISTENTI, SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO

CODICE
EDIFICIO 001/038

LOCALITA' CALTRANO

CODICE EDIFICIO 0

TAVOLA N° 13.2.2

001/037

VIA GALILEI

N° 16

DATAZIONE tra 1800 e 1919 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI EDILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	2	FINITURE ESTERNE	1	COMPOSIZIONE FACCIATA	1
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	LIGNEI
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	FORATURE ALLINEATE, PORTICO CON ARCHI AL PIANO TERRA
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

037.01A.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE CON CARATTERISTICHE TIPICHE DEL CENTRO STORICO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE DEI PROSPETTI. L'INTERVENTO AMMESSO E' IL RISANAMENTO CONSERVATIVO PER GLI ESTERNI E LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER GLI INTERNI.

LOCALITA' **CALTRANO CENTRO STORICO**

CODICE EDIFICIO 0

TAVOLA N° 13.3.04-13.3.05

VIA **GALILEI**

N° 11

001/034

DATAZIONE **TRA 1800 E 1919** INTERVENTI RECENTI RISTRUTT.

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI EDILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

NON VISIBILE

FACCIATA

INTONACATA

MANTO DI COPERTURA

COPPI

STRUTTURA DI COPERTURA

NON VISIBILE

SERRAMENTI E SCURI

INGRESSO PRINCIPALE

CORNICI

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

POGGIOLI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

PARTICOLARI DI RILIEVO

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

034.01A.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO RISTRUTTURATO RECENTEMENTE

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E AMPLIAMENTO

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO. L'AMPLIAMENTO E' DA INTENDERSI COME POSSIBILITA' DI COSTRUIRE UNA TETTOIA APERTA PER RICOVERO AUTO.

LOCALITA' CALTRANO

CODICE EDIFICIO 1

TAVOLA N° 13.3.03-04-05

001/028

VIA GALILEI

N° 3

DATAZIONE tra 1800 e 1919 INTERVENTI RECENTI RIFACIMENTO COPERTURA-SERRAMENTI-SCURI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI EDILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	2	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	3
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E MATTONE
FACCIATA	PARZIALMENTE INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LEGNO
SERRAMENTI E SCURI	SCURI A LIBRO, SERRAMENTI IN LEGNO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN LEGNO. CORNICE IN PIETRA CON BASAMENTO SAGOMATO
CORNICI	IN PIETRA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	IN PIETRA E FERRO, MODIGLIONI IN PIETRA SAGOMATI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SIMMETRICA CON PORTA E POGGIOLO IN ASSE. SCALINATA
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

028.01A.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO 001_028_A.JPG

028.01B.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO DI PREGIO CHE CONSERVA I CARATTERI ORIGINARI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE DEL PROSPETTO PRINCIPALE. SONO AMMESSE LIMITATE MODIFICHE AI PROSPETTI SECONDARI E SOLO SE MOTIVATE DA NECESSITA' D'ILLUMINAZIONE E AREAZIONE DEGLI AMBIENTI INTERNI.

CODICE
EDIFICIO 001/028

LOCALITA'

CALTRANO

TAVOLA N°

13.3.05

VIA

FERMI

CODICE EDIFICIO

0

N°

20

001/026

DATAZIONE

TRA 1800 E 1919

INTERVENTI RECENTI

RISTRUTT.

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI EDILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	1	COMPOSIZIONE FACCIATA	1
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO, SCURI A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN ALLUMINIO E VETRO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	FORATURE ALLINEATE SIA ORIZZONTALMENTE CHE VERTICALMENTE
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

26.01.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO DI INTERESSE AMBIENTALE; NEL COMPLESSO MANTIENE I CARATTERI ORIGINARI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE DEL PROSPETTO PRINCIPALE .

CODICE 001/026
EDIFICIO

LOCALITA' **CALTRANO**

CODICE EDIFICIO 1

TAVOLA N° 13.3.05

VIA **FERMI**

N° 14

001/020

DATAZIONE

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI EDILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

3

FINITURE ESTERNE

1

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

SASSO E LATERIZIO

FACCIATA

SASSO E LATERIZIO

MANTO DI COPERTURA

COPPI

STRUTTURA DI COPERTURA

TRAVETTI E TAVOLATO IN LEGNO

SERRAMENTI E SCURI

INGRESSO PRINCIPALE

PORTA IN LEGNO

CORNICI

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

CORTE STERRATA

POGGIOLI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

PARTICOLARI DI RILIEVO

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

20.01.JPG



16-18CORTE.01.JPG



\\Archit\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

TIPICA UNITA' EDILIZIA RITROVABILE NELLE CORTI STORICHE DI CALTRANO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' PRESCRITTA LA CONSERVAZIONE E PULITURA DELLE TESSITURE A VISTA SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO.

CODICE
EDIFICIO 001/020

LOCALITA' **CALTRANO**

CODICE EDIFICIO 0

TAVOLA N° 13.3.05

001/017

VIA **FERMI**

N° 10/11

DATAZIONE **TRA 1800 E 1919**

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI EDILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

LATERIZIO E SASSO

FACCIATA

INTONACATA

MANTO DI COPERTURA

COPPI

STRUTTURA DI COPERTURA

LEGNO E LATERIZIO

SERRAMENTI E SCURI

INGRESSO PRINCIPALE

CORNICI

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

POGGIOLI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

PARTICOLARI DI RILIEVO

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE

LA SCHEDA SI RIFERISCE ANCHE AGLI EDIFICI 001/015 - 001/016

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

15.01.JPG



16.01.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

17.01.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO IN PARTE RIMANEGGIATO MA FACENTE PARTE DI UN INSEDIAMENTO TIPICO E CON ELEMENTI DI INTERESSE. LO STATO DI CONSERVAZIONE, ANCHE SOTTO IL PROFILO STATICO, E' PESSIMO

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO.

CODICE
EDIFICIO 001/017

LOCALITA' **CALTRANO**

CODICE EDIFICIO 0

TAVOLA N° 13.3.05

VIA **FERMI**

N° 9

001/016

DATAZIONE **TRA 1800 E 1919**

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI EDILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

LATERIZIO E SASSO

FACCIATA

INTONACATA

MANTO DI COPERTURA

COPPI

STRUTTURA DI COPERTURA

LEGNO E LATERIZIO

SERRAMENTI E SCURI

INGRESSO PRINCIPALE

CORNICI

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

POGGIOLI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

PARTICOLARI DI RILIEVO

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE

LA SCHEDA SI RIFERISCE ANCHE AGLI EDIFICI 001/015 - 001/017

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

15.01.JPG



16.01.JPG



\\Archi\\Urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CENSIMENTO\\FO

17.01.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO IN PARTE RIMANEGGIATO MA FACENTE PARTE DI UN INSEDIAMENTO TIPICO E CON ELEMENTI DI INTERESSE. LO STATO DI CONSERVAZIONE, ANCHE SOTTO IL PROFILO STATICO, E' PESSIMO

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

I VOLUMI NON ORIGINARI POSSONO ESSERE DEMOLITI E RECUPERATI NELL'AMBITO DEI SEDIMI DELLE CARTOGRAFIE IN SCALA 1:500 SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO.

CODICE
EDIFICIO 001/016

LOCALITA' **CALTRANO**

CODICE EDIFICIO 1

TAVOLA N° 13.3.05

VIA **FERMI**

N° 8

001/015

DATAZIONE **TRA 1800 E 1919** INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI EDILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

1

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

LATERIZIO E SASSO

FACCIATA

INTONACATA

MANTO DI COPERTURA

COPPI

STRUTTURA DI COPERTURA

LEGNO E LATERIZIO

SERRAMENTI E SCURI

INGRESSO PRINCIPALE

CORNICI

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

POGGIOLI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

PARTICOLARI DI RILIEVO

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE

LA SCHEDA SI RIFERISCE ANCHE AGLI EDIFICI 001/016 - 001/017

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

15.01.JPG



16.01.JPG



\\Archi\\Urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CENSIMENTO\\FO

17.01.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO IN PARTE RIMANEGGIATO MA FACENTE PARTE DI UN INSEDIAMENTO TIPICO E CON ELEMENTI DI INTERESSE. LO STATO DI CONSERVAZIONE, ANCHE SOTTO IL PROFILO STATICO, E' PESSIMO. IN FACCIATA SONO STATI APERTI FORI NON CONGRUENTI CON L'INSIEME.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' PRESCRITTO IL RIPRISTINO DELLA COMPOSIZIONE DI FACCIATA E LA CONSERVAZIONE DELLA SCALA ESTERNA. I VOLUMI NON ORIGINARI POSSONO ESSERE DEMOLITI E RECUPERATI NELL'AMBITO DEI SEDIMI DELLE CARTOGRAFIE IN SCALA 1:500, SENZA LA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO.

LOCALITA' CALTRANO

CODICE EDIFICIO 1

TAVOLA N° 13.3.05

001/013

VIA FERMI

N° 6

DATAZIONE TRA 1800 E 1919 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI EDILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	2	FINITURE ESTERNE	1	COMPOSIZIONE FACCIATA	1
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E LATERIZIO
FACCIATA	PARZIALMENTE INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	TRAVETTI IN LEGNO
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO SCURI IN LEGNO A LIBRO
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN LEGNO E VETRO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

13.01A.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO 001_013.JPG

13RETRO.01.JPG



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO DI INTERESSE AMBIENTALE CHE APPARTIENE AL TESSUTO STORICO MINORE.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

SI PRESCRIVE IL RECUPERO DELL'ABBAINO. SONO AMMESSE NUOVE APERTURE NEI PROSPETTI PURCHE' NEL RISPETTO DELLE DIMENSIONI E DEGLI ALLINEAMENTI CON GLI EDIFICI ESISTENTI. E' AMMESSA LA SOPRAELEVAZIONE FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEI DUE PIANI UTILI.

CODICE
EDIFICIO 001/013

LOCALITA' CALTRANO

CODICE EDIFICIO 0

TAVOLA N° 13.3.05

001/012

VIA FERMI

N° 5

DATAZIONE TRA 1800 E 1919 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI EDILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	1	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	1
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	NON VISIBILE
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	LIGNEI
INGRESSO PRINCIPALE	PORTA IN LEGNO E VETRO
CORNICI	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	
PARTICOLARI DI RILIEVO	
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

12.01.jpg



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO CHE APPARTIENE AL TESSUTO MINORE TIPICO DEL CENTRO STORICO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' PRESCRITTA LA RICOMPOSIZIONE DEI PROSPETTI, ANCHE RICAVANDO NUOVE APERTURE IN ALLINEAMENTO CON LE ESISTENTI, SENZA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO. E' AMMESSA LA SOPRAELEVAZIONE FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEI DUE PIANI UTILI.

LOCALITA' **CAMISINO**

CODICE EDIFICIO 1

TAVOLA N° 13.3.06-13.3.07

VIA **P.ZZA MADONNA DELLA SALUTE**

N° **001/007**

DATAZIONE **1891**

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI EDILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

2

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

NON VISIBILE

FACCIATA

INTONACATA

MANTO DI COPERTURA

COPPI

STRUTTURA DI COPERTURA

NON VISIBILE

SERRAMENTI E SCURI

INGRESSO PRINCIPALE

PORTALE IN LEGNO

CORNICI

PIETRA

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

SCALINATA IN PIETRA

POGGIOLI

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

PARTICOLARI DI RILIEVO

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE


CHIESA DI CAMISINO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

7.01A.JPG



7.01B.JPG



\\Archi\\Urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CENSIMENTO\\FO 001_007_PORTALE.JP

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO DI VALORE ARCHITETTONICO BEN CONSERVATO

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RESTAURO

IL RESTAURO E' PRESCRITTO PER IL CORPO DI FABBRICA PRINCIPALE.

LOCALITA' **CALTRANO CENTRO STORICO** CODICE EDIFICIO 1
TAVOLA N° 13.3.04-13.3.03
VIA **P.ZZA DANTE** N° 6/7 **001/005**
DATAZIONE **TRA 1800 E 1919** INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI EDILIZIE

STRUTTURA PORTANTE **1** FINITURE ESTERNE **2** COMPOSIZIONE FACCIATA **2**
1 - assenza di elementi di valore architettonico
2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente
3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	MATTONE E PIETRA
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	NON VISIBILE
SERRAMENTI E SCURI	SERRAMENTI IN LEGNO SCURI ALLA VICENTINA
INGRESSO PRINCIPALE	PORTE IN LEGNO
CORNICI	PIETRA DI VICENZA
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	PORFIDO
POGGIOLI	PIETRA DI VICENZA E FERRO BATTUTO

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	SIMMETRICA CON PORTE E FINESTRE RETTANGOLARI, UNA CORNICE MARCAPIANO E DUE CORNICI ALL'ALTEZZA DEL DAVANZALE DELLE FINESTRE DEL PRIMO PIANO. FINESTRE CON DAVANZALI E AL PRIMO PIANO. CON CORNICI
PARTICOLARI DI RILIEVO	MARCAPIANI IN PIETRA DI VICENZA
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	EDIFICIO ADIBITO A BIBLIOTECA ED UFFICI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

005.01A.JPG



005.01B.JPG



\\Archi\\Urbanistica\\urbanistica\\CAPRG\\CENSIMENTO\\FO 005.01mun.jpg

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO RISTRUTTURATO CON MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE ANCHE CONSISTENTI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E AMPLIAMENTO

E' AMMESSO L'AMPLIAMENTO SUL RETRO DEL FABBRICATO SECONDO LA SAGOMA INDICATA IN PLANIMETRIA E CON UNA ALTEZZA MASSIMA PARI A UN PIANO FUORI TERRA. SENZA DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO ESISTENTE.

CODICE 001/005
EDIFICIO

LOCALITA' **CALTRANO CENTRO STORICO**

CODICE EDIFICIO 1

TAVOLA N° 13.3.04-13.3.03

VIA **P.ZZA DANTE**

N° 3

001/004

DATAZIONE **1898**

INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI EDILIZIE

STRUTTURA PORTANTE

1

FINITURE ESTERNE

2

COMPOSIZIONE FACCIATA

2

1 - assenza di elementi di valore architettonico

2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente

3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI

PIETRA E MATTONE

FACCIATA

INTONACATA

MANTO DI COPERTURA

COPPI

STRUTTURA DI COPERTURA

LEGNO

SERRAMENTI E SCURI

SCURI ALLA VICENTINA INFISSI IN LEGNO

INGRESSO PRINCIPALE

PORTA IN PIETRA CON CORNICI

CORNICI

SOLO FINESTRA CENTRALE DEL POGGIOLO

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

GIARDINO

POGGIOLI

BALAUSTRATA IN PIETRA DI VICENZA CON COLONNINE TORNITE

COMPOSIZIONE DI FACCIATA

SIMMETRICA CON FINESTRE RETTANGOLARI. L'ASSE DI SIMMETRIA E' SEGNATO DALLA PORTA DI INGRESSO E DAL POGGIOLO. CORNICIONE SAGOMATO

PARTICOLARI DI RILIEVO

TERRAZZINO IN PIETRA DI VICENZA CON COLONNINE TORNITE

ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO

DOPPI VETRI IN ALLUMINIO

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE

NOTE

CANONICA. EPIGRAFE CON DATA DELL'EDIFICIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

004.01A.JPG



004.01b.jpg



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO 001.004ins.jpg

GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

EDIFICIO DI PREGIO CHE MANTIENE COMPLESSIVAMENTE I CARATTERI ORIGINALI.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

SI PRESCRIVE LA CONSERVAZIONE DEL PROSPETTO PRINCIPALE: INTERVENTO AMMESSO IL RISANAMENTO CONSERVATIVO, MENTRE PER I PROSPETTI SECONDARIO E PER GLI INTERNI E' PREVISTA LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE.

CODICE
EDIFICIO 001/004

LOCALITA' CALTRANO

CODICE EDIFICIO 16

TAVOLA N° 13.1.1

016/003

VIA ASTICO

N°

DATAZIONE 1800 INTERVENTI RECENTI

VALORE ARCHITETTONICO DELLE COMPONENTI E DILIZIE

STRUTTURA PORTANTE	2	FINITURE ESTERNE	2	COMPOSIZIONE FACCIATA	3
1 - assenza di elementi di valore architettonico 2 - presenza di elementi originari di valore architettonico anche se non esteso a tutta la componente 3 - pregevole rilevanza architettonica estesa a tutta la componente					

CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI

STRUTT.VERTICALE: MURI	PIETRA E LATERIZIO
FACCIATA	INTONACATA
MANTO DI COPERTURA	COPPI
STRUTTURA DI COPERTURA	LIGNEA
SERRAMENTI E SCURI	
INGRESSO PRINCIPALE	
CORNICI	CORNICE IN LATERIZIO INTONACATO
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	
POGGIOLI	

COMPOSIZIONE DI FACCIATA	DUE GRANDI ARCHI A TUTTO SESTO SOSTENUTI DA DUE SEMICOLONNE E COLONNA CENTRALE, TUTTE IN PIETRA
PARTICOLARI DI RILIEVO	LA TIPOLOGIA DEL FIENILE
ELEMENTI ESTRANEI ALL'EDIFICIO	
SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA	
ATTIVITA' TIPICHE DA TUTELARE	
NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

003_016A.JPG



\\Archi\Urbanistica\urbanistica\CAPRG\CENSIMENTO\FO 003_016B.jpg



GIUDIZIO SINTETICO SUL FABBRICATO

TIPICO EDIFICIO RURALE, PRESENTA PARTICOLARI CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE CHE NE FANNO UN EDIFICIO DI PREGIO.

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

E' AMMESSO L'USO RESIDENZIALE, MA DEVONO ESSERE MANTENUTI GLI ARCHI E LE COLONNE A VISTA. EVENTUALI CHIUSURE DOVRANNO ESSERE ARRETRATE.

CODICE 016/003
EDIFICIO